




การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.00 น.



การบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยา

- ปริมาณการระบายน้ำ <700 ลบ.ม./วินาที สขป.12 เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ
- ปริมาณการระบายน้ำ 700-1,500 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน บริหารจัดการและรายงานต่อ คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรอบในโอกาสแรก
- ปริมาณการระบายน้ำ 1,500-2,000 ลบ.ม./วินาที ให้ขออนุญาตรายงานต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่วนหน้า 3 วัน
- ปริมาณการระบายน้ำ >2,000 ลบ.ม./วินาที ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า 3 วัน

ผลกระทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

ระบายน้ำมากกว่า 2,400 ลบ.ม./วินาที

- 11 - ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- 10 - ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 9 - บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 ลบ.ม./วินาที

- 8 - อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- 7 - วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 6 - ต.โพธิ์งาม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 ลบ.ม./วินาที

- 5 - วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 4 - อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- 3 - อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- 2 - วัดไชโย จ.อ่างทอง

ระบายน้ำ 700 - 2,000 ลบ.ม./วินาที

- คลองโผงเผง จ.อ่างทอง
- 1 - คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่) จ.พระนครศรีอยุธยา

การเพาะปลูกลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่คาดการณ์ 7.91 ล้านไร่

เพาะปลูก 7.74 ล้านไร่ (98%)

เก็บเกี่ยว 7.21 ล้านไร่ (93%)

