




การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 06.00 น.



การบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยา

- ▶ ปริมาณการระบายน้ำ <700 ลบ.ม./วินาที สขป.12 เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ
- ▶ ปริมาณการระบายน้ำ 700-1,500 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน (สขอ.) บริหารจัดการและรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรบในโอกาสแรก
- ▶ ปริมาณการระบายน้ำ 1,500-2,000 ลบ.ม./วินาที ให้ขออนุญาตรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่วนหน้า 3 วัน
- ▶ ปริมาณการระบายน้ำ >2,000 ลบ.ม./วินาที ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า 3 วัน

ผลกระทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

- ระบายน้ำมากกว่า 2,400 ลบ.ม./วินาที**
 - 11 - ต.เทวราช อ.ไชย จ.อ่างทอง
 - 10 - ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 - 9 - บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 ลบ.ม./วินาที**
 - 8 - อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
 - 7 - วัดเสด็จ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 - 6 - ต.โพธิ์ตาก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 ลบ.ม./วินาที**
 - 5 - วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 - 4 - อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 - 3 - อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 - 2 - วัดไชโย จ.อ่างทอง
- ระบายน้ำ 700 - 2,000 ลบ.ม./วินาที**
 - คลองโผงเผง จ.อ่างทอง
 - 1 - คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 - ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่) จ.พระนครศรีอยุธยา

การเพาะปลูกลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่คาดการณ์ 7.91 ล้านไร่
เพาะปลูก 6.83 ล้านไร่ (86%)

ระดับน้ำทะเลพยากรณ์รายเดือน (มิถุนายน 68)

