



สรุปสถานการณ์อุทกภัย
ประจำวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

พื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลพายุและร่องมรสุม ประกอบด้วย

- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (วันที่ 8-11 ก.ย.64)
- อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบต่อบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (วันที่ 11-13 ก.ย.64)
- อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (วันที่ 14-19 ก.ย.64)
- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 20-25 ก.ย.64)
- อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-25 ก.ย.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 39 จังหวัด

พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 22 จังหวัด คือ จังหวัด 1) เชียงราย 2) ลำพูน 3) ลำปาง 4) นครสวรรค์ 5) แพร่ 6) ฉะเชิงเทรา 7) ตรัง 8) ชลบุรี 9) จันทบุรี 10) สมุทรปราการ 11) ระนอง 12) พังงา 13) นครศรีธรรมราช 14) ตรัง 15) ตาก 16) เลย 17) ร้อยเอ็ด 18) ระยอง 19) ปราจีนบุรี 20) สระแก้ว 21) เพชรบูรณ์ และ 22) กำแพงเพชร


ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 1) สุโขทัย 2) นครราชสีมา 3) ชัยภูมิ 4) ลพบุรี 5) สระบุรี 6) พระนครศรีอยุธยา 7) สิงห์บุรี 8) อ่างทอง 9) อุบลราชธานี 10) พิษณุโลก 11) ขอนแก่น 12) ชัยนาท 13) สุพรรณบุรี 14) อุทัยธานี 15) มหาสารคาม 16) พิจิตร และ 17) ระนอง



ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสพภัย	
				น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	สุโขทัย	5	ทุ่งเสลี่ยม ศรีสำโรง ศรีสนาลัย บ้านด่าน ลานทอย เมือง	✓	✓
2	นครราชสีมา	3	โนนสูง เมือง โนนไทย	✓	
3	ชัยภูมิ	5	เมือง เนินสง่า บ้านแท่น คอนสวรรค์ ภูเขียว		✓
4	ลพบุรี	2	บ้านหมี่ ท่าม่วง	✓	
5	สระบุรี	6	บ้านหมอ เสาไห้ เมือง พระพุทธบาท แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ	✓	✓
6	พระนครศรีอยุธยา	10	ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน ป่าโมก	✓	
7	สิงห์บุรี	5	อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน บางระจัน เมือง พรหมบุรี		✓
8	อ่างทอง	7	ป่าโมก เมือง ไชโย วิเศษชัยชาญ แสวงหาโพธิ์ทอง สามโก้	✓	✓
9	อุบลราชธานี	2	เมืองวารินชำราบ	✓	
10	พิษณุโลก	2	วังทอง เนินมะปราง	✓	✓
11	ขอนแก่น	11	ชุมแพ โครโพธิ์ชัย แวงน้อย แวงใหญ่ มัญจาคีรี เมือง ขนบท บ้านฝ้าย บ้านแฮด พระยืน หนองเรือ	✓	
12	ชัยนาท	8	สรรคบุรี หันคา เนินขาม สรรพยา มโนรมย์ วัดสิงห์ เมือง หนองมะโมง	✓	
13	สุพรรณบุรี	10	เมือง สามชุก บางปลาม้า เดิมบางนางบวช อู่ทอง สองพี่น้อง ด่านช้าง หนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์		✓
14	อุทัยธานี	1	เมืองอุทัยธานี	✓	✓
15	มหาสารคาม	1	กันทรวิชัย	✓	
16	พิจิตร	1	วชิรบำรุง		✓
17	ระนอง	1	กระบุรี	✓	
รวม	17	83		13	9

สถานการณ์อุทกภัย

1. จังหวัดสุโขทัย



สาเหตุ เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมา ส่งผลให้อ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในปริมาณมาก จนเกินระดับเก็บกักและไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลายแห่ง

สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่น้ำท่วม 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีสำโรง อ.บ้านด่านลานหอย อ.ศรีสำโรง อ.เมือง อ.ศรีนคร และอ.สวรรคโลก รายละเอียดดังนี้

1) อ.ทุ่งเสลี่ยม มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่มอกจำนวนมาก ปัจจุบัน (8 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำ 111.680 ล้าน ลบ.ม. (102%) **ไหลล้นอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) สูง 0.12 ม. (ลดลง)** ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านท้าย อ.ทุ่งเสลี่ยม บริเวณ ต.กลางดง ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.ไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.ท่าวิเศษ อำเภอสวรรคโลก พื้นที่ ต.เมืองบางขลัง อำเภอศรีสำโรง บริเวณ ต.ราวต้นจันทน์ ต.บ้านชาน ต.บ้านนา ต.วังทอง ต.วังใหญ่ และต.ทับผึ้ง อ.เมือง บริเวณ ต.วังทองแดง ต.บ้านกล้วย ต.ปากพระ ปัจจุบันลำน้ำแม่มอกยังคงมีระดับน้ำลดลง คาดว่าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 5 วัน

2) อ.ศรีสำโรง ต.บ้านไร่ ลำน้ำสาขาแม่มอกขาดบริเวณตำบลบ้านไร่ ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว 54,319 ไร่ บ้านเรือนราษฎร 11 หมู่บ้าน จำนวน 537 หลังคาเรือน คงเหลือน้ำท่วมขัง 40 หลังคาเรือน 2 หมู่บ้าน ความลึกน้ำประมาณ 5 ซม.

3) อ.ศรีสำโรง น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพจำนวนมาก ปัจจุบัน (8 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำ 58.70 ล้าน ลบ.ม. (101%) **ไหลล้นอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) สูง 0.14 ม. (ลดลง)** ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านท้าย บริเวณ ต.บ้านแก่ง

4) อ.บ้านด่านลานหอย ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย ปัจจุบัน (8 ต.ค.64) มีน้ำ 13.248 ล้าน ลบ.ม. (102%) ไหลล้นอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) สูง 0.04 ม. (ลดลง)

5) อ.เมือง น้ำไหลลงแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงจำนวนมาก ปัจจุบัน (8 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำ 33.03 ล้าน ลบ.ม. (103%) วัดระดับล้น Spillway ได้ 0.35 ม. (ลดลง) ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านกล้วย ต.คลองยาง ต.ยางซ้าย และ ต.ปากพระ ลดลงอย่างต่อเนื่อง


การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานสุโขทัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักร-เครื่องมือ ดังนี้

- 1) สนับสนุนรถแบคโฮบูมยาวจำนวน 1 คัน เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำแม่มอก
- 2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 21 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมขัง (7 เครื่อง) และเร่งระบายน้ำ (14 เครื่อง)
- 3) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย
- 4) จัดจราจรน้ำโดยใช้ระบบชลประทาน (8 ต.ค.64) ที่ ปตร.บ้านหาดสะพานจันทร์ ผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำ โดยฝั่งซ้ายแม่น้ำยม ผ่าน ปตร.คลองหกบาท ในอัตรา 49.09 ลบ.ม./วินาที ลงสู่คลองยม-น่าน อัตรา 38.76 ลบ.ม./วินาที และแม่น้ำยมสายเก่า อัตรา 10.33 ลบ.ม./วินาที และระบายลงสู่แม่น้ำยมสายหลักที่ อัตรา 101.20 ลบ.ม./วินาที **(เพิ่มขึ้น)** รวมทั้งรับน้ำจากทุ่งฝั่งตะวันตกผ่านคลองทางไม้ลงแม่น้ำยมผ่านคลองเชื่อม (ฝั่งขวา) รวม 9 ลบ.ม./วินาที

5) ใช้ระบบชลประทาน เพื่อควบคุมให้แม่น้ำยมสายหลักมีระดับต่ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกฝั่งขวาจากแม่น้ำยมระบายลงได้ และผันระบายน้ำเข้าคลองเชื่อมแม่น้ำยม ผ่านคลองเล็กต่างๆ รวมทั้งผ่านประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย เพิ่มการระบายน้ำไปยังด้านท้าย เพื่อให้ น้ำในแม่น้ำยมระบายได้ดีขึ้น เพื่อให้ น้ำจากทุ่งทะเลหลวง และคลองแม่รำพัน สามารถระบายลงสู่แม่น้ำยมได้ รวมทั้งใช้ประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ เพิ่มการระบายน้ำไปยังด้านท้ายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำ แก้มลิงบึงสีไฟ แก้มลิงบึงบอระเพ็ด และลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

6) ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง และออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบสถานการณ์

2. จังหวัดนครราชสีมา



สาเหตุ มีฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ในปริมาณมาก และปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนสูง อ.เมือง และ อ.โนนไทย ดังนี้

- 1) อ.โนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) รวม 4 ตำบล ได้แก่ ต.ธารปราสาท ต.ลำคองหงส์ ต.โนนสูง และ ต.หลุมข้าว
- 2) อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) รวม 1 ตำบล ได้แก่ ต.โคกสูง บริเวณชุมชนบ้านลำเชียงไกร
- 3) อ.โนนไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) รวม 2 ตำบล ได้แก่ ต.สำโรง และ ต.กำปิง

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ปัจจุบัน (8 ต.ค.64 เวลา 06.00 น.) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.323 ล้าน ลบ.ม. (99.08%) ของความจุ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.035 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและทางระบายน้ำล้นรวม 0.019 ล้าน ลบ.ม. (ลดลง) ไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายอ่างฯ

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ปัจจุบัน (8 ต.ค.64 เวลา 06.00 น.) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11.01 ล้าน ลบ.ม. (39.75%) (ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.492 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 0.178 ล้าน ลบ.ม. (ลดลง)

- สถานีวัดน้ำ M.173 บ้านโนนสะอาด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 6.34 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.26 ม. (ระดับตลิ่ง 6.60 ม.) ปริมาณน้ำ 57.25 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 70.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มทรงตัว**

- สถานีวัดน้ำ M.2A บ้านด่านกะตา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 6.10 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.60 ม. (ระดับตลิ่ง 6.70 ม.) ปริมาณน้ำ 146.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 100.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มทรงตัว**

- สถานีวัดน้ำ M.184 บ้านซิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 5.82 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.82 ม.** (ระดับตลิ่ง 5.00 ม.) ปริมาณน้ำ 169.80 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 100 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มทรงตัว**

- สถานีวัดน้ำ M.188A (ลำเชียงไกร) บ้านบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 5.37 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.47 ม.** (ระดับตลิ่ง 4.90 ม.) ปริมาณน้ำ 93.50 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 70 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่



โครงการชลประทานนครราชสีมาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังนี้

1) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร รวม 18 เครื่อง (บ้านโนนหัวนา ต.กำปัง อ.โนนไทย 4 เครื่อง ปตร.บ้านจาน ต.กำปัง อ.โนนไทย 4 เครื่อง ปตร.บ้านลำเชียงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง 2 เครื่อง ชุมชนบ้านบัว ต.โนนสูง อ.โนนสูง 2 เครื่อง และสะพานบ้านส้ม ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง 6 เครื่อง)


2) ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ทำการเพิ่มอัตราการระบายน้ำด้วยวิธีการต่างๆ เช่น คลองระบายน้ำชั่วคราว เครื่องสูบน้ำ และ กาลักน้ำ ทำให้อัตราการระบายน้ำในลำเชียงไกร ตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายอ่างฯลงไป เมื่อรวมกับน้ำที่มาจากวังกะทะ (ยังไม่มีอาคาร ชลประทานควบคุม) และบึงพุดซา จะมีปริมาณน้ำและระดับเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานนครราชสีมา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ควบคุมให้ปริมาณและระดับน้ำอยู่ในความสามารถที่ลำน้ำจะรับได้ แต่มีบางช่วงที่ลำน้ำแคบ ต้นเขิน รวมทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจเกิดผลกระทบได้

3) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบายน้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่รับทราบสถานการณ์ และแผนการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร-เครื่องมือ เผชิญเหตุรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

3. จังหวัดชัยภูมิ



4. จังหวัดลพบุรี



สาเหตุ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันเตียนหมู่ ซึ่งได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และได้เคลื่อนตัวพาดผ่านบริเวณจังหวัดลพบุรี ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยวัดได้ 200 มม. ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ประกอบกับมีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรในปริมาณมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกัก


สถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านหมี่ (ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกระเบียน ต.หนองเมือง ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว และ ต.พุดา จำนวนรวม 4,940 ครัวเรือน และ อ.ท่าเรือ พื้นที่ 5,700 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังทรงตัว

การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ปิดการรับน้ำ ปตร.มโนรมย์ จากเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำที่ทำให้คลองชัยนาท-ป่าสัก มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบายน้ำจากทางทุ่งอยู่ตะเภาทุ่งเขาแหลม ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำมโนรมย์ และทุ่งในเขตพื้นที่อำเภอดาคัสดี รวมทั้งน้ำในพื้นที่ฝั่งซ้ายของโครงการส่งน้ำของแคว ทำให้มีปริมาณน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก สูงขึ้น จึงไม่สามารถระบายน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมวลน้ำจากทางอำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ ยังคงมีปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ดังนั้น จึงยังมีระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่สูงประมาณ 0.20 ถึง 2.50 เมตร

5. จังหวัดสระบุรี



สาเหตุ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเมื่อวันที่ 24-26 ก.ย.64 ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณมาก จำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 1,200 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64) ปัจจุบันลดการระบายน้ำเหลืออัตรา 751 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้บางพื้นที่เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและการเกษตร

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.พระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.เมือง ดังนี้



- 1.อ.บ้านหมอ และ อ.พระพุทธบาท ประมาณ 2,140 ไร่
- 2.อ.เสาไห้ บริเวณ ต.ศาลารีย์ไทย ต.บ้านยาง ต.จิวงาม ต.เริงราง ต.ต้นตาล ต.พระยาทต ประมาณ 1,465 ไร่
- 3.อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย ต.ตาลเดี่ยว ต.เตापูน
- 4.อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านแก้ง
- 5.อ.เมือง ต.ดาวเรือง

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน หากไม่มีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลง และปัจจุบันมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลง

การให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- ลงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ประสานกับเกษตรกร เพื่อช่วยอุดต่อระบายน้ำและเสริมคันคลองระบายน้ำจุดที่ต่ำ
- ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด
- ติดตามและประสานผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ในเขตความรับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สาเหตุ เนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

สถานการณ์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 อำเภอ ประมาณ 22,959 หลังคาเรือนรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.ป่าโมก และ อ.พระนครศรีอยุธยา
2. ผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บางปะอิน อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน

แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)


1) ปัจจุบันปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ 2,505 ลบ.ม./วิ (ลดลงจากเมื่อวาน) รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและตะวันออก 407 ลบ.ม./วิ (ลดลงจากเมื่อวาน) ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา (วันนี้ 8 ต.ค.64) เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.10 ม.รทก. (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน) ระบายน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.13 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,602 ลบ.ม./วิ (ลดลงจากเมื่อวาน) ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงจากปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อน

เจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยกรมชลประทานได้ทำการเตรียมรับปริมาณน้ำดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ และประสานงานไปยังพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว

2) ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักฯ 892 ล้านลบ.ม. (93%) (ลดลงจากเมื่อวาน) ระบายลงแม่น้ำป่าสักในอัตรา 751 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน) ไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตรา 790 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน) และตัดยอดน้ำผ่าน ปตร.พระนารายณ์เข้าสู่คลองระพีพัฒน์ในอัตรา 191 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี S.26 (17.00 น.) ท้ายเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 9.02 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +1.02 ม.** (ระดับตลิ่ง 8.00 ม.) ปริมาณน้ำ 884.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 800.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และแจ้งเตือนรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

7. จังหวัดสิงห์บุรี





สาเหตุ เกิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่าศักยภาพของลำน้ำ

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย (นอกคันกั้นน้ำ) จำนวน 71 หมู่บ้าน 6 ชุมชน 23 ตำบล 6 อำเภอ ได้แก่ อ.อินทร์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อ.บางระจัน อ.เมือง อ.พรหมบุรี และ อ.ท่าช้าง เป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 12,140 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลดลง

การให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลองระบายในพื้นที่รวม 30 เครื่อง และเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากและติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

9. จังหวัดอุบลราชธานี



สาเหตุการเกิดอุทกภัย

เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอัตราการระบายในลำน้ำสายต่างๆ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในลำน้ำมูล

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และอ.วารินชำราบ

1.) **อ.เมือง** ได้รับผลกระทบ รวม 6 ชุมชน ได้แก่ หาดคูเต๋อ ชุมชนหาดวัดใต้ ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จพระคุณยายเรศ 3 ชุมชนทัพไท และชุมชนวังสว่าง

2.) **อ.วารินชำราบ** รับผลกระทบแล้ว 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบั้งมั่ง, เกตุแก้ว, หาดสวนยา ดิงาม และดอนจิว ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.5 – 1.00 ม.

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

- **สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี** ระดับน้ำ 7.37 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.37 ม.** (ระดับตลิ่ง 7.00 ม.) ปริมาณน้ำ 2,522 ลบ.ม./วิ (ความจุ 2,300 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ช่วยเหลือ ดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณท้ายแก่งสะพาน อ.พิบูลมังสาหาร
2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 80 เครื่อง และเรือสูบน้ำ 1 ลำ บริเวณท้ายแก่งสะพาน
3. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว 2 เครื่อง และ 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.วัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ


4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ

5. สนับสนุนกระสอบทรายเพื่อทำแนวกันน้ำ จำนวน 500 ลูก

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ดำเนินการเร่งผลักดันน้ำลงในลำน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

10. จังหวัดพิษณุโลก




สาเหตุ ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่ราชการ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ ได้แก่ อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง รายละเอียดดังนี้

- 1) **อ.วังทอง** จำนวน 7 จุด บริเวณ ต.วังนกแอ่น ต.วังทอง ต.ชัยนาม ต.ดินทอง ต.วังพิกุล ต.ท่าหมื่นราม ต.พันชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง
- 2) **อ.เนินมะปราง** จำนวน 1 จุด บริเวณ ม.3 ต.ชมพู ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนราษฎร

แนวโน้มและการคาดการณ์
 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่ของราษฎร คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
 โครงการชลประทานพิษณุโลกและส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของราษฎร

11. จังหวัดขอนแก่น



สาเหตุ จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับปริมาณแม่น้ำชี แม่น้ำเชิญที่ไหลจากจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่ที่ติดกับลำน้ำชี ลำน้ำเชิญบางส่วนได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบให้บริเวณที่ลุ่มต่ำ เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.เวียงน้อย อ.เวียงใหญ่ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ชัย อ.เมือง อ.ชนบท อ.บ้านฝาง อ.บ้านแฮด อ.พระยืน และ อ.หนองเรือ รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 99,004 ไร่ และเมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 มวลน้ำได้ส่งผลกระทบให้พื้นที่ติดกับริมแม่น้ำชีที่บ้านหินกอง ตำบลบ้านไต้ อำเภพระยืน มีน้ำท่วมสูงบางจุดถึง 1-3 เมตร และถนนบ้านหนองโพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน ถูกตัดขาด ถนนบ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ ถนนทางเข้าหมู่บ้านศุภลัย ต.เมืองเก่า สัญจรไปมาไม่ได้ บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า มีผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)


ปัจจุบันสถานการณ์น้ำคาคว่ายังมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาเพิ่ม และมวลน้ำที่ไหลเข้าจังหวัดขอนแก่นยังคงมีต่อเนื่องอาจทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นในระยะ 3-4 วัน

- สถานีวัดน้ำ E.9 บ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 11.76 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +0.76 ม. (ระดับตลิ่ง 11.00 ม.) ปริมาณน้ำ 763.62 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 330.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.16A บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 11.27 ม.รสม. สูงกว่าตลิ่ง +1.67 ม. (ระดับตลิ่ง 9.60 ม.) ปริมาณน้ำ 1,286.59 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 559.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.85 บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 4.91 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.35 ม. (ระดับตลิ่ง 5.26 ม.) ปริมาณน้ำ 19.68 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 25.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำรวม 60,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (5 รอบ) ช่วยเหลือโรงพยาบาลบ้านฝาง แห่งที่ 2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค เนื่องจากระบบน้ำประปาแห่งที่ 2 ยังไม่ไหล

12. จังหวัดชัยนาท



สาเหตุ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร และเกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 อำเภอ รวม 86,994 ไร่ ดังนี้

1. อ.หันคา จำนวน 8 ต. พื้นที่การเกษตร 35,172 ไร่
2. อ.เนินขาม จำนวน 3 ต. พื้นที่การเกษตร 5,001 ไร่
3. อ.สรรคบุรี จำนวน 7 ต. พื้นที่การเกษตร 3,813 ไร่
4. อ.สรรพยา จำนวน 6 ต. พื้นที่การเกษตร 18,280 ไร่
5. อ.มโนรมย์ จำนวน 7 ต. พื้นที่การเกษตร 17,261 ไร่
6. อ.วัดสิงห์ จำนวน 6 ต. พื้นที่การเกษตร 5,977 ไร่
7. อ.เมือง จำนวน 9 ต. พื้นที่การเกษตร 5,952 ไร่
8. อ.หนองมะโมง จำนวน 4 ต. พื้นที่การเกษตร 3,803 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง หากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5-7 วัน

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่


- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และ 12 ต.บางซุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
- ใช้ระบบชลประทานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว เสริมที่บ้านหนองตาต่น ต.อุตะเถา อ.มโนรมย์ ฝั่งซ้ายของคลอง

ชัยนาท-ป่าสัก เพื่อระบายลงคลองชัยนาท-ป่าสัก

- เตรียมความพร้อมโดยการระบายน้ำให้ยังคงเหลือปริมาณน้ำในอ่างฯ 80-85%
- ลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเมื่อมีผลกระทบด้านทำนน้ำ
- ติดตามสถานการณ์เพื่อการระบายน้ำให้ใกล้เคียงกับปริมาณที่ไหลเข้า



13. จังหวัดสุพรรณบุรี



สาเหตุ สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 อำเภอ ดังนี้

1. อ.สามชุก บริเวณ ต.บ้านสระ ต.กระเสี้ยว ต.สามชุก ต.บ้านสระ ต.หนองผักนาก และต.ย่านยาว จำนวน 7,502 ไร่
2. อ.เมือง บริเวณ ต.เนินขาม ต.โพธิ์พระยา ต.ศาลาขาว ต.พิหารแดง ต.รั้วใหญ่ ต.ดอนกำยาน ต.สนามคลี ต.สระแก้ว ต.บ้านโพธิ์ และต.พิหารแดง จำนวน 12,010 ไร่
3. อ.บางปลาม้า บริเวณ ต.โคกคราม และต.บ้านแหลม จำนวน 1,255 ไร่
4. อ.เดิมบางนางบวช บริเวณ ต.หัวเขา ต.กระเสี้ยว ต.เขาพระ ต.กระเสี้ยว ต.นางบวช ต.ทุ่งคลี 15,005 ไร่
5. อ.อู่ทอง บริเวณ ต.บ้านดอน ต.กระจัน ต.เจดีย์ ต.ยั้งทะลาย ต.จระเข้สามพัน ต.สระพังลาน ต.สระยายโสม และต.ดอนมะเกลือ จำนวน 48,956 ไร่
6. อ.สองพี่น้อง บริเวณ ต.หัวโพธิ์ ต.ศรีสำราญ ต.เนินพระปรารักษ์ และต.ทุ่งคอก จำนวน 85,735 ไร่
7. อ.ด่านช้าง บริเวณ ต.ด่านช้าง จำนวน 4,000 ไร่
8. อ.หนองหญ้าไซ บริเวณ ต.ทัพหลวง จำนวน 500 ไร่
9. อ.ดอนเจดีย์ ต.ทะเลบก ต.ไร่รถ ต.ดอนเจดีย์ จำนวน 1,500 ไร่
10. อ.ศรีประจันต์ บริเวณ ต.ปลายนา ต.วังห้ว ต.บ้านกร่าง ต.ดอนปรู ต.บางงาม ต.ศรีประจันต์ ต.วังน้ำซับ จำนวน 4,420 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลองระบายในพื้นที่รวม 6 เครื่อง
2. สนับสนุนรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ข.สามชุก1 จำนวน 1 คัน
3. ใช้ระบบชลประทานจัดจราจรน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองระบายใหญ่ในพื้นที่
4. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5. ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม จาก สขบ.12 เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง

14. จังหวัดอุทัยธานี



สาเหตุ เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้ทัน และมีปริมาณน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง บริเวณ ต.หนองไผ่แบน ต.เนินแจง ต.สะแกกรัง ต.หาดทอง ต.เกาะเทโพ ต.น้ำซึม และ ต.ท่าซุง


แนวโน้มและการคาดการณ์

ถ้าไม่มีฝนตกลงมาในปริมาณที่มากสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- 1) สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ ต.หนองไผ่แบน จำนวน 1 เครื่อง รถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน รถบรรทุก 10 ล้อ เทท้าย จำนวน 2 คัน และอีกส่วนหนึ่งทาง อปท.ในพื้นที่ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่แล้ว
- 2) เดินเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโนนเหล็ก และสถานีหนองจิก เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง
- 3) ควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าให้เหมาะสมกับปัญหาในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเพิ่มขึ้น

15. จังหวัดมหาสารคาม




สาเหตุ เนื่องจากประตูปรับน้ำห้วยสามสตัย ตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย ได้เกิดชำรุด 1 บาน เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ประมาณเวลา 16.00 น. ทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำชีไหลลงลำห้วยสามสตัย คาดว่ามวลน้ำที่ไหลเข้า ประมาณ 2 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง เบื้องต้นประมาณ 5,000 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ คาดการณ์ว่า ถ้าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์ จะไม่มีผลกระทบต่อ การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม และอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยสามารถหยุดมวลน้ำได้ เมื่อเวลา 02.00 น. ของวันที่ 7 ต.ค. 64 หลังจากนั้น สามารถเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรได้ ภายใน 3 วัน

16. จังหวัดพิจิตร



สาเหตุ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเมื่อวันที่ 24-26 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสูงขึ้น ไหลมายังบริเวณ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร


สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วมขัง 1 อำเภอ ได้แก่ อ.วชิรบารมี บริเวณ ต.บ้านนา ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.20 ม. รวมพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันที

17. จังหวัดระนอง



สาเหตุ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำ (8 ต.ค.64) ที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนสะสม 12 ซม. ที่สถานีบ้านหินใหญ่ ต.น้ำจืด ได้ 105.0 มม. และเกิดน้ำหนุนสูงที่ระดับ 4.05 ม.

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย ระดับน้ำในคลองน้ำจืดลดลงต่อเนื่อง ฝิวถนนชุมชนน้ำจืด หมู่ 2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี สามารถสัญจรได้ปกติ

แนวโน้มและการคาดการณ์ หากปริมาณฝนที่ตกเริ่มลดลง ระดับน้ำในคลองน้ำจืดเริ่มลดลง สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานชลระนอง เร่งระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำลงคลองน้ำจืด เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมขังฝิวถนนภายในตลาดน้ำจืดในช่วงปริมาณฝนเกิน 100 มม. และมีน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ทางโครงการ ฯ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้อมูลเส้นทางทลของน้ำในพื้นที่ ถัดไปในการช่วยเหลือให้ทัน่วงที่