



สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564

ประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

พื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2564 จากอิทธิพลพายุและร่องมรสุม ประกอบด้วย

- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (วันที่ 8-11 ก.ย.64)
- อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (วันที่ 11-13 ก.ย.64)
- อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (วันที่ 14-19 ก.ย.64)
- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 20-25 ก.ย.64)
- อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-25 ก.ย.64)
- อิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อมา ประกอบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 14-17 ต.ค.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 48 จังหวัด ได้แก่

พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พังงา ระนอง ตรัง ตรวด ชัยภูมิ สระบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และประจวบคีรีขันธ์


พื้นที่ประสบอุทกภัย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อุทัยธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง



ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบกัย	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ชี	ขอนแก่น	5	มัญจาคีรี ชนบท พระยืน บ้านแฮด เมืองขอนแก่น	✓	
2	ชี	มหาสารคาม	2	โกสุมพิสัย กันทรวิชัย	✓	
3	ชี	กาฬสินธุ์	1	ร่องคำ	✓	✓
4	ชี	ร้อยเอ็ด	13	จังหาร เขียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี พนมไพร โพธิ์ชัย เมือง อาจสามารถ โพนทราย สุวรรณภูมิ หนองฮี เสลภูมิ	✓	✓
5	ชี	ยโสธร	6	เมืองยโสธร มหาชนะชัย ค้อวัง คำเขื่อนแก้ว ทรายมูล ป่าดิว	✓	
6	มูล	นครราชสีมา	2	คง โนนสูง	✓	
7	มูล	อุบลราชธานี	2	เมือง วารินชำราบ	✓	✓
8	ยม	พิษณุโลก	1	บางระกำ		✓
9	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	6	ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน	✓	
10	เจ้าพระยา	สิงห์บุรี	1	อินทร์บุรี	✓	
11	เจ้าพระยา	อ่างทอง	5	ไชโย วิเศษไชยชาญ ป่าโมก แสวงหา โพธิ์ทอง	✓	✓
12	เจ้าพระยา	ชัยนาท	2	สรรพยา สรรคบุรี	✓	
13	เจ้าพระยา	ลพบุรี	1	บ้านหมี่	✓	
14	เจ้าพระยา	นนทบุรี	3	ไทรน้อย ลาดหลุมแก้ว บางบัวทอง	✓	
15	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	9	เมือง สามชุก บางปลาม้า เดิมบางนางบวช อู่ทอง สองพี่น้อง หนองหญ้าไซ ตอนเจดีย์ ศรีประจันต์		✓
16	ท่าจีน	นครปฐม	4	บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน	✓	
17	สะแกกรัง	อุทัยธานี	2	เมืองอุทัยธานี หนองขาหย่าง	✓	
18	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	นครศรีธรรมราช	1	บางขัน	✓	
19	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	สุราษฎร์ธานี	1	ชัยบุรี	✓	
20	ทะเลสาบสงขลา	พัทลุง	1	ควนขนุน	✓	
รวม			68		18	6

สถานการณ์อุทกภัย

1. จังหวัดขอนแก่น



สาเหตุ จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับปริมาณแม่น้ำชีจากจังหวัดชัยภูมิไหลลงมาสมทบ ทำให้น้ำชีล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบให้บริเวณที่ลุ่มต่ำ เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.มัญจาคีรี อ.ชนบท อ.พระยืน อ.บ้านแฮด และอ.เมืองขอนแก่น รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 74,696 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ (18.00 น.)



ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชีได้ลดลง ทำให้หลายหมู่บ้านสามารถที่จะกลับเข้าพื้นที่ได้แล้ว เช่นเดียวกับกับถนนหลายเส้นทางที่ถูกระดับน้ำท่วมสูงที่วันนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถที่จะเปิดการเดินทางได้แล้วในหลายเส้นทาง

- สถานีวัดน้ำ E.9 บ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 10.89 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.07 ม. (ระดับตลิ่ง 11.00 ม.) ปริมาณน้ำ 313.76 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 330.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.16A บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 9.96 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.36 ม.** (ระดับตลิ่ง 9.60 ม.) ปริมาณน้ำ 684.80 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 625.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.85 บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 4.74 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.50 ม. (ระดับตลิ่ง 5.26 ม.) ปริมาณน้ำ 18.57 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 25.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานขอนแก่น ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริหารควบคุมการระบายน้ำผันน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำ จัดจราจรน้ำประสานการระบายน้ำจากแม่น้ำพอง แม่น้ำชี และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มช่วยสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

2. จังหวัดมหาสารคาม



สาเหตุ จากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ช่วงวันที่ 23-25 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้น และได้ไหลลงมาสู่บริเวณจังหวัดมหาสารคาม จึงเกิดผลกระทบน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำชีล้นตลิ่ง จำนวน 2 อำเภอ รวมพื้นที่ประสบอุทกภัย 13,179 ไร่ ได้แก่

1. อ.โกสุมพิสัย 7 ตำบล 12,865 ไร่
2. อ.กันทรวิชัย 4 ตำบล 314 ไร่

- เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 64 พบจุดที่มีน้ำล้นตลิ่งออกจากท่อ จำนวน 1 จุด ที่พนักกันน้ำชี กม. 27+500 ต.ลาดพัฒนา ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการปิดจุดที่มีน้ำล้นตลิ่งออกมาแล้วเสร็จ

แนวโน้มและการคาดการณ์ (18.00 น.)


ปริมาณมวลน้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมวลน้ำสูงสุดเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดมหาสารคามไปแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- สถานีวัดน้ำ E.91 บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำ 12.64 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.94 ม.** (ระดับตลิ่ง 11.70 ม.) ปริมาณน้ำ 1,046.61 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 900.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณ สะพานบ้านท่าตุม อ.เมือง จ.มหาสารคาม) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง บริเวณคันพนักกันน้ำ A1 บ้านสำโรง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย และเดินเครื่องสูบน้ำอีก 4 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรโครงการชลประทานมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานบ้านท่าตุม อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ ให้ระดับน้ำในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ลดระดับเร็วยิ่งขึ้น

3. จังหวัดกาฬสินธุ์



สาเหตุ จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเวลา วันที่ 23-25 ก.ย.64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นบริเวณกว้าง มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลลงสู่แม่น้ำชีผ่านจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม และมวลน้ำได้เดินทางมาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลทำให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งดันเข้าลำน้ำปาว ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์


สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ร่องคำ มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำริมแม่น้ำ (นอกเขตพนัง) บริเวณพื้นที่ตำบลเหล่าอ้อย พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 4,790 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณอำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย โดยโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณเขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 16 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำชีให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น

4. จังหวัดร้อยเอ็ด



สาเหตุ จากอิทธิพล พายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้เกิดฝนตกชุกและหนาแน่น ช่วงวันที่ 23-25 ก.ย. 64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานการณ์ปัจจุบัน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวม 13 อำเภอ จำนวน 4 กลุ่มน้ำ พื้นที่ 23,674ไร่รายละเอียดดังนี้

แม่น้ำชี จำนวน 13,271 ไร่ ประกอบด้วย อ.จันทรา 1,916 ไร่, อ.เชียงขวัญ 2,228 ไร่, อ.ทุ่งเขาหลวง 1,073 ไร่, อ.ธวัชบุรี 737 ไร่, อ.พนมไพร 2,584 ไร่, อ.โพนทราย 4,053 ไร่ และ อ.อาจสามารถ 680 ไร่ แม่น้ำมูลและลำเสียวใหญ่ จำนวน 2,249 ไร่ ประกอบด้วย อ.โพนทราย 300 ไร่, อ.สุวรรณภูมิ 1,717 ไร่ อ.หนองฮี 200 ไร่ และ อ.เกษตรวิสัย 32 ไร่ ลำนํ้ายัง อ.เสลภูมิ 8,154 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ (18.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.66A อ.จันทรา จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 13.37 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +1.77 ม.** (ระดับตลิ่ง 11.60 ม.) ปริมาณน้ำ 1,162.50 ลบ.ม./วิ (ความจุ 740 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.95 (ท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด) บ้านวังยาง-หนองแสง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 8.94 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +1.44 ม.** (ระดับตลิ่ง 7.50 ม.) ปริมาณน้ำ 1,101.33 ลบ.ม./วิ (ความจุ 875.00 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**
- สถานีวัดน้ำ E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 10.22 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.42 ม.** (ระดับตลิ่ง 9.80 ม.) ปริมาณน้ำ 1,170.82 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,032 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ช่วยเหลือดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ บ.ดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง
- ติดตั้งพร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ และใต้สะพานรัวซิดินแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
- บูรณาการจัดจราจรน้ำ โดยการยกบานผันน้ำ(แวนบานระบาย) เชื่อกันน้ำในแม่น้ำชี

6. จังหวัดนครราชสีมา



สาเหตุ เนื่องจากพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคอง ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านตั้งแต่วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปริมาณมาก ไหลลงลำน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถานการณ์ปัจจุบัน (เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่น้ำท่วมรวม 2 อำเภอ ได้แก่

- **อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ** อำเภอคง ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 10.116 ล้านลูกบาศก์เมตร (106.48%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.007 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำ 0.032 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ **อำเภอคง** ตำบลตาจั่น (1 หมู่บ้าน) ตำบลเทพาลัย (3 หมู่บ้าน)


- **อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)** อำเภอโนนไทย ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 19.497 ล้านลบ.ม. (69.39%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.185 ล้านลบ.ม. ระบายน้ำ 0.244 ล้านลบ.ม. พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ **อำเภอโนนสูง** ตำบลธารปราสาท (7 หมู่บ้าน) ตำบลหลุมข้าว (2 หมู่บ้าน) ตำบลเมืองปราสาท (1 หมู่บ้าน) ตำบลโนนสูง (1 ชุมชน)

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ปตร.จอหอ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำจากปก. จำนวน 3 เครื่อง ปตร.ข่อยงามติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสูบน้ำจากปก.จำนวน 2 เครื่อง ปตร.กันผมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง ฝ่ายบ้านบุตลาด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ฝ่ายบ้านท่ากระสังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และสะพานตรงโรงพยาบาลมหาราช ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร จำนวน 5 แห่ง รวม 18 เครื่อง จุดที่ 1 บ้านโนนหัวนา ต.กำปิง อ.โนนไทย 4 เครื่อง จุดที่ 2 ปตร.บ้านจาน ต.กำปิง อ.โนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 3 ปตร.บ้านลำเชียงไกร ต.โคกสูง อำเภอเมือง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 4 ชุมชนบ้านบัว ต.โนนสูง อ.โนนสูง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 5 สะพานบ้านส้ม ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จำนวน 6 เครื่อง

8. จังหวัดพิษณุโลก



สาเหตุ ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่ราษฎร
สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อำเภอ คือ อ.บางระกำ รายละเอียดดังนี้

1) อ.บางระกำ เกิดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของราษฎร บริเวณบ้านท่าโก ต.บางระกำ และบ้านยาง
แขวนอยู่ ต.บางระกำเมืองใหม่ จำนวนพื้นที่กว่า 500 ไร่ และพื้นที่หมู่ที่ 5-8 และหมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม
อำเภอบางระกำ จำนวนพื้นที่กว่า 3,715 ไร่ และพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จำนวนพื้นที่กว่า
3,000 ไร่ และพื้นที่ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จำนวน 500 ไร่



แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของราษฎร คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่อุทกภัยของอำเภอบางระกำจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานพิษณุโลกและส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน
8 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของราษฎร

9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สาเหตุ เนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักสูงขึ้น

สถานการณ์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ รายละเอียดดังนี้


1. ผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน และ อ.พระนครศรีอยุธยา

แนวโน้มและการคาดการณ์

- กลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณน้ำจากแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำท่าจีน มีแนวโน้มลดลง โดยที่สถานี P.17, N.67 และ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำ 219, 1,069 และ 1,997 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) อยู่ในอัตรา 1,941 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,036 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.23 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.26 ม.รทก.) ยังคงมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจ.ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, และนนทบุรี จากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำที่ จ.สิงห์บุรี (C.3) ลดลง 22 ซม. จ.อ่างทอง (C.7A) ลดลง 14 ซม. และ จ.พระนครศรีอยุธยา (C.35) ลดลง 5 ซม. โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) จะลดลงเหลือ 2,000 ลบ.ม./วินาที ในช่วงประมาณวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2564 ที่สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 2,489 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,524 ลบ.ม./วินาที) ประกอบกับกรมชลประทานมีแผนรับน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาทั้ง 13 ทุ่ง 1,704 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันรับน้ำไปแล้ว 2,052 ล้าน ลบ.ม. (120%) โดยมีแผนจะระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 ส่วนปริมาณน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ระบายลงคลองพระยาบรรลือ และคลองสาขาต่างๆ อาทิ คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลากซ้อ คลองขุดใหม่ คลองพระอุดม คลองพระพิมล คลองบางบัวทอง กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน พร้อมระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน สถานีสูบน้ำริมแม่น้ำอาทิเช่น สน.พระยาบรรลือ สน.พระพิมล สน.มหาสวัสดิ์ สน.มหาชัย สน.สิงหนาท2 สน.พระอุดม สน.บางบัวทอง รวมทั้งสนับสนุนกระสอบทรายและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

- กลุ่มน้ำป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันยังคงมีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับน้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีแผนระบายไม่เกิน 600 ลบ.ม./วิ ปัจจุบันเขื่อนป่าสักฯ ระบาย 38.94 ล้าน ลบ.ม. หรือ 450 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 450 ลบ.ม./วินาที)

10. จังหวัดสิงห์บุรี



สาเหตุ เกิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่าศักยภาพของลำน้ำ ประกอบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่การเกษตร


สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อำเภอ พื้นที่การเกษตร 386 ไร่ ดังนี้

- 1) อ.อินทร์บุรี บริเวณ ต.ชีน้ำร้าย ต.อินทร์บุรี และต.ทับยา

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลง

การให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลองระบายในพื้นที่รวม 23 เครื่อง (จาก คบ.สิงห์บุรี คบ.มหาราช คบ.ชัยสูตร และ สคก.) พร้อมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากและติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

11. จังหวัดอ่างทอง



สาเหตุ เกิดจากคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทนแรงดันน้ำที่เพิ่มประมาสูงอย่างต่อเนื่องไม่ไหว จนทรุดตัวทำให้ไหลข้ามตลิ่งช่วงที่ต่ำเข้าพื้นที่ชุมชน ประกอบกับมีฝนตกติดต่อกันหลายวันเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นจากคลองระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้

- 1) อ.ไชโย จำนวน 5 ตำบล
- 2) อ.ป่าโมก จำนวน 5 ตำบล
- 3) อ.วิเศษชัยชาญ บริเวณ ต.บางจัก พื้นที่การเกษตร 1,600 ไร่
- 4) อ.แสวงหา พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง จำนวน 1,075 ไร่
- 5) อ.โพธิ์ทอง พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมขัง จำนวน 1,300 ไร่


แนวโน้มและการคาดการณ์

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา คาดการณ์ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งจะคลี่คลายภายใน 3-4 สัปดาห์

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานอ่างทอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวม 12 เครื่อง พร้อมทั้งแจ้งเตือนข่าวสารสนเทศน้ำ และการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้ประชาชนรับทราบ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

12. จังหวัดชัยนาท



สาเหตุ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร และเกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้

สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ ดังนี้


- 1) อ.สรรพยา จำนวน 1 ตำบล พื้นที่การเกษตร 600 ไร่
- 2) อ.สรรคบุรี จำนวน 1 ตำบล พื้นที่การเกษตร 180 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง หากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง ที่ ปตร.บางสารวัตร หมู่ที่ 3 ต.โพนางคำตัก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (ติดตั้ง 5 ต.ค 64)
- ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำไหลลงอ่างอย่างใกล้ชิด
- เตรียมความพร้อมหากต้องมีการสูบน้ำในพื้นที่
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ ติดตาม เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด
- ใช้ระบบชลประทานในการบริหารจัดการ

13. จังหวัดลพบุรี



สาเหตุ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันเตียนหนู่ ซึ่งได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และได้เคลื่อนตัวพาดผ่านบริเวณจังหวัดลพบุรี ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยวัดได้ 200 มม. ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ประกอบกับมีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรในปริมาณมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกัก

สถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ ได้แก่


1) อ.บ้านหมี่ (ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกระเบียน อ.เมือง ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว และ ต.พุดา จำนวนรวม 4,940 ครัวเรือน

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันคลองชัยนาท-ป่าสักมีปริมาณน้ำและน้ำในพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานลพบุรี ได้เตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและคอยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ แจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ใช้สถานีสูบน้ำทั้ง 6 แห่ง ระบายน้ำลงคลองชัยนาท-ป่าสักวันละประมาณ 6.5 ล้าน ลบ.ม. และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด 42 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง อัตราสูบเครื่องละ 3.5 ลบ.ม./วินาที เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงคลองชัยนาท-ป่าสัก

14. จังหวัดนนทบุรี



สาเหตุ ฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมในคลองต่างๆ มีปริมาณมากประกอบกับน้ำจากทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ระบายลงคลองพระยาบวรราชเป็นปริมาณมาก



สถานการณ์ปัจจุบัน จากสภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการล้นตลิ่งในบางช่วงที่ลุ่มต่ำ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบวรราช) บริเวณ คลองลาดค้อ อ.โพธิ์น้อย จ.นนทบุรี คลองชุนศรี ต.โพธิ์ใหญ่ อ.โพธิ์น้อย จ.นนทบุรี และน้ำล้นตลิ่งคลองบางบัวทอง บริเวณวัดละหาร และหลัง รพ.บางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

แนวโน้มและการคาดการณ์ ระดับน้ำทรงตัวแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำในทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ดยังมีการระบายลงมามาก คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะเข้าสู่ภาวะปกติ

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- 1) บริหารจัดการน้ำตัดยอดน้ำที่ระบายลงมาจากทุ่งเจ้าเจ็ดออกจาก สสน.พระยาบวรราช ลงแม่น้ำท่าจีน อัตรา 42 cms ออกจาก สสน.สิงหนาท 2 อัตรา 36 cms รับน้ำเข้าพื้นที่โครงการผ่าน คลองญี่ปุ่นใต้ คลองชุนศรี คลองลาดค้อ และคลองชุนใหม่ อัตรารวมประมาณ 136 cms
- 2) ระบายน้ำในพื้นที่ ลงสู่คลองพระพิมล อัตรา 70-80 cmsสูบบอกทาง สสน.พระพิมล อัตรา 51 cms สสน.บางบัวทอง อัตรา 15 cms สสน.พระอุดม อัตรา 30 cms
- 3) ประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ ประชาชน ท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนใกล้เคียงทางน้ำและริมตลิ่ง รับผิดชอบถึงสถานการณ์ และแนวทางการระบายน้ำของโครงการ
- 4) มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในพื้นที่ และ เตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

15. จังหวัดสุพรรณบุรี



สาเหตุ สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ ได้แก่ อ.สามชุก อ.เมือง อ.บางปลาม้า อ.เดิมบางนางบวช อ.สองพี่น้อง อ.ดอนเจดีย์ อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์ และ อ.หนองหญ้าไซ รวมพื้นที่การเกษตรประสบอุทกภัย 265,387 ไร่ ดังนี้

แนวโน้มและการคาดการณ์ (18.00 น.)

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์

- สถานีวัดน้ำ T.13 (แม่น้ำท่าจีน) บ้านบางกร้อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ 3.48 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +1.08 ม. (ระดับตลิ่ง 2.40 ม.) แนวโน้มทรงตัว



การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลองระบายในพื้นที่รวม 16 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ (กรมชลประทาน) 22 เครื่อง แบ่งเป็น ที่ ปตร.เกาะทะลาย 4 เครื่อง ปตร.สองพี่น้อง 4 เครื่อง สะพานบางแม่หม้าย 4 เครื่อง สะพานกระเสียว-สุพรรณ 4 เครื่อง ปากคลองกระเสียว-สุพรรณ 2 เครื่อง วัดท่าเจดีย์ จำนวน 4 เครื่อง และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ (ทร.) จำนวน 17 เครื่อง ที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน วัดท่าเจดีย์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
3. สนับสนุนรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1 จำนวน 1 คัน
4. ดำเนินการทำคันดินกั้นน้ำล้นข้ามคันคลอง ร.4ข.สามชุก 1 และคลองระบายอื่นๆ การกั้นกระสอบทรายในจุดที่มีน้ำล้นข้ามคันคลอง ร.สามชุก 1 ผึ่งซ้าย ตั้งแต่กม.23+000 – กม.23+300 รวมถึงกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ประสานผู้นำชุมชนแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ
2. ติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำในคลองระบาย ร.3ข สามชุก 1 และ คลองระบาย ร.สามชุก 1 ให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เพื่อเพิ่มการระบายน้ำในคลอง

16. จังหวัดนครปฐม



สาเหตุ เนื่องจากอิทธิพลของพายุ"คมปาซุ" ส่งผลให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำ

สถานการณ์ปัจจุบัน

มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ท่วมพื้นที่บ้านราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน โดยเฉพาะ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี น้ำได้เอ่อท่วม ตลาด และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ตามจุดพื้นที่น้ำท่วมในแผนที่ทางด้านซ้าย

แนวโน้มและการคาดการณ์ (18.00 น.)

การระบายน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีน ที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนกระเสียวอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคันกันน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกันน้ำต่อไป

- สถานีวัดน้ำ T.1 (แม่น้ำท่าจีน) ที่ว่าการอำเภอ นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระดับน้ำ 2.34 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.68 ม. (ระดับตลิ่ง 1.66 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่


- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำเร่งระบายน้ำในเขตชุมชน จำนวน 6 เครื่อง และ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ)

- บริหารจัดการน้ำตัดยอดน้ำที่ระบายลงมาจากทุ่งเจ้าเจ็ดออกทาง สสน.พระยาบันลือ ลงแม่น้ำท่าจีน ออกทาง สสน.สิงหนาท 2 และรับน้ำเข้าพื้นที่โครงการผ่าน คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลากค้อน และคลองขุดใหม่

- ประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ ประชาชน ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนใกล้ทางน้ำและริมตลิ่ง รับทราบถึงสถานการณ์ และแนวทางการระบายน้ำกรณีการระบายน้ำเขื่อนกระเสียวให้ประชาชนทราบแล้ว

- มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในพื้นที่ และ เตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

17. จังหวัดอุทัยธานี



สาเหตุ เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ตอนบนของกลุ่มน้ำและในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย มีปริมาณน้ำไหลล้นตลิ่งจากลำน้ำแม่วงก์ ลำน้ำคลองโพ อ่างเก็บน้ำทับเสลา และแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ดังนี้

1) อ.หนองขาหย่าง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.หัวรอบ ต.หนองขาหย่าง ต.ดอนกลอย และ ต.ท่าโพ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ 112 ไร่

2) อ.เมือง จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ต.หนองแก ต.น้ำซึม และ ต.อุทัยใหม่ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ 30 ไร่


แนวโน้มและการคาดการณ์

ถ้าไม่มีฝนตกลงมาในปริมาณที่มากสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าให้เหมาะสมกับปัญหาในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ

18. จังหวัดนครศรีธรรมราช



สาเหตุ เนื่องจากมีฝนตกหนักมากในอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองสินปุน ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสินปุนได้เพิ่มระดับขึ้นเอ่อท่วมสะพานบ้านหนองหว้า ถนนหนองหว้า-คลองสินปุน (มะม่วงเอน) หมู่ที่ 5 ตำบลกุยหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ส่งผลให้มีพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 120 ไร่ (ริมตลิ่ง)

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วม ยังไม่มีพื้นที่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย สะพานสัญจรระหว่างหมู่บ้านรถไม่สามารถใช้งานได้ ระดับน้ำบนผิวสะพานสูงประมาณ 0.75 ซม.

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 วัน

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พร้อมเพื่อการช่วยเหลือได้ทันที

20. จังหวัดพัทลุง



สาเหตุ สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พ.ย. 2564 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอ ดังนี้

1) อ.ควนขนุน จำนวน 1 ตำบล

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่ คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 วัน

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่และติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานตลอดเวลา พร้อมรายงานการแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดทราบ