

สรุปสถานการณ์จากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” (วันที่ 12 ม.ค.62 ณ เวลา 07.00 น.)

- สถานการณ์อุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช
- สถานการณ์เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง 1 จังหวัด ได้แก่ ตรัง

สถานการณ์อุทกภัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ และ อ.หัวไทร กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 31 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 24 เครื่อง พร้อมทั้งเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ที่ติดกับทะเลการขึ้น-ลง ของน้ำทะเล เพื่อช่วยเพิ่มการระบายน้ำอีกวิธีหนึ่ง คาดว่าอีก 4-5 วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม

สถานการณ์เฝ้าระวัง

จังหวัดตรัง แม่น้ำตรัง สถานี X.233 อ.ห้วยยอด ระดับน้ำล้นตลิ่งสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ม.ค.62 เวลา 18.00 น. วัดได้ +22.84 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.84 ม. ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 เวลา 01.00 น. **ปัจจุบัน** เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำวัดได้ +15.78 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.22 ม. **แนวโน้มลดลง** สำหรับที่สถานี X.56 อ.ห้วยยอด เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำวัดได้ +11.25ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.75 ม. **แนวโน้มลดลง และปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอเมืองตรัง สถานี X.47 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำวัดได้ +3.09 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.21 ม. โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่ออำเภอเมืองตรัง แต่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรัง** กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง (สำรองอีก 11 เครื่อง) นอกจากนี้ยังได้สำรองรถชุดไฮโดรลิก 4 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง รถบรรทุก 3 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน