



สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564
ประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

พื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2564 จากอิทธิพลพายุและร่องมรสุม ประกอบด้วย

- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (วันที่ 8-11 ก.ย.64)
- อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (วันที่ 11-13 ก.ย.64)
- อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (วันที่ 14-19 ก.ย.64)
- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 20-25 ก.ย.64)
- อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-25 ก.ย.64)
- อิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อมา ประกอบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 14-17 ต.ค.64)
- อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง (วันที่ 10-13 พ.ย.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 51 จังหวัด ได้แก่

พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เลย กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ พะเยา สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พังงา ตรัง ชัยภูมิ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรีกระบี่ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง ชุมพร ระนอง และตรัง



พื้นที่ประสบอุทกภัย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา



ลำดับ ที่	กลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบกัญ	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ซี	ขอนแก่น	5	มัญจาคีรี ชนบท พระยืน บ้านแฮด เมืองขอนแก่น	✓	
2	ซี	มหาสารคาม	2	โกสุมพิสัย กันทรวิชัย	✓	
3	ซี	ร้อยเอ็ด	9	จังหาร เขียงขวัญ หุ่นเขาหลวง รัชชบุรี โพธิ์ชัย เมือง อาจสามารถ โพนทราย สุวรรณภูมิ เสลภูมิ	✓	✓
4	ซี	ยโสธร	6	เมืองยโสธร มหาชนะชัย ค้อวัง คำเขื่อนแก้ว ทรายมูล ป่าดิว	✓	
5	มูล	อุบลราชธานี	2	เมืองวารินชำราบ	✓	✓
6	ยม	พิษณุโลก	1	บางระกำ		✓
7	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	6	ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน	✓	
8	เจ้าพระยา	อ่างทอง	3	ป่าโมก วิเศษไชยชาญ เมือง	✓	✓
9	เจ้าพระยา	นนทบุรี	2	ไทรน้อย บางบัวทอง	✓	
10	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	8	เมืองสามชุก เดิมบางนางบวช อู่ทอง สองพี่น้องหนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์		✓
11	ท่าจีน	นครปฐม	3	บางเลน นครชัยศรี สามพราน	✓	
12	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	นครศรีธรรมราช	1	ร่อนพิบูลย์	✓	
13	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	สุราษฎร์ธานี	3	ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ ศิริรัฐนิคม	✓	
14	ทะเลสาบสงขลา	สงขลา	1	ระโนด	✓	
รวม			52		12	5

สถานการณ์อุทกภัย

1. จังหวัดขอนแก่น



สาเหตุ จากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับปริมาณแม่น้ำชีจากจังหวัดชัยภูมิไหลลงมาสมทบ ทำให้น้ำชีล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบให้บริเวณที่ลุ่มต่ำ เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.มัญจาคีรี อ.ชนบท อ.พระยืน อ.บ้านแฮด และ อ.เมืองขอนแก่น รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 61,721 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ (15.00 น.)



ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชีได้ลดลง ทำให้หลายหมู่บ้านสามารถที่จะกลับเข้าพื้นที่ได้แล้ว เช่นเดียวกับถนนหลายเส้นทางที่ถูกระดับน้ำท่วมสูงที่วันนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถที่จะเปิดการเดินทางได้แล้วในหลายเส้นทาง

- สถานีวัดน้ำ E.9 บ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 10.61 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.39 ม. (ระดับตลิ่ง 11.00 ม.) ปริมาณน้ำ 276.23 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 330.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.16A บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 9.37 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.23 ม. (ระดับตลิ่ง 9.60 ม.) ปริมาณน้ำ 597.59 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 625.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานขอนแก่น ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริหารควบคุมการระบายน้ำผันน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำ จัดจราจรน้ำประสานการระบายน้ำจากแม่น้ำพอง แม่น้ำชี และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มช่วยสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

2. จังหวัดมหาสารคาม



สาเหตุ จากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ช่วงวันที่ 23-25 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้น และได้ไหลลงมาสู่บริเวณจังหวัดมหาสารคาม จึงเกิดผลกระทบน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำชีล้นตลิ่ง จำนวน 2 อำเภอ รวมพื้นที่ประสบอุทกภัย 13,179 ไร่ ได้แก่

1. อ.โกสุมพิสัย 7 ตำบล 12,865 ไร่
2. อ.กันทรวิชัย 4 ตำบล 314 ไร่

- พนังกั้นน้ำชี ที่พรอยรั้วซิม จำนวน 10 จุด ได้ดำเนินการซ่อมแซมป้องกันไว้แล้ว

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)



ปริมาณมวลน้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมวลน้ำสูงสุดเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดมหาสารคามไปแล้ว

- สถานีวัดน้ำ E.91 บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำ 12.24 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.54 ม.** (ระดับตลิ่ง 11.70 ม.) ปริมาณน้ำ 984.22 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 900.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานมหาสารคาม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณ สะพานบ้านท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 1.ตำบลแหใต้ 6 เครื่อง 2.ตำบลหัวขวาง 2 เครื่อง และ 3.ตำบลยางท่าแจ้ง 3 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลแหใต้

3. จังหวัดร้อยเอ็ด



สาเหตุ จากอิทธิพล พายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้เกิดฝนตกชุกและหนาแน่น ช่วงวันที่ 23-25 ก.ย. 64 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานการณ์ปัจจุบัน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวม 9 อำเภอ จำนวน 4 กลุ่มน้ำ พื้นที่ 19,740 ไร่ รายละเอียดดังนี้

แม่น้ำชี จำนวน 16,489 ไร่ ประกอบด้วย อ.จันทาร 2,732 ไร่, อ.เชียงขวัญ 3,654 ไร่, อ.ทุ่งเขาหลวง 1,893 ไร่, อ.ธวัชบุรี 1,351 ไร่, อ.โพธิ์ชัย 6,713 ไร่ และ อ.อาจสามารถ 146 ไร่

แม่น้ำมูลและลำเสียวใหญ่ จำนวน 176 ไร่ ประกอบด้วย อ.โพนทราย 23 ไร่ และ อ.สุวรรณภูมิ 153 ไร่

ลำน้ำยัง อ.เสลภูมิ 3,075 ไร่



แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.66A อ.จันทาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 13.09 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +1.49 ม.** (ระดับตลิ่ง 11.60 ม.) ปริมาณน้ำ 1,105.07 ลบ.ม./วิ (ความจุ 740 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ E.95 (ท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด) บ้านวังยาง-หนองแสง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 8.86 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +1.36 ม.** (ระดับตลิ่ง 7.50 ม.) ปริมาณน้ำ 1,088.31 ลบ.ม./วิ (ความจุ 875.00 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มทรงตัว**
- สถานีวัดน้ำ E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 10.16 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.36 ม.** (ระดับตลิ่ง 9.80 ม.) ปริมาณน้ำ 1,133.63 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,032 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ช่วยเหลือดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ บ.ดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง
- ติดตั้งพร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ และใต้สะพานธวัชดินแดง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
- บูรณาการจัดจราจรน้ำ โดยการยกบานผันน้ำ(แวนบานระบาย) เขื่อนกั้นน้ำในแม่น้ำชี

4. จังหวัดยโสธร



สาเหตุ จากอิทธิพล พายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” และแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกชุกและหนาแน่น ช่วงวันที่ 23 - 27 ก.ย. 64 ในเขตจังหวัดยโสธร เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี และน้ำในลำเซบาย เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดยโสธร

สถานการณ์ปัจจุบัน ในเขตจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมถึงปัจจุบัน รวม 6 อำเภอ จำนวน 2 ลุ่มน้ำ พื้นที่ 94,799 ไร่ รายละเอียดดังนี้



แม่น้ำชี จำนวน 49,717 ไร่ ประกอบด้วย อ.เมืองยโสธร 18,741.25 ไร่, อ.มหาชนะชัย 22,036 ไร่, อ.ค้อวัง 6,217.75 ไร่, อ.คำเขื่อนแก้ว 2,692 ไร่, และ อ.ทรายมูล 30 ไร่

ลำเซบาย จำนวน 45,082 ไร่ ประกอบด้วย อ.ป่าดัว 20,044 ไร่, และ อ.คำเขื่อนแก้ว 25,038 ไร่ (ปัจจุบันเหลือพื้นที่น้ำท่วม 1,557 ไร่ ประกอบด้วย อ.ป่าดัว 89 ไร่ และ อ.คำเขื่อนแก้ว 1,468 ไร่)

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)
 - สถานีวัดน้ำ E.20A อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระดับน้ำ 10.15 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.15 ม.** (ระดับตลิ่ง 10.00 ม.) ปริมาณน้ำ 1,156.77 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,032 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มทรงตัว**

- การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่**
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เพื่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ลงสู่แม่น้ำชี และได้เตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือพร้อมบุคลากร ไว้พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (ปัจจุบันถอนการติดตั้งแล้ว)
 - กระสอบปุยบรรจุทราย 500 กระสอบ
 - ขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองยโสธร กรณีฉุกเฉิน
 - การประชาสัมพันธ์ ฝักระวัง แจ้งเตือน และการช่วยเหลือจังหวัดยโสธร โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น CEO ในการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือต่างๆ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดตั้ง กองอำนวยการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรขึ้น เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

5. จังหวัดอุบลราชธานี



สาเหตุ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอัตราการระเหยในลำน้ำสายต่างๆ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในลำน้ำมูล

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ รายละเอียดดังนี้

1. **อ.เมือง** ได้รับผลกระทบ รวม 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวังแดง ชุมชนหาดคูเตื่อ ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จ ชุมชนเขาวเรศ 3 ชุมชนทัพไท และ ชุมชนหาดวัดใต้ มีระดับน้ำสูงประมาณ 0.30 – 1.30 ม.

2. **อ.วารินชำราบ** รับผลกระทบแล้ว 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าบั้งมั่ง และชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนกอไผ่ และชุมชนหาดสวนยา ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีระดับน้ำสูงประมาณ 0.20 – 0.50 ม.

แนวโน้มและการคาดการณ์ (16.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.98 (แม่น้ำชี) บ้านเซียงใน อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 10.30 ม.รทก. **ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง +0.30 ม.** (ระดับตลิ่ง 10.00 ม.) ปริมาณน้ำ 1,185.00 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,075 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มทรงตัว**

- สถานีวัดน้ำ M.7 (แม่น้ำมูล) สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำ 7.60 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.60 ม.** (ระดับตลิ่ง 7.00 ม.) ปริมาณน้ำ 2,660.00 ลบ.ม./วิ (ความจุ 2,300 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ช่วยเหลือ ดังนี้


1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 เครื่อง แบ่งเป็น บริเวณท้ายแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร 1 เครื่อง ที่ ปตร.วัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ 4 เครื่อง และที่ชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ 3 เครื่อง

2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 100 เครื่อง และเรือสูบน้ำ 1 ลำ บริเวณท้ายแก่งสะพือ

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

เร่งผลักดันน้ำลงในลำน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง และเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รถแบคโฮ รถบรรทุก กระจายทราย พร้อมให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในพื้นที่

6. จังหวัดพิษณุโลก



สาเหตุ ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่ราชการ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อำเภอ คือ อ.บางระกำ เกิดมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร
ของราชการ บริเวณบ้านท่าโก ต.บางระกำ และบ้านยางแขวนอยู่ ต.บางระกำเมืองใหม่ จำนวนพื้นที่กว่า 500 ไร่
และพื้นที่หมู่ที่ 5-8 และหมู่ที่ 10 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จำนวนพื้นที่กว่า 3,715 ไร่ และพื้นที่หมู่ 4
ต.ทำนงงาม อ.บางระกำ จำนวนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ และพื้นที่ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จำนวน 325 ไร่



แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของราชการ คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่อุทกภัยของอำเภอบางระกำจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานพิษณุโลกและส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน
8 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของราชการ

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สาเหตุ เนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก (รับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักสูงขึ้น


สถานการณ์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ รายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน และ อ.พระนครศรีอยุธยา

แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00น.)

- **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณน้ำจากแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อย มีแนวโน้มลดลง** โดยที่สถานี P.17 ,N.67 และ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำ 103, 748 และ 1,406 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) อยู่ในอัตรา 1,333 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,454 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.17 ม.รทก. (เมื่อวาน +17.17 ม.รทก.) ยังคงมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต จ.ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, และนนทบุรี จากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำที่ จ.สิงห์บุรี (C.3) ลดลง 43 ซม. จ.อ่างทอง (C.7A) ลดลง 37 ซม. และ จ.พระนครศรีอยุธยา (C.35) ลดลง 27 ซม. ที่สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 1,651 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,792 ลบ.ม./วินาที) ประกอบกับกรมชลประทานยังมีน้ำคงเหลือในทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาทั้ง 13 ทุ่ง 1,721.51 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนจะระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 ปัจจุบันระบายน้ำออก 84.67 ล้าน ลบ.ม. ต้องระบายน้ำอีก 1,261.21 (73%) (โดยจะเก็บกักน้ำในทุ่งไว้ 460.3 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูแล้ง) กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน พร้อมระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน สถานีสูบน้ำริมแม่น้ำอาทิเช่น สน.พระยาบรรลือ สน.พระพิมล สน.มหาสวัสดิ์ สน.มหาชัย สน.สิงหนาท 2 สน.พระอุดม สน.บางบัวทอง รวมทั้งสนับสนุนกระสอบทราย และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

8. จังหวัดอ่างทอง



สภาพพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลงในพื้นที่ ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย



สภาพพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลงในพื้นที่ ต.บางปลากด อ.ป่าโมก



สาเหตุ เกิดจากคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทนแรงดันน้ำที่เพิ่มประมาสูงอย่างต่อเนื่องไม่ไหว จนทรุดตัวทำให้ไหลข้ามตลิ่งช่วงที่ต่ำเข้าพื้นที่ชุมชน ประกอบกับมีฝนตกติดต่อกันหลายวันเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นจากคลองระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้

- 1) อ.ป่าโมก จำนวน 4 ตำบล
- 2) อ.วิเศษชัยชาญ จำนวน 6 ตำบล
- 3) อ.เมือง จำนวน 3 ตำบล

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำเริ่มลดต่ำกว่าตลิ่งแล้ว กำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังคาดการณ์ 1-2 สัปดาห์ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่คลี่คลายแล้ว ส่วนน้ำที่ค้างในทุ่งที่ไม่ มีผลผลิตการเกษตร คาดการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 เดือน

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานอ่างทอง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวม 12 เครื่อง พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตร

9. จังหวัดนนทบุรี



สาเหตุ ฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมในคลองต่างๆ มีปริมาณมากประกอบกับน้ำจากทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ระบายลงคลองพระยาบวรสิทธิ์เป็นปริมาณมาก

สถานการณ์ปัจจุบัน จากสภาพน้ำในลำน้ำสายหลัก มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการล้นตลิ่งในบางช่วงที่ลุ่มต่ำ บริเวณ หมู่ 2,3 ต.นิลเพชร พื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ หมู่ 4 ต.บัวปากท่า พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ หมู่ 1 ต.หินมูล พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ หมู่ 8 ต.ไทรงาม พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ระดับน้ำสูงเฉลี่ยประมาณ 50-70 ซม.(พื้นที่นาข้าวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว) น้ำล้นตลิ่งบริเวณทางกลับรถใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 346 คลองขุดใหม่ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี น้ำล้นตลิ่งบริเวณทางกลับรถใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 340 คลองลาดค้อน ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี คลองขุนศรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี คลองขุดใหม่ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และน้ำล้นตลิ่งคลองบางบัวทอง บริเวณวัดละหาร และหลังรพ.บางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี


แนวโน้มและการคาดการณ์ ระดับน้ำทรงตัวแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำในทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ดยังมีการระบายลงมาจำนวนมาก คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะเข้าสู่ภาวะปกติ

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1) บริหารจัดการน้ำตัดยอดน้ำที่ระบายลงมาจากทุ่งเจ้าเจ็ดออกทาง สสน.พระยาบวรสิทธิ์ ลงแม่น้ำท่าจีน อัตรา 42 cms ออกทาง สสน.สิงหนาท 2 อัตรา 36 cms รับน้ำเข้าพื้นที่โครงการผ่าน คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลาดค้อน และคลองขุดใหม่ อัตรารวมประมาณ 134 cms

2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำเร่งระบายน้ำในเขตชุมชน จำนวน 6 เครื่อง

10. จังหวัดสุพรรณบุรี



สาเหตุ สืบเนื่องจากห่ออมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 อำเภอ ได้แก่ อ.สามชุก อ.เมือง อ.เดิมบางนางบวช อ.สองพี่น้อง อ.ดอนเจดีย์ อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์ และ อ.หนองหญ้าไซ รวมพื้นที่การเกษตรประสบอุทกภัย 133,885 ไร่

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์

- สถานีวัดน้ำ T.13 (แม่น้ำท่าจีน) บ้านบางกร้อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำ 3.38 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.98 ม. (ระดับตลิ่ง 2.40 ม.) **แนวโน้มลดลง**



การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงคลองระบายในพื้นที่รวม 16 เครื่อง
2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ (กรมชลประทาน) 22 เครื่อง แบ่งเป็น ที่ ปตร.เกาะทะลาย 4 เครื่อง ปตร.สองพี่น้อง 4 เครื่อง สะพานบางแม่หม้าย 4 เครื่อง สะพานกระเสี้ยว-สุพรรณ 4 เครื่อง ปากคลองกระเสี้ยว-สุพรรณ 2 เครื่อง วัดท่าเจดีย์ จำนวน 4 เครื่อง และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ (ทร.) จำนวน 17 เครื่อง ที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน วัดท่าเจดีย์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง
3. สนับสนุนรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1 จำนวน 1 คัน
4. ดำเนินการทำคันดินกั้นน้ำล้นข้ามคันคลอง ร.4ข.สามชุก 1 และคลองระบายอื่นๆ การกั้นกระสอบทรายในจุดที่มีน้ำล้นข้ามคันคลอง ร.สามชุก 1 ผึ่งซ้าย ตั้งแต่กม.23+000 – กม.23+300 รวมถึงกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ประสานผู้นำชุมชนแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ
2. ติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำในคลองระบาย ร.3ข สามชุก 1 และ คลองระบาย ร.สามชุก 1 ให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก เพื่อเพิ่มการระบายน้ำในคลอง

11. จังหวัดนครปฐม



สาเหตุ เนื่องจากอิทธิพลของพายุ"คมปาซุ" ส่งผลให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำ

สถานการณ์ปัจจุบัน

มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ท่วมพื้นที่บ้านราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน โดยเฉพาะ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี น้ำได้เอ่อท่วม ตลาด และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ตามจุดพื้นที่น้ำท่วมในแผนที่ทางด้านซ้าย

แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)



การระบายน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีน ที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนกระเสียวอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคันกันน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกันน้ำต่อไป

- สถานีวัดน้ำ T.1 (แม่น้ำท่าจีน) ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระดับน้ำ 2.06 มรทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.40 ม. (ระดับตลิ่ง 1.66 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำเร่งระบายน้ำในเขตชุมชน จำนวน 6 เครื่อง และ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ)
- บริหารจัดการน้ำตัดยอดน้ำที่ระบายลงมาจากทุ่งเจ้าเจ็ดออกทาง สน.พระยาบันลือ ลงแม่น้ำท่าจีน ออกทาง สน.สิงหนาท 2 และรับน้ำเข้าพื้นที่โครงการผ่าน คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลากค้อน และคลองชุดใหม่
- ประกาศแจ้งเตือนแจ้งให้ ประชาชน ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนใกล้ทางน้ำและริมตลิ่ง รับทราบถึงสถานการณ์ และแนวทางการระบายน้ำกรณีการระบายน้ำเขื่อนกระเสียวให้ประชาชนทราบแล้ว
- มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในพื้นที่ และ เตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

12. จังหวัดนครศรีธรรมราช



สาเหตุ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 9 -14 พฤศจิกายน 2564 วัดได้ 315.0 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำมีระดับเพิ่มขึ้น ในหลายพื้นที่

สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำยังคงท่วมพื้นที่ 1 อำเภอ 1 ตำบล ได้แก่ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ 3 หมู่บ้าน (พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง)

แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย แนวโน้ม ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลง คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 วัน


- สถานีวัดน้ำ X.203 บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำ 9.31 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.49 ม. (ระดับตลิ่ง 10.80 ม.) ปริมาณน้ำ 10.60 ลบ.ม./วิ (ความจุ 52.00 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**

- สถานีวัดน้ำ X.285 สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระดับน้ำ 1.73 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.47 ม. (ระดับตลิ่ง 3.20 ม.) **แนวโน้มลดลง**

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 38 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 22 เครื่อง เครื่อง Hydroflow 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ รวมทั้งหมด 66 เครื่อง ในเขต จ.นครศรีธรรมราช

13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี



สาเหตุ เนื่องจากมีฝนตกหนักมากในอำเภอเขาพนม และอำเภอ ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นน้ำของคลองโตรม ซึ่งไหลลงคลองอิปัน และเป็นต้นน้ำของคลองอิปัน ส่งผลให้ระดับในคลองโตรมและคลองอิปันได้ และคลองท่าทอง เพิ่มขึ้นเอ่อท่วมในพื้นที่ต่ำริมคลอง

สถานการณ์ปัจจุบัน มีน้ำท่วมรวม 3 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอดอนสัก บริเวณ บ้านหาดใหญ่ ม.6 ต.ชลคราม 30 หลังคาเรือน
2. อำเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านหัวคอก ม.1 ต.ท่าอุแท 20 หลังคาเรือน
3. อำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านมะละ 15 หลังคาเรือน

แนวโน้มน้ำและการคาดการณ์

ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่ แนวโน้ม ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลง คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- นำรถแบคโฮ ขุดเปิดทางน้ำ เพื่อระบายน้ำจากคลองท่าทองไปยังคลองคราม
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 8 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

ในเขต จ.สุราษฎร์ธานี

14. จังหวัดสงขลา



สาเหตุ เนื่องด้วยเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา (บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ใน 4 อำเภอของคาบสมุทรสทิงพระ ส่งผลให้เกิดน้ำท่าไหลล้นตลิ่ง

สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมรวม 1 อำเภอ ได้แก่

1.อำเภอระโนด บริเวณ ม.3 ม.4 และ ม.5 ต.วัดสน ความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ได้รับผลกระทบประมาณ 110 ครัวเรือน

แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำในคลองทรงตัวสามารถระบายได้เต็มศักยภาพ แนวโน้ม คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว รวมจำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ บริเวณ ม.3 ต.ปอดู อ.ระโนด 1 เครื่อง และบริเวณ ม.3 ต.วัดสน อ.ระโนด 1 เครื่อง

- เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย โดยมีหนังสือแจ้งเตือนในแต่ละกลุ่มน้ำ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

- มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้ง