



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำป่าสัก ปี 2567

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง และ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12)

- ☐ พื้นที่ลุ่มน้ำ 15,603.33 ตารางกิโลเมตร
- ☐ ความยาวลำน้ำโดยประมาณ 746.00 กิโลเมตร
- ☐ จำนวนลุ่มน้ำสาขา 11 สาขา
- ☐ ระดับความสูง 10 - 1,200 เมตร รทก.
- ☐ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,150.20 มิลลิเมตร
- ☐ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 2,779 ล้านลูกบาศก์เมตร

➤ ฤดูฝน 2,414 ล้านลูกบาศก์เมตร

➤ ฤดูแล้ง 365 ล้านลูกบาศก์เมตร



☐ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 10,856.48 ตารางกิโลเมตร


☐ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 15,275.15 ตารางกิโลเมตร

☐ พื้นที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 1,471,653 ไร่

ลำดับ	ลุ่มน้ำย่อย	ลุ่มน้ำหลัก	พื้นที่ (ตร.กม.)	ร้อยละ
1201	แม่น้ำป่าสักตอนบน	ป่าสัก	1,530.73	9.81
1202	ห้วยน้ำพุ	ป่าสัก	687.62	4.41
1203	แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2	ป่าสัก	2,410.10	15.45
1204	คลองห้วยบ่อ	ป่าสัก	133.01	0.85
1205	แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/1	ป่าสัก	3,501.64	22.44
1206	ห้วยเกาะแก้ว	ป่าสัก	494.75	3.17
1207	แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/2	ป่าสัก	719.51	4.61
1208	ลำสนธิ	ป่าสัก	1,334.00	8.55
1209	แม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 1	ป่าสัก	2,045.67	13.11
1210	ห้วยหมวกเหล็ก	ป่าสัก	654.91	4.20
1211	แม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 2	ป่าสัก	2,091.39	13.40
		รวม	15,603.33	100.00

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ (แม่น้ำป่าสัก)





สถานีน้ำท่าที่น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำป่าสัก พ.ศ. 2567

สถานี S.3 บ้านตาลเดี่ยว ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เกิดน้ำล้นตลิ่ง 3 ครั้ง ดังนี้

❗ **ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 22 ก.ค. 67**

ระดับน้ำสูงสุด 9.07 ม.(รสม.) ปริมาณน้ำ 122.7 ลบ.ม./วิ
(19 ก.ค. 67 เวลา 19.00 น.) สูงกว่าตลิ่ง +0.77 ม.

❗ **ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 30 ส.ค. 67**

ระดับน้ำสูงสุด 9.13 ม.(รสม.) ปริมาณน้ำ 126.20 ลบ.ม./วิ
(29 ส.ค. 66 เวลา 15.00 น.) สูงกว่าตลิ่ง +0.83 ม.

❗ **ครั้งที่ 3 วันที่ 26 - 27 ก.ย. 67**

ระดับน้ำสูงสุด 9.16 ม.(รสม.) ปริมาณน้ำ 128.0 ลบ.ม./วิ
(26 ก.ย. 67 เวลา 13.00 น.) สูงกว่าตลิ่ง +0.86 ม.

สถานี S.14 บ้านท่ารวก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันที่ 23 ก.ย. 67

❗ **ระดับน้ำสูงสุด 62.19 ม.(รทก.) ปริมาณน้ำ 233.00 ลบ.ม./วิ
(23 ก.ย. 67 เวลา 22.00 น.) สูงกว่าตลิ่ง +0.65 ม.**

สถานี S.42 บ้านบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์


❗ **ครั้งที่ 1 วันที่ 24 - 27 ก.ย. 67**

ระดับน้ำสูงสุด 11.26 ม.(รสม.) ปริมาณน้ำ 300.40 ลบ.ม./วิ
(25 ก.ย. 67 เวลา 18.00 น.) สูงกว่าตลิ่ง +0.26 ม.


❗ **ครั้งที่ 2 วันที่ 5 - 7 ต.ค. 67**

ระดับน้ำสูงสุด 11.11 ม.(รสม.) ปริมาณน้ำ 290.70 ลบ.ม./วิ
(5 ต.ค. 66 เวลา 16.00 น.) สูงกว่าตลิ่ง +0.11 ม.

ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 14 – 22 ก.ค. 67)



ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 14 – 22 ก.ค. 67)





หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่สลายตัวจากพายุ 06W เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ประกอบกับมีร่องมรสุม พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 14 – 22 ก.ค. 67)





วันที่ 15 ก.ค. 67

GSMaP NRT (0.1 Deg.)
15 Jul 2024 to 15 Jul 2024





วันที่ 16 ก.ค. 67

GSMaP NRT (0.1 Deg.)
16 Jul 2024 to 16 Jul 2024









วันที่ 17 ก.ค. 67

GSMaP NRT (0.1 Deg.)
17 Jul 2024 to 17 Jul 2024




วันที่ 18 ก.ค. 67

GSMaP NRT (0.1 Deg.)
18 Jul 2024 to 18 Jul 2024



ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 27 - 31 ส.ค. 67)




ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ในช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม 2567 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่


ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 27 – 31 ส.ค. 67)




วันที่ 27 ส.ค. 67



วันที่ 28 ส.ค. 67




วันที่ 29 ส.ค. 67






สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำป่าสัก (แม่น้ำป่าสัก)










กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำป่าสัก วันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 2567
สถานี S.3 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์



ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 23 ก.ย. 67)



ร่องมรสุม (ช่วงวันที่ 5 – 7 ต.ค. 67)




สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำป่าสัก (แม่น้ำป่าสัก)



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำป่าสัก วันที่ 15 ก.ย. - 30 ต.ค. 2567

สถานี S.3 อ.หล่มสัก S.42 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และ สถานี S.14 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี



ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด



1. ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมือต่างๆ เช่น



2. ขาดเทคโนโลยีในการประเมินสถานการณ์น้ำที่เหมาะสม

ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด



สถานีตรวจวัดน้ำฝน



เพียงพอ



ไม่เพียงพอ



สถานีตรวจวัดน้ำท่า



เพียงพอ



ไม่เพียงพอ