




สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำวัง ปี พ.ศ. 2568

ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำวัง (รหัสลุ่มน้ำ 07)



- พื้นที่ลุ่มน้ำ **10,788.86** ตารางกิโลเมตร
- จำนวนลุ่มน้ำสาขา **11** ลุ่มน้ำสาขา
- ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง และตาก
- ความยาวลำน้ำโดยประมาณ **488** กิโลเมตร
- ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ต๋อยและน้ำแม่สอย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ น้ำแม่จางมีต้นกำเนิดจากดอยผาแดงในเทือกเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นสันปันน้ำของลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ำ
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย **100 – 1,100** เมตร รทก.
- พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย **6,030.14** ตร.กม.
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง **10,738.55** ตร.กม.



ฝนเฉลี่ยรายปี

1,393.50 มิลลิเมตร

อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ

- เขื่อนกิ่วลม อําเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความจุ 106.22 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนกิ่วคอหมา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความจุ 170.00 ล้าน ลบ.ม.

น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,611 ล้านลูกบาศก์เมตร




ฤดูฝน

1,369 ล้านลูกบาศก์เมตร




ฤดูแล้ง

242 ล้านลูกบาศก์เมตร




พายุและร่องมรสุมที่ผ่านลุ่มน้ำวังในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2568






พายุดีเปรสชัน “หนองฟ้า”

ช่วงเวลา : 30 สิงหาคม- 1 กันยายน 2568



กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน ฉบับที่ 1 “พายุดีเปรสชัน” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย คาดมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรง ช่วงวันที่ 30 สิงหาคมถึง 1 กันยายน 2568 นี้ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงใหม่ โดนถล่มซ้ำอีกรอบ เสี่ยงท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงภาคอีสาน และภาคกลางด้วย อ่าวไทย-อันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง







แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.00 น.

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและฝนลดลง

THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT
WEATHER CHART AT 00 UTC
2 NOVEMBER 2025




วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 04.00 น.




Accumulated Rainfall
from 2025-11-01 07:00 to 2025-11-02 07:00

2 พ.ย. 68




พายุดีเปรสชัน “คัลแม็ก”

ช่วงเวลา : 7 - 9 พฤศจิกายน 2568




กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น "คัลแม็ก" (KALMAEGI) โดยในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 พายุส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประชาชนต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.



Accumulated Rainfall
from 2025-11-08 03:00 to 2025-11-09 03:00

9 พ.ย. 68



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำวัง ปี พ.ศ.2568



▶ เดือนกันยายน



สถานี W.23 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 1 - 3 กันยายน 2568

=> Peak 6.91 m. / 566 cms. (2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.)



สถานี W.24 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 1 - 3 กันยายน 2568


=> Peak 9.20 m. / 557 cms. (2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.)



สถานี W.4A อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 1 - 2 กันยายน 2568

=> Peak 7.15 m. / 607.9 cms. (2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.)



▶ เดือนพฤศจิกายน



สถานี W.23 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 3 - 4, 10 - 13 พฤศจิกายน 2568


=> Peak 7.13 m. / 603.2 cms. (12 พ.ย. 68 เวลา 05.00 น.)



สถานี W.24 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 11 - 13 พฤศจิกายน 2568


=> Peak 8.94 m. / 520.1 cms. (12 พ.ย. 68 เวลา 08.00 น.)



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.23



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




- สถานี W.24



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.4A



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




- สถานี W.23



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




- สถานี W.24



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




- สถานี W.4A



กราฟแสดงระดับรายน้ำชั่วโมง



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง กลุ่มน้ำวัง วันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2568
สถานี W.3A อ.เถิน จ.ลำปาง, สถานี W.23 อ.สามเงา, สถานี W.24 อ.สามเงา และ W.4A อ.สามเงา จ.ตาก




กราฟแสดงระดับรายน้ำชั่วโมง



กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง กลุ่มน้ำวัง วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2568

สถานี W.3A อ.เถิน จ.ลำปาง, สถานี W.23 อ.สามเงา, สถานี W.24 อ.สามเงา และ W.4A อ.สามเงา จ.ตาก



ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม วันที่ 1 - 3 กันยายน 2568



- 
- เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นบริเวณตอนล่างของกลุ่มน้ำเป็นประจำ ควรมีแผนเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 - ตรวจเช็คสถานีโทรมาตรให้มีความเสถียรและถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ในพื้นที่ได้ทัน่วงที
 - เพิ่มสถานีตรวจวัดน้ำฝนบริเวณตอนกลางและตอนล่างของกลุ่มน้ำเพิ่มเติม และสามารถนำมาประยุกต์จัดทำความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่า เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

