



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง
ปีน้ำ พ.ศ. 2568
ลุ่มน้ำสะแกกรัง



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน




กรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
70 ล้าน ลบ.ม.
อ.แม่ปิ่น จ.นครสวรรค์

แผนผังลุ่มน้ำสะแกกรัง

เวลาเดินทาง
(ชั่วโมง)


ระยะทาง
(กิโลเมตร)



ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

หมายเหตุ : ใช้เฉพาะช่วงเวลาน้ำหลาก

แผนที่สถานีสำรวจอุทกวิทยา ลุ่มน้ำสะแกกรัง




ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

ลักษณะและสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง




ลักษณะและสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568






เส้นทางเดินพายุที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำสะแกกรัง




พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (KALMAEGI) : ส่งผลกระทบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568

แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกิ” เดือนพฤศจิกายน 2568




- พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกิ” ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองบิญติญ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68
- จากนั้นอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนบริเวณประเทศกัมพูชา แล้วอ่อนกำลังลงต่อเนื่องเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศลาว เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพายุดีเปรสชัน ในวันที่ 7 พ.ย. 68
- แล้วเคลื่อนตัวต่อเนื่องผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและประเทศเมียนมาตามลำดับ
- ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ตอนบนของไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก





ปริมาณฝน เดือนพฤศจิกายน 2568



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง




ตารางสรุปสถานีนํ้าล้นตลิ่ง กลุ่มนํ้าสะแกกรัง ปีนํ้า 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)

Ct.5A อ.ชาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร

3 พ.ย. 68

ระดับสูงสุด 107.42 ม. (รทก.) ปริมาณนํ้า 343 ลบ.ม./วินาที
สูงกว่าตลิ่ง +0.56 ม. วันที่ 3 พ.ย. 68



Ct.4 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

3-5 พ.ย. 2568

ระดับสูงสุด 71.44 ม. (รทก.) ปริมาณนํ้า 208 ลบ.ม./วินาที
สูงกว่าตลิ่ง +0.44 ม. วันที่ 4 พ.ย. 68


Ct.8 อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

3, 5-7 พ.ย. 2568

ระดับสูงสุด 33.85 ม. (รทก.) ปริมาณนํ้า 319 ลบ.ม./วินาที
สูงกว่าตลิ่ง +0.35 ม. วันที่ 6 พ.ย. 2568




กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี น้ำแม่วงศ์ ปีน้ำ 2510-2568
สถานี Ct.4 บ้านศาลเจ้าไก่อ่ต้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี






กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี น้ำแม่วงศ์ ปีน้ำ 2512 -2568
สถานี Ct.5A บ้านปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร





กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี น้ำแม่วงศ์ ปีน้ำ 2518-2568


สถานี Ct.8 บ้านโคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี





ระดับน้ำรายชั่วโมงสถานีน้ำแม่วงศ์ วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2568

สถานี Ct.5A บ้านปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร




ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน





ระดับน้ำรายชั่วโมงสถานีน้ำแม่วงก์ วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2568

สถานี Ct.4 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์




ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน





ระดับน้ำรายชั่วโมงสถานีน้ำแม่วงก์ วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2568

สถานี Ct.8 บ้านโคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน





ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ





รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนทับเสลา ภาคกลาง
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568







พื้นที่น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1A
บันทึกภาพวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
ในบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์
พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี
อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร
Inundated areas from Sentinel-1A
image acquired on 12 November 2025
found flooded areas in Nakhon Sawan,
Phichit, Sukhothai, Phitsanulok,
Uthai Thani, Uttaradit
and Kamphaeng Phet Provinces.



พื้นที่น้ำท่วม รวมทั้งหมด (ไร่)
FLOOD INUNDATED AREAS (RAU)

พื้นที่และระดับความลึกของน้ำท่วม
0.5 1.0 1.5 2.0 >2.5 เมตร





พื้นที่น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1C
บันทึกภาพวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
ในบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์
พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี
กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์
Inundated areas from Sentinel-1C
image acquired on 11 November 2025
found flooded areas in Nakhon Sawan,
Phichit, Sukhothai, Phitsanulok,
Uthai Thani, Kamphaeng Phet,
and Uttaradit Provinces.




พื้นที่น้ำท่วม รวมทั้งหมด (ไร่)
FLOOD INUNDATED AREAS (RAU)

พื้นที่และระดับความลึกของน้ำท่วม
0.5 1.0 1.5 2.0 >2.5 เมตร



พื้นที่ทุ่งรับน้ำ

- 1 กุ้งนางระกำ
- 2 กุ้งเสียวงราก
- 3 กุ้งชียนากป่าลึก
- 4 กุ้งก้ามกุ้ง
- 5 กุ้งนางกุ่ม
- 6 กุ้งนางกึ่ง
- 7 กุ้งป่าโมก
- 8 กุ้งนางบาล-บ้านแพน
- 9 กุ้งพิทักษ์
- 10 กุ้งโพธิ์พระยา
- 11 กุ้งเจ้าเจ็ด





ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ ทำให้คาดการณ์สถานการณ์ได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้การประเมินพื้นที่น้ำท่วมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไป
- ลำน้ำบางช่วงมีวัชพืชและตะกอนกีดขวางการระบายน้ำ
- ระบบติดตามและแจ้งเตือนบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม
- ข้อจำกัดของเครื่องมือและบุคลากร เช่น เครื่องมือในการตรวจวัดชำรุดหรือไม่เพียงพอ และบุคลากรมีจำกัด ทำให้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ทันท่วงที

ข้อเสนอแนะ

- ติดตามข้อมูลฝนและระดับน้ำแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้การประเมินพื้นที่น้ำท่วมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไป
- บำรุงรักษาลำน้ำและสถานีตรวจวัดน้ำให้พร้อมใช้งาน
- พัฒนาระบบแจ้งเตือนและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง
ปีน้ำ พ.ศ. 2568
ลุ่มน้ำสะแกกรัง