

ถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2568

(เมษายน 2568 - มีนาคม 2569)

- (๑) กลุ่มน้ำสาละวิน (ไม่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก)
- (๒) กลุ่มน้ำโขงเหนือ
- (๓) กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
- (๔) กลุ่มน้ำชี
- (๕) กลุ่มน้ำมูล
- (๖) กลุ่มน้ำปิง
- (๗) กลุ่มน้ำวัง
- (๘) กลุ่มน้ำยม
- (๙) กลุ่มน้ำน่าน
- (๑๐) กลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- (๑๑) กลุ่มน้ำสะแกกรัง
- (๑๒) กลุ่มน้ำป่าสัก
- (๑๓) กลุ่มน้ำท่าจีน
- (๑๔) กลุ่มน้ำแม่กลอง
- (๑๕) กลุ่มน้ำบางปะกง
- (๑๖) กลุ่มน้ำโตนเลสาบ (ไม่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก)
- (๑๗) กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
- (๑๘) กลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (ไม่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก)
- (๑๙) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
- (๒๐) กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- (๒๑) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
- (๒๒) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

กรกฎาคม 2569

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



คำนำ

รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2568 (เมษายน พ.ศ.2568 - มีนาคม พ.ศ.2569) นี้ เป็นการสรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปีน้ำ 2568 ของฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ และคาดการณ์ภัยอันเกิดจากน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม ร่องความกดอากาศต่ำ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงลมใต้และพายุหมุนเขตร้อนในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลให้เกิดฝนในประเทศไทย เมื่อฝนตกลงบนผิวดิน มากกว่าอัตราการซึมลงไปในดินและการระเหยแล้ว ที่เหลือจะเป็นน้ำท่าผิวดินไหลลงสู่แม่น้ำ เมื่อปริมาณน้ำฝนมาก น้ำท่าจะมาก จนหลายครั้งที่น้ำท่ามากจนเกินความจุของลำน้ำ เกิดน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

สำหรับเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งประจำปีน้ำ 2568 (เมษายน พ.ศ. 2568 – มีนาคม พ.ศ. 2569) ในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำของประเทศไทยนั้น ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่าล้นตลิ่ง ณ สถานีสำรวจอุทกวิทยา ตามคำสั่งปีน้ำทั้งหมดรวม 274 สถานี นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ของฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ เพื่อรวบรวมผลการศึกษาสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ พฤติกรรมการไหลของน้ำ การพยากรณ์น้ำและข้อเสนอแนะในการติดตั้งสถานีทางอุทกวิทยาเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์น้ำต่อไปในอนาคต

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรกฎาคม 2569



QR Code เล่มรายงานถอดบทเรียน
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประจำปี ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
คณะผู้จัดทำ	ค
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย	1
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ประเทศไทย ประจำปี 2568	7
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำโขงเหนือ	16
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	26
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำชี	38
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำมูล	56
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำปิง	73
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำวัง	91
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำยม	102
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำน่าน	116
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำเจ้าพระยา	131
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำสะแกกรัง	150
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำป่าสัก	162
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำท่าจีน	172
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำแม่กลอง	186
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำบางปะกง	193
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	220
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	231
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	251
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	265
สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	284

คณะผู้จัดทำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา :

1. นางสาวกุลยา	เจริญกิจเกษตร	นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าฝ่ายฯ
2. นางสาวทัศนภรณ์	คำศรี	นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ	
3. นางสาวนุชนาถ	จองดี	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
4. นายอัฐสิทธิ์	แผ้วสกุล	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
5. นายฤชกร	พรมศิริ	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
6. นางสาวนฤมล	เวียงวัง	นักอุทกวิทยาชำนาญการ	
7. นายปฏิพล	วงศ์พระจันทร์	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
8. นายพิชัยยุทธ	แก้วจันทร์หล้า	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
9. นางสาวนิรัชพร	โชติพนัส	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
10. นายกฤตกานต์	เคลือบมณี	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
11. นางสาวเกวลิณ	อินलग	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
12. นางสาวภูริมาศ	เทือกชัยคำ	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
13. นางสาวกัลยรัตน์	แซ่ว่อง	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
14. นางสาวเกวลิณ	มูลรังษี	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
15. นายสิริฉัตร	ชมอาวุธ	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ	
16. นางสุภารัตน์	คงสะอาด	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน	
17. นายปริญา	ศรีอรุณ	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน	
18. นางสาวณัฐมน	ลือวัฒนานนท์	นักอุทกวิทยา	
19. นางสาวณิรุษ	โสภิต	นักอุทกวิทยา	
20. นางอำพร	จันกรี้	พนักงานธุรการ ส.3	
21. นางสาวณดา	ตั้งอรุณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป	
22. นางสาวแพรวา	เกาภูรีระ	นักจัดการงานทั่วไป	
23. นางสาวกิตติยา	เมาลี	นักจัดการงานทั่วไป	

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย

ทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขตติดต่อ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่หรือเรียกว่า คาบสมุทอินโดจีนหรือแหลมทอง และส่วนที่เป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยหลายพันเกาะ ตั้งอยู่ในแหลมทองระหว่าง ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือกับ 20 องศา 22 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก

ประเทศไทยมีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของประเทศไทยกับประเทศใน ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแล้ว จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สาม รองจากอินโดนีเซียและ เมียนมาร์ ความยาวของประเทศวัดจาก เหนือสุด ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายไปจดใต้สุดที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณ 1,260 กิโลเมตร ส่วนความกว้างมากที่สุด วัดจากด้านพระเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีไปจดตะวันออกสุด ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ยาวประมาณ 780 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดจากพรมแดนพม่าถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ 4 ประเทศคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซียรวมความยาวของพรมแดนทางบก ประมาณ 5,300 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่ง ทะเลยาว 2,705 กิโลเมตร คือ แนวฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาว 1,840 กิโลเมตร และแนวชายฝั่งด้านทะเลอันดามันยาว 865 กิโลเมตร (ดังรูปที่ 1) ดังนี้

1. **เขตแดนที่ติดต่อกับเมียนมาร์** เริ่มต้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตก ผ่านที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง จังหวัดชายแดนด้านนี้มี 10 จังหวัดคือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง มีทิวเขา 3 แนว เป็นเส้น กั้นพรมแดน ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นแนวกันพรมแดนอยู่อีกคือแม่น้ำเมย จังหวัดตากและแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง

2. **เขตแดนที่ติดต่อกับลาว** เขตแดนด้านนี้ เริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสน ไปทางตะวันออกผ่านอำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงรายเข้าสู่จังหวัดพะเยา ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี ดินแดนที่ติดต่อกับลาวมี 11 จังหวัดคือ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนทางน้ำที่สำคัญ ส่วนพรมแดนทางบกมีทิวเขาหลวงพระบางกั้น ทางตอนบนและทิวเขาพนมดงรักบางส่วนกั้นเขตแดนตอนล่าง

3. **เขตแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา** เริ่มต้นที่พื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจาก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มาทางทิศตะวันตก แล้ววกลงใต้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา มี 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และ ตราด มีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นพรมแดน

4. **เขตแดนที่ติดต่อกับมาเลเซีย** ได้แก่ เขตแดนทางใต้สุดของประเทศ ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี และแม่น้ำโก-ลกจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นกั้นพรมแดน



รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตและอาณาเขตติดต่อของประเทศไทย


ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ดังรูปที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

(1) ฤดูฝน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย คือ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ได้ถึง 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม รวมเวลาประมาณ 5 เดือน ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม และกันยายน ส่วนภาคใต้ของประเทศไทยจะตกชุกในเดือนพฤศจิกายน

(2) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย คือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งฤดูหนาว ในแต่ละภาคจะมีลักษณะแตกต่างกัน อากาศเย็นและแห้งแล้งจากประเทศจีน ซึ่งพัดมาจากทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะมาถึงภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จึงทำให้ภาคทั้งสองหนาวในฤดูหนาว ส่วนภาคกลางซึ่งอยู่ในเส้นละติจูดที่อยู่ต่ำลงมาอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก ส่วนภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากอากาศหนาวเย็นของลมฝ่ายเหนือที่น้อยที่สุด


(3) ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม รวมเวลาประมาณ 3 เดือน เมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงในเดือนกุมภาพันธ์กระแสลมจาก ทะเลจีนใต้ ก็เริ่มพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาทางซีกโลก เหนือ จึงเป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวและอาจจะมีพายุฤดูร้อนบ้างทางประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ซึ่งมีทะเลล้อมรอบ อิทธิพลจากทะเลช่วยบรรเทาความร้อนจนทำให้อากาศไม่ร้อนนัก



รูปที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านฝั่งทิศตะวันตก มีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณที่เป็นที่ราบมีระดับความสูงไม่เกินกว่า 100 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ดังรูปที่ 3 มีรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศโดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้



รูปที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

1. ภาคเหนือ เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันในแนวเหนือ-ใต้ และระหว่างเทือกเขาเหล่านี้มีที่ราบ และมีหุบเขาสลับอยู่ทั่วไป เทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาฝิปันน้ำ เทือกเขาขุนตาลและ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคนี้ ได้แก่ ยอดอินทนนท์ อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงประมาณ 2,595 เมตร จากระดับน้ำทะเล เทือกเขาในภาคเหนือ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายยาว 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน แม่น้ำดังกล่าวนี้ไหลผ่านเขตที่ราบหุบเขา พื้นที่ทั้งสองฝั่งลำน้ำจึงมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้มีผู้คนอพยพไปตั้งหลักแหล่งในบริเวณดังกล่าวหนาแน่น นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีแม่น้ำสายสั้น ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำกก และแม่น้ำอิง ไหลลงสู่ แม่น้ำโขง ส่วนแม่น้ำปาย แม่น้ำเมย และแม่น้ำยม ไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายจาน ลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้มีขอบเป็นภูเขาสูงทางตะวันตกและทางใต้ ขอบทางตะวันตก ได้แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ และเทือกเขาถนนธงชัย ส่วนทางใต้ ได้แก่ เทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูง เรียกว่า ที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณนี้เป็นภูเขาหินทราย ที่รู้จักกันดีเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย แม่น้ำที่สำคัญของภาคนี้ได้แก่ แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตก และทางใต้แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้สองฝั่งแม่น้ำเกิดเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นตอน ๆ พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแฉ่ง เป็นจำนวนมาก แต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นเมื่อถึงฤดูร้อนน้ำก็จะเหือดแห้งไปหมด เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ น้ำจึงซึม ผ่านได้เร็ว ภาคนี้จึงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่บางแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อย่างเต็มที่

3. ภาคกลาง เป็นที่ราบดินตะกอนที่สายน้ำพัดมาทับถม ในบริเวณที่ราบนี้มีภูเขาโดด ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนกระจายอยู่ทั่วไป ภูมิประเทศตอนบนของภาคกลางเป็นที่ราบลูกฟูก คือเป็นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ และมีภูเขาที่มีแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือ เข้ามาถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางนั้นเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ำไหลผ่าน อีกหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำนครนายก เขตนี้เป็นที่ราบกว้างขวางซึ่งเกิดจากดินตะกอน หรือดินเหนียวที่สายน้ำพัดพามาทับถมเป็นเวลานาน จึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก และเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ฉะนั้นภาคกลางจึงได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าว อู่น้ำของไทย

4. ภาคตะวันออก เป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของภาค มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาค มีเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีที่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทย ถึงแม้จะเป็นที่ราบแคบ ๆ แต่ก็พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผล ในภาคนี้มีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตจดทะเล

5. ภาคตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวภูเขาที่ซับซ้อนมีที่ราบแคบ ๆ ในเขตหุบเขาเป็นแห่ง ๆ และมีที่ราบเชิงเขาต่อเนื่องกับที่ราบภาคกลางเทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของ แม่น้ำแควน้อย (แม่น้ำไทรโยค) และแม่น้ำแควใหญ่ (ศรีสวัสดิ์) ซึ่งไหลมาบรรจบ



กัน เป็นแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างแนวเขามีสองทางติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ได้ ที่สำคัญ คือ ด้านแม่ละเมาใน
จังหวัดตาก และด้านพระเจดีย์สามองค์ ในจังหวัดกาญจนบุรี




6. ภาคใต้ เป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรมีเทือกเขาภูเก็ตทอดตัวเลียบ
ชายฝั่งไปจนถึงเกาะภูเก็ต ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช ส่วนทางตอนใต้สุดของภาคใต้มี
เทือกเขาสันกาลาคีรี วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก และเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับ
มาเลเซียด้วย พื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกมีที่ราบมากกว่าชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ ที่ราบในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุงยังมีทะเลสาบเปิด
(lagoon) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ทะเลสาบสงขลา มีความยาวจากเหนือจดใต้
ประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุด ประมาณ 20 กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 974 ตารางกิโลเมตร
ส่วนเหนือสุดของทะเลสาบเป็นแหล่งน้ำจืดเรียกว่า ทะเลน้อย แต่ทางส่วนล่างน้ำของทะเลสาบจะเค็ม เพราะมี
น่านน้ำติดกับอ่าวไทย น้ำทะเลจึงไหลเข้ามาได้ แม่น้ำในภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลจากเทือกเขา
ลงสู่ทะเล ที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำโก-ลก ซึ่งกั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซียในจังหวัดนราธิวาส แม่น้ำกระบุรีซึ่งกั้น
พรมแดนไทยกับพม่าในเขตจังหวัดระนอง แม่น้ำตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแม่น้ำปัตตานีในจังหวัดยะลา
และปัตตานี







พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2568


























สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำโขงเหนือ ปี พ.ศ. 2568

ลุ่มน้ำโขงเหนือ (รหัสลุ่มน้ำ 02)





- ☐ พื้นที่ลุ่มน้ำ 17,435.28 ตารางกิโลเมตร
- ☐ จำนวนลุ่มน้ำสาขา 17 สาขา
- ☐ ระดับความสูง 25 - 2,076 เมตร รทก.
- ☐ ปริมาณฝนภาคเหนือเฉลี่ย 30 ปี (2534-2563) 1,246.60 มม.
 - ปริมาณฝนภาคเหนือ ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.
- ☐ ปริมาณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำโขงเหนือ เฉลี่ย 30 ปี (2538-2567) 1,389.03 มม.
 - ปริมาณฝนลุ่มน้ำโขงเหนือ ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.
- ☐ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 30 ปี (2538-2567) 3,190.97 ล้าน ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำโขงเหนือ ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.


ที่มา: โครงการจัดทำผังน้ำโขงเหนือ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2564





มิถุนายน 2568



กรกฎาคม 2568






สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 21 – 28 กรกฎาคม 2568

11




สรุปสถานการณ์น้ำ 21 – 28 กรกฎาคม 2568



ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568



12




กันยายน - ตุลาคม 2568




สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2568

17




18





ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค


- เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝน ควรเพิ่มสถานีปริมาณฝน ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ และอำเภอแม่สาย อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- เพื่อทราบระดับน้ำ-ปริมาณในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ควรเพิ่มสถานีวัดระดับน้ำ
 1. น้ำแม่สาย วัดถ้ำผาจอม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 2. น้ำแม่พุง ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
 3. แม่น้ำกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
- ปรับปรุงสถานี G.2A แม่น้ำกก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายจากข้อมูลจากรายวันเป็นรายชั่วโมง ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ









สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568



สถานี Kh.1 อ.เมือง จ.หนองคาย
 → 25 กรกฎาคม 2568
 → 29 - 31 กรกฎาคม 2568


กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568




















สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568






- สถานี Kh.53 อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
→ 1 - 2 ตุลาคม 2568
- สถานี Kh.58A อ.เมือง จ.เลย
→ 1 - 2 ตุลาคม 2568
- สถานี Kh.103 อ.เมือง จ.อุดรธานี
→ 1 - 11 ตุลาคม 2568
- สถานี Kh.127 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
→ 1 - 8 ตุลาคม 2568
- สถานี Kh.130 อ.เมือง จ.มุกดาหาร
→ 1 - 3 ตุลาคม 2568



กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2568















สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568




-  สถานี E.64B อ.นาวิ่ง จ.หนองบัวลำภู
 ↳ 1 - 2 มิถุนายน 2568
-  สถานี E.105 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 ↳ 11 - 12 มิถุนายน 2568

กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568






สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568






สถานี E.92 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



17 - 22 กรกฎาคม 2568

กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568



























กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2568




กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2568





กราฟรายชั่วโมงเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



แผนที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568









สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำมูล ปี พ.ศ. 2568

ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำมูล



- **ลุ่มน้ำมูล** มีพื้นที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 70,943.01 ตร.กม.
- พื้นที่ทางทิศเหนือเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำโขงอีสาน ทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาบรรทัดและพนมดงรักกั้นเป็นแนวยาว ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาต่างๆ จากนั้นพื้นที่ค่อยๆ ลาดต่ำลงมาทางทิศเหนือสู่แม่น้ำมูล ด้านทิศตะวันออก จังหวัดศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา ส่วนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน



➢ มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่

- ลำตะคอง มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 271 กม.
- ลำพระเพลิง มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 163 กม.
- ปลาแยบาศ มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 292 กม.
- ลำชีน้อย มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 198 กม.
- ห้วยทับทัน มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 247 กม.
- ลำเชียงไกร มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 219 กม.
- สะเทต มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 169 กม.
- ลำเสียวใหญ่ มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 216 กม.
- ห้วยสำราญ มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 275 กม.
- ห้วยขยุง มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 270 กม.
- ลำโดมใหญ่ มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 474 กม.
- ลำโดมน้อย มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 127 กม.
- ลำเซบาย มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 462 กม.
- ลำเซบก มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 245 กม.



สภาพภูมิอากาศ



เหตุการณ์พายุที่ส่งผลต่อประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2568



เหตุการณ์พายุและร่องมรสุมที่ส่งผลต่อลุ่มน้ำมูล ปี 2568

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568 ลุ่มน้ำมูลได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนหลายลูก ประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรง ทำให้เกิดฝนตกสะสมต่อเนื่อง และปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างมาก

1. พายุวิภา (WIPHA) : กรกฎาคม 2568

ช่วงวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2568 พายุไต้ฝุ่นวิภาเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้ ประเทศจีน และเวียดนาม ก่อนอ่อนกำลังลงบริเวณประเทศลาว แม้จะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ได้เสริมกำลังร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ลุ่มน้ำสาขาตอนบนของลุ่มน้ำมูลเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่

2. พายุคาจิกิ (KAJIKI) : ปลายสิงหาคม 2568

ช่วงวันที่ 24-27 สิงหาคม 2568 พายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม เข้าสู่ลาว ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลตอนบน ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. พายุหนองฟ้า (NONGFA) : ปลายสิงหาคม - ต้นกันยายน 2568

หลังจากพายุคาจิกิไม่นาน พายุหนองฟ้าได้เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่เดิม หลายพื้นที่ของภาคอีสานมีฝนสะสมต่อเนื่อง ทำให้ดินอิ่มตัวและความสามารถในการระบายน้ำลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง


4. พายุบัวลอย (BUALOI) : ปลายกันยายน - ต้นตุลาคม 2568

ช่วงวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2568 พายุบัวลอยเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้และเวียดนาม ก่อนอ่อนกำลังลงบริเวณประเทศลาว ส่งผลให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้ง เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงที่ลุ่มน้ำมูลมีปริมาณน้ำสะสมอยู่แล้ว จากพายุหลายระลอกก่อนหน้านี้ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

สภาพภูมิอากาศ



เหตุการณ์พายุที่ส่งผลต่อประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2568



สภาพภูมิอากาศ

ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

(ส่วน ก)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุ "วิภา" และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 4 (190/2568)

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 ก.ค. 68 พายุโซนร้อนกำลังแรง "วิภา" บริเวณตอนใต้ของบอร์เนียวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ตอนใต้ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าเคลื่อนตัวผ่านแนวตลิ่งบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย และเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่ 21-22 ก.ค. 68 และส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้งมีพายุฝนพัดกระหน่ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2568

ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และ อุตรดิตถ์ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอือ ยโสธร และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ และกาญจนบุรี

ภาคตะวันออก: จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต และกระบี่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และ อุตรดิตถ์ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย อุดรธานี พะเยา น่าน และ อุตรดิตถ์ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พิจิตร และนครสวรรค์

ภาคตะวันออก: จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต และกระบี่

(ส่วน ก)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุ "กาดี"
และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 4 (207/2568)

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 23 ส.ค. 68 พายุโซนร้อนกำลังแรง "กาดี" บริเวณตอนใต้ของฟิลิปปินส์ตอนใต้ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านแนวตลิ่งบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย และเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่ 24-25 ส.ค. 68 และส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้งมีพายุฝนพัดกระหน่ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น.

(ฉบับที่) สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และพังงา
(ฉบับที่) สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และพังงา
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

นางสาวกนกพร ศรีทอง
ผู้อำนวยการกอง
กองพยากรณ์อากาศ

กองพยากรณ์อากาศ โทร 1182
โทรสาร 0-2399-4012, <http://www.tmd.go.th>
<http://www.metalarm.tmd.go.th/service>





สภาพภูมิอากาศ

พายุโซนร้อนกำลังแรง "วิภา (WIPHA)"



พายุโซนร้อนกำลังแรง "วิภา (WIPHA)"

พายุ "วิภา" ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2568 ก่อนพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 จากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและภาคเหนือของไทย

ผลกระทบต่อประเทศไทย

ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2568 บริเวณ ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ได้รับผลกระทบหนัก หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม


จังหวัดที่ได้รับผลกระทบสำคัญ

- เชียงราย
- น่าน
- แพร่
- หนองคาย
- อุบลราชธานี
- เชียงใหม่
- พะเยา
- เลย
- นครราชสีมา

ความเสี่ยง

พายุวิภาไม่ได้เข้าไทยโดยตรง แต่ส่งผลผ่าน "ร่องมรสุม" และ "มรสุมตะวันตกเฉียงใต้" ทำให้เกิดฝนสะสมต่อเนื่องหลายวัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 41 จังหวัด

Date 20250719 12 UTC @ECMWF
Probability that WIPHA will pass within 120 km radius during the next 240 hours
tracks: solid-HRES; dot-Ens Mean [reported minimum central pressure (hPa) 980]




Tropical cyclone strike probability : ECMWF init.2025071912

List of ensemble members numbers forecast Tropical Cyclone
Intensity category in colours: T1 (up to 33) T2 (34-43) H1 (44-53) H2 (54-63) H3 (64-73) H4 (74-83) H5 (84-93) H6 (94-103) H7 (104-113) H8 (114-123) H9 (124-133) H10 (134-143) H11 (144-153) H12 (154-163) H13 (164-173) H14 (174-183) H15 (184-193) H16 (194-203) H17 (204-213) H18 (214-223) H19 (224-233) H20 (234-243) H21 (244-253) H22 (254-263) H23 (264-273) H24 (274-283) H25 (284-293) H26 (294-303) H27 (304-313) H28 (314-323) H29 (324-333) H30 (334-343) H31 (344-353) H32 (354-363) H33 (364-373) H34 (374-383) H35 (384-393) H36 (394-403) H37 (404-413) H38 (414-423) H39 (424-433) H40 (434-443) H41 (444-453) H42 (454-463) H43 (464-473) H44 (474-483) H45 (484-493) H46 (494-503) H47 (504-513) H48 (514-523) H49 (524-533) H50 (534-543) H51 (544-553) H52 (554-563) H53 (564-573) H54 (574-583) H55 (584-593) H56 (594-603) H57 (604-613) H58 (614-623) H59 (624-633) H60 (634-643) H61 (644-653) H62 (654-663) H63 (664-673) H64 (674-683) H65 (684-693) H66 (694-703) H67 (704-713) H68 (714-723) H69 (724-733) H70 (734-743) H71 (744-753) H72 (754-763) H73 (764-773) H74 (774-783) H75 (784-793) H76 (794-803) H77 (804-813) H78 (814-823) H79 (824-833) H80 (834-843) H81 (844-853) H82 (854-863) H83 (864-873) H84 (874-883) H85 (884-893) H86 (894-903) H87 (904-913) H88 (914-923) H89 (924-933) H90 (934-943) H91 (944-953) H92 (954-963) H93 (964-973) H94 (974-983) H95 (984-993) H96 (994-1003) H97 (1004-1013) H98 (1014-1023) H99 (1024-1033) H100 (1034-1043) H101 (1044-1053) H102 (1054-1063) H103 (1064-1073) H104 (1074-1083) H105 (1084-1093) H106 (1094-1103) H107 (1104-1113) H108 (1114-1123) H109 (1124-1133) H110 (1134-1143) H111 (1144-1153) H112 (1154-1163) H113 (1164-1173) H114 (1174-1183) H115 (1184-1193) H116 (1194-1203) H117 (1204-1213) H118 (1214-1223) H119 (1224-1233) H120 (1234-1243) H121 (1244-1253) H122 (1254-1263) H123 (1264-1273) H124 (1274-1283) H125 (1284-1293) H126 (1294-1303) H127 (1304-1313) H128 (1314-1323) H129 (1324-1333) H130 (1334-1343) H131 (1344-1353) H132 (1354-1363) H133 (1364-1373) H134 (1374-1383) H135 (1384-1393) H136 (1394-1403) H137 (1404-1413) H138 (1414-1423) H139 (1424-1433) H140 (1434-1443) H141 (1444-1453) H142 (1454-1463) H143 (1464-1473) H144 (1474-1483) H145 (1484-1493) H146 (1494-1503) H147 (1504-1513) H148 (1514-1523) H149 (1524-1533) H150 (1534-1543) H151 (1544-1553) H152 (1554-1563) H153 (1564-1573) H154 (1574-1583) H155 (1584-1593) H156 (1594-1603) H157 (1604-1613) H158 (1614-1623) H159 (1624-1633) H160 (1634-1643) H161 (1644-1653) H162 (1654-1663) H163 (1664-1673) H164 (1674-1683) H165 (1684-1693) H166 (1694-1703) H167 (1704-1713) H168 (1714-1723) H169 (1724-1733) H170 (1734-1743) H171 (1744-1753) H172 (1754-1763) H173 (1764-1773) H174 (1774-1783) H175 (1784-1793) H176 (1794-1803) H177 (1804-1813) H178 (1814-1823) H179 (1824-1833) H180 (1834-1843) H181 (1844-1853) H182 (1854-1863) H183 (1864-1873) H184 (1874-1883) H185 (1884-1893) H186 (1894-1903) H187 (1904-1913) H188 (1914-1923) H189 (1924-1933) H190 (1934-1943) H191 (1944-1953) H192 (1954-1963) H193 (1964-1973) H194 (1974-1983) H195 (1984-1993) H196 (1994-2003) H197 (2004-2013) H198 (2014-2023) H199 (2024-2033) H200 (2034-2043) H201 (2044-2053) H202 (2054-2063) H203 (2064-2073) H204 (2074-2083) H205 (2084-2093) H206 (2094-2103) H207 (2104-2113) H208 (2114-2123) H209 (2124-2133) H210 (2134-2143) H211 (2144-2153) H212 (2154-2163) H213 (2164-2173) H214 (2174-2183) H215 (2184-2193) H216 (2194-2203) H217 (2204-2213) H218 (2214-2223) H219 (2224-2233) H220 (2234-2243) H221 (2244-2253) H222 (2254-2263) H223 (2264-2273) H224 (2274-2283) H225 (2284-2293) H226 (2294-2303) H227 (2304-2313) H228 (2314-2323) H229 (2324-2333) H230 (2334-2343) H231 (2344-2353) H232 (2354-2363) H233 (2364-2373) H234 (2374-2383) H235 (2384-2393) H236 (2394-2403) H237 (2404-2413) H238 (2414-2423) H239 (2424-2433) H240 (2434-2443) H241 (2444-2453) H242 (2454-2463) H243 (2464-2473) H244 (2474-2483) H245 (2484-2493) H246 (2494-2503) H247 (2504-2513) H248 (2514-2523) H249 (2524-2533) H250 (2534-2543) H251 (2544-2553) H252 (2554-2563) H253 (2564-2573) H254 (2574-2583) H255 (2584-2593) H256 (2594-2603) H257 (2604-2613) H258 (2614-2623) H259 (2624-2633) H260 (2634-2643) H261 (2644-2653) H262 (2654-2663) H263 (2664-2673) H264 (2674-2683) H265 (2684-2693) H266 (2694-2703) H267 (2704-2713) H268 (2714-2723) H269 (2724-2733) H270 (2734-2743) H271 (2744-2753) H272 (2754-2763) H273 (2764-2773) H274 (2774-2783) H275 (2784-2793) H276 (2794-2803) H277 (2804-2813) H278 (2814-2823) H279 (2824-2833) H280 (2834-2843) H281 (2844-2853) H282 (2854-2863) H283 (2864-2873) H284 (2874-2883) H285 (2884-2893) H286 (2894-2903) H287 (2904-2913) H288 (2914-2923) H289 (2924-2933) H290 (2934-2943) H291 (2944-2953) H292 (2954-2963) H293 (2964-2973) H294 (2974-2983) H295 (2984-2993) H296 (2994-3003) H297 (3004-3013) H298 (3014-3023) H299 (3024-3033) H300 (3034-3043) H301 (3044-3053) H302 (3054-3063) H303 (3064-3073) H304 (3074-3083) H305 (3084-3093) H306 (3094-3103) H307 (3104-3113) H308 (3114-3123) H309 (3124-3133) H310 (3134-3143) H311 (3144-3153) H312 (3154-3163) H313 (3164-3173) H314 (3174-3183) H315 (3184-3193) H316 (3194-3203) H317 (3204-3213) H318 (3214-3223) H319 (3224-3233) H320 (3234-3243) H321 (3244-3253) H322 (3254-3263) H323 (3264-3273) H324 (3274-3283) H325 (3284-3293) H326 (3294-3303) H327 (3304-3313) H328 (3314-3323) H329 (3324-3333) H330 (3334-3343) H331 (3344-3353) H332 (3354-3363) H333 (3364-3373) H334 (3374-3383) H335 (3384-3393) H336 (3394-3403) H337 (3404-3413) H338 (3414-3423) H339 (3424-3433) H340 (3434-3443) H341 (3444-3453) H342 (3454-3463) H343 (3464-3473) H344 (3474-3483) H345 (3484-3493) H346 (3494-3503) H347 (3504-3513) H348 (3514-3523) H349 (3524-3533) H350 (3534-3543) H351 (3544-3553) H352 (3554-3563) H353 (3564-3573) H354 (3574-3583) H355 (3584-3593) H356 (3594-3603) H357 (3604-3613) H358 (3614-3623) H359 (3624-3633) H360 (3634-3643) H361 (3644-3653) H362 (3654-3663) H363 (3664-3673) H364 (3674-3683) H365 (3684-3693) H366 (3694-3703) H367 (3704-3713) H368 (3714-3723) H369 (3724-3733) H370 (3734-3743) H371 (3744-3753) H372 (3754-3763) H373 (3764-3773) H374 (3774-3783) H375 (3784-3793) H376 (3794-3803) H377 (3804-3813) H378 (3814-3823) H379 (3824-3833) H380 (3834-3843) H381 (3844-3853) H382 (3854-3863) H383 (3864-3873) H384 (3874-3883) H385 (3884-3893) H386 (3894-3903) H387 (3904-3913) H388 (3914-3923) H389 (3924-3933) H390 (3934-3943) H391 (3944-3953) H392 (3954-3963) H393 (3964-3973) H394 (3974-3983) H395 (3984-3993) H396 (3994-4003) H397 (4004-4013) H398 (4014-4023) H399 (4024-4033) H400 (4034-4043) H401 (4044-4053) H402 (4054-4063) H403 (4064-4073) H404 (4074-4083) H405 (4084-4093) H406 (4094-4103) H407 (4104-4113) H408 (4114-4123) H409 (4124-4133) H410 (4134-4143) H411 (4144-4153) H412 (4154-4163) H413 (4164-4173) H414 (4174-4183) H415 (4184-4193) H416 (4194-4203) H417 (4204-4213) H418 (4214-4223) H419 (4224-4233) H420 (4234-4243) H421 (4244-4253) H422 (4254-4263) H423 (4264-4273) H424 (4274-4283) H425 (4284-4293) H426 (4294-4303) H427 (4304-4313) H428 (4314-4323) H429 (4324-4333) H430 (4334-4343) H431 (4344-4353) H432 (4354-4363) H433 (4364-4373) H434 (4374-4383) H435 (4384-4393) H436 (4394-4403) H437 (4404-4413) H438 (4414-4423) H439 (4424-4433) H440 (4434-4443) H441 (4444-4453) H442 (4454-4463) H443 (4464-4473) H444 (4474-4483) H445 (4484-4493) H446 (4494-4503) H447 (4504-4513) H448 (4514-4523) H449 (4524-4533) H450 (4534-4543) H451 (4544-4553) H452 (4554-4563) H453 (4564-4573) H454 (4574-4583) H455 (4584-4593) H456 (4594-4603) H457 (4604-4613) H458 (4614-4623) H459 (4624-4633) H460 (4634-4643) H461 (4644-4653) H462 (4654-4663) H463 (4664-4673) H464 (4674-4683) H465 (4684-4693) H466 (4694-4703) H467 (4704-4713) H468 (4714-4723) H469 (4724-4733) H470 (4734-4743) H471 (4744-4753) H472 (4754-4763) H473 (4764-4773) H474 (4774-4783) H475 (4784-4793) H476 (4794-4803) H477 (4804-4813) H478 (4814-4823) H479 (4824-4833) H480 (4834-4843) H481 (4844-4853) H482 (4854-4863) H483 (4864-4873) H484 (4874-4883) H485 (4884-4893) H486 (4894-4903) H487 (4904-4913) H488 (4914-4923) H489 (4924-4933) H490 (4934-4943) H491 (4944-4953) H492 (4954-4963) H493 (4964-4973) H494 (4974-4983) H495 (4984-4993) H496 (4994-5003) H497 (5004-5013) H498 (5014-5023) H499 (5024-5033) H500 (5034-5043) H501 (5044-5053) H502 (5054-5063) H503 (5064-5073) H504 (5074-5083) H505 (5084-5093) H506 (5094-5103) H507 (5104-5113) H508 (5114-5123) H509 (5124-5133) H510 (5134-5143) H511 (5144-5153) H512 (5154-5163) H513 (5164-5173) H514 (5174-5183) H515 (5184-5193) H516 (5194-5203) H517 (5204-5213) H518 (5214-5223) H519 (5224-5233) H520 (5234-5243) H521 (5244-5253) H522 (5254-5263) H523 (5264-5273) H524 (5274-5283) H525 (5284-5293) H526 (5294-5303) H527 (5304-5313) H528 (5314-5323) H529 (5324-5333) H530 (5334-5343) H531 (5344-5353) H532 (5354-5363) H533 (5364-5373) H534 (5374-5383) H535 (5384-5393) H536 (5394-5403) H537 (5404-5413) H538 (5414-5423) H539 (5424-5433) H540 (5434-5443) H541 (5444-5453) H542 (5454-5463) H543 (5464-5473) H544 (5474-5483) H545 (5484-5493) H546 (5494-5503) H547 (5504-5513) H548 (5514-5523) H549 (5524-5533) H550 (5534-5543) H551 (5544-5553) H552 (5554-5563) H553 (5564-5573) H554 (5574-5583) H555 (5584-5593) H556 (5594-5603) H557 (5604-5613) H558 (5614-5623) H559 (5624-5633) H560 (5634-5643) H561 (5644-5653) H562 (5654-5663) H563 (5664-5673) H564 (5674-5683) H565 (5684-5693) H566 (5694-5703) H567 (5704-5713) H568 (5714-5723) H569 (5724-5733) H570 (5734-5743) H571 (5744-5753) H572 (5754-5763) H573 (5764-5773) H574 (5774-5783) H575 (5784-5793) H576 (5794-5803) H577 (5804-5813) H578 (5814-5823) H579 (5824-5833) H580 (5834-5843) H581 (5844-5853) H582 (5854-5863) H583 (5864-5873) H584 (5874-5883) H585 (5884-5893) H586 (5894-5903) H587 (5904-5913) H588 (5914-5923) H589 (5924-5933) H590 (5934-5943) H591 (5944-5953) H592 (5954-5963) H593 (5964-5973) H594 (5974-5983) H595 (5984-5993) H596 (5994-6003) H597 (6004-6013) H598 (6014-6023) H599 (6024-6033) H600 (6034-6043) H601 (6044-6053) H602 (6054-6063) H603 (6064-6073) H604 (6074-6083) H605 (6084-6093) H606 (6094-6103) H607 (6104-6113) H608 (6114-6123) H609 (6124-6133) H610 (6134-6143) H611 (6144-6153) H612 (6154-6163) H613 (6164-6173) H614 (6174-6183) H615 (6184-6193) H616 (6194-6203) H617 (6204-6213) H618 (6214-6223) H619 (6224-6233) H620 (6234-6243) H621 (6244-6253) H622 (6254-6263) H623 (6264-6273) H624 (6274-6283) H625 (6284-6293) H626 (6294-6303) H627 (6304-6313) H628 (6314-6323) H629 (6324-6333) H630 (6334-6343) H631 (6344-6353) H632 (6354-6363) H633 (6364-6373) H634 (6374-6383) H635 (6384-6393) H636 (6394-6403) H637 (6404-6413) H638 (6414-6423) H639 (6424-6433) H640 (6434-6443) H641 (6444-6453) H642 (6454-6463) H643 (6464-6473) H644 (6474-6483) H645 (6484-6493) H646 (6494-6503) H647 (6504-6513) H648 (6514-6523) H649 (6524-6533) H650 (6534-6543) H651 (6544-6553) H652 (6554-6563) H653 (6564-6573) H654 (6574-6583) H655 (6584-6593) H656 (6594-6603) H657 (6604-6613) H658 (6614-6623) H659 (6624-6633) H660 (6634-6643) H661 (6644-6653) H662 (6654-6663) H663 (6664-6673) H664 (6674-6683) H665 (6684-6693) H666 (6694-6703) H667 (6704-6713) H668 (6714-6723) H669 (6724-6733) H670 (6734-6743) H671 (6744-6753) H672 (6754-6763) H673 (6764-6773) H674 (6774-6783) H675 (6784-6793) H676 (6794-6803) H677 (6804-6813) H678 (6814-6823) H679 (6824-6833) H680 (6834-6843) H681 (6844-6853) H682 (6854-6863) H683 (6864-6873) H684 (6874-6883) H685 (6884-6893) H686 (6894-6903) H687 (6904-6913) H688 (6914-6923) H689 (6924-6933) H690 (6934-6943) H691 (6944-6953) H692 (6954-6963) H693 (6964-6973) H694 (6974-6983) H695 (6984-6993) H696 (6994-7003) H697 (7004-7013) H698 (7014-7023) H699 (7024-7033) H700 (7034-7043) H701 (7044-7053) H702 (7054-7063) H703 (7064-7073) H704 (7074-7083) H705 (7084-7093) H706 (7094-7103) H707 (7104-7113) H708 (7114-7123) H709 (7124-7133) H710 (7134-7143) H711 (7144-7153) H712 (7154-7163) H713 (7164-7173) H714 (7174-7183) H715 (7184-7193) H716 (7194-7203) H717 (7204-7213) H718 (7214-7223) H719 (7224-7233) H720 (7234-7243) H721 (7244-7253) H722 (7254-7263) H723 (7264-7273) H724 (7274-7283) H725 (7284-7293) H726 (7294-7303) H727 (7304-7313) H728 (7314-7323) H729 (7324-7333) H730 (7334-7343) H731 (7344-7353) H732 (7354-7363) H733 (7364-7373) H734 (7374-7383) H735 (7384-7393) H736 (7394-7403) H737 (7404-7413) H738 (7414-7423) H739 (7424-7433) H740 (7434-7443) H741 (7444-7453) H742 (7454-7463) H743 (7464-7473) H744 (7474-7483) H745 (7484-7493) H746 (7494-7503) H747 (7504-7513) H748 (7514-7523) H749 (7524-7533) H750 (7534-7543) H751 (7544-7553) H752 (7554-7563) H753 (7564-7573) H754 (7574-7583) H755 (7584-7593) H756 (7594-7603) H757 (7604-7613) H758 (7614-7623) H759 (7624-7633) H760 (7634-7643) H761 (7644-7653) H762 (7654-7663) H763 (7664-7673) H764 (7674-7683) H765 (7684-7693) H766 (7694-7703) H767 (7704-7713) H768 (7714-7723) H769 (7724-7733) H770 (7734-7743) H771 (7744-7753) H772 (7754-7763) H773 (7764-7773) H774 (7774-7783) H775 (7784-7793) H776 (7794-7803) H777 (7804-7813) H778 (7814-7823) H779 (7824-7833) H780 (7834-7843) H781 (7844-7853) H782 (7854-7863) H783 (7864-7873) H784 (7874-7883) H785 (7884-7893) H786 (7894-7903) H787 (7904-7913) H788 (7914-7923) H789 (7924-7933) H790 (7934-7943) H791 (7944-7953) H

สภาพภูมิอากาศ



พายุโซนร้อนกำลังแรง "คาจิกิ (KAJIKI)"



พายุโซนร้อนกำลังแรง “คาจิกิ (KAJIKI)”

พายุ “คาจิกิ” ก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2568 และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ก่อนอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

ผลกระทบต่อประเทศไทย

ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่มีฝนมากกว่า 200 มม./วัน ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในหลายจังหวัด


จังหวัดที่ได้รับผลกระทบสำคัญ

- เชียงราย
- น่าน
- เลย
- บึงกาฬ
- นครพนม
- พะเยา
- แพร่
- นongคาย
- อุดรธานี
- สกลนคร

ความเสียหาย

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 14 จังหวัด


สภาพภูมิอากาศ



แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 22 ก.ค. 68 เวลา 19.00 น.

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน ส่วนพายุโซนร้อน “วิภา”

มีศูนย์กลางบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน มีทิศการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างได้เล็กน้อย






สถานี M.26A อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
- วันที่ 13 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68


สถานี M.7 อ.วาปีนรินทร์ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 24 ก.ย. 68 - 18 พ.ย. 68

สถานี M.42 อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 25 ก.ย. 68 - 19 ต.ค. 68


สถานี M.187 อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ 30 ก.ย. 68 - 6 ต.ค. 68

สถานี M.184 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 ต.ค. 68 - 21 พ.ย. 68






แผนที่นำทางจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A และ Radarsat-2 บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ผลกระทบจากน้ำท่วม



แผนที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1A และ Radarsat-2 บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2
วันที่ 22 กันยายน 2568





ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1A
วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ผลกระทบจากน้ำท่วม




แผนที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1C บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568



ผลกระทบจากน้ำท่วม




แผนที่พื้นที่น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมบริเวณพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568



ผลกระทบจากน้ำท่วม



แผนที่น้ำท่วม



พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณถนนเบญจจะมะ
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันที่ 25 กันยายน 2568

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณซอยเทศบาล 74
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณชุมชนกุดปลาขาว
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณชุมชนดอนจัว
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณถนนมูลสาร
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 4 ตุลาคม 2568

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณซอยแก้วเสนา
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 4 ตุลาคม 2568

	Decimal	DMS
Latitude	15.215847	15°12'57" N
Longitude	104.865107	104°51'54" E
	2025-10-04(ส.) 01:59(PM)	32°C 90°F

ผลกระทบจากน้ำท่วม



ภาพถ่ายจุดสำรวจ



ภาพถ่ายจุดสำรวจน้ำท่วม บริเวณซอยแก้วเสนา
ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 4 ตุลาคม 2568

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน



- ความไม่พร้อมของเครื่องมือ เช่น สถานี M.5 อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ เสาว์ระดับน้ำเกิดความเสียหาย
- ขาดเทคโนโลยีในการประเมินสถานการณ์น้ำที่เหมาะสม
- มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของลำน้ำบริเวณตลิ่งริมน้ำทำให้การประเมินพื้นที่น้ำท่วมไม่แม่นยำเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ



เครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา

สถานีตรวจวัดน้ำฝน ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ มีความต้องการเพิ่มเติม (รายละเอียดดังตาราง)

ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น

ข้อเสนอแนะ



เครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา

สถานีตรวจวัดน้ำท่า ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ มีความต้องการเพิ่มเติม (รายละเอียดดังตาราง)

ลำดับ	ที่ตั้ง	เหตุผลและความจำเป็น

แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา




- ศึกษาพื้นที่กายภาพของกลุ่มน้ำ เพราะลักษณะทางกายภาพมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ปริมาณน้ำ พื้นที่รูปตัด หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ
- ลงพื้นที่ก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัย เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของพื้นที่ และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุ
- มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ภาคสนาม หรือแม้แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมและเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปีน้ำ พ.ศ. 2568 ลุ่มน้ำปิง




ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ - ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 06)

- พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 34,471.51 ตารางกิโลเมตร
- ความยาวลำน้ำประมาณ 778.00 กิโลเมตร
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 10 – 1,500 เมตร (รทก.)
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,256.20 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 8,894 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ฤดูฝน 6,810 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ฤดูแล้ง 2,084 ล้านลูกบาศก์เมตร
- แม่น้ำปิงมีต้นกำเนิดจากบริเวณเทือกเขาผีปันน้ำ ไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต้
- สภาพภูมิประเทศตอนบนเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ไหลผ่านพื้นที่ราบหุบเขา และที่ราบด้านตอนล่างของลุ่มน้ำในลักษณะจากเหนือลงใต้
- อาคารชลศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่งาวอุดมธารา และเขื่อนภูมิพล






ลักษณะและสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง



ลักษณะและสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง


พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



5

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

เส้นทางเดินพายุที่ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำปิง




- พายุไต้ฝุ่น "วิภา" (WIHPA) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568
- พายุไต้ฝุ่น "คาจิกิ" (KAJIKI) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2568
- พายุโซนร้อน "หนองฟ้า" (NONGFA) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2568
- พายุโซนร้อน "ตาปะห์" (TAPAH) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงต้นเดือนกันยายน 2568
- พายุไต้ฝุ่น "รากาซา" (RAGASA) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568
- พายุไต้ฝุ่น "บัวลอย" (BUALOI) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568
- พายุไต้ฝุ่น "แมตโม" (MATMO) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568
- พายุไต้ฝุ่น "คัลแมกี" (KALMAEGI) : ส่งผลกระทบต่อในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568


6

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “วิภา” เดือนกรกฎาคม 2568



แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “คาลจิ” เดือนสิงหาคม 2568




แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุโซนร้อน “หนองฟ้า” เดือนสิงหาคม 2568




9

แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุโซนร้อน “ตาปะห์” เดือนกันยายน 2568



10


แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “รากาซา” เดือนกันยายน 2568



11

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” เดือนกันยายน 2568



12

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “แมตโม” เดือนตุลาคม 2568





- พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของมณฑลกว่างตุง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ย
- โดยอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 6 ต.ค. 68 จากนั้นได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณเมืองหลวงเซิน พื้นที่ตอนบนของประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมพื้นที่ ในวันที่ 7 ต.ค. 68
- ประกอบกับได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้ช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น

13

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



แผนที่อากาศ ภาพดาวเทียม และฝนสะสม 24 ชั่วโมง ช่วงเกิดพายุไต้ฝุ่น “คัลแม็ก” เดือนพฤศจิกายน 2568






- พายุไต้ฝุ่น “คัลแม็ก” ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองบิญติญ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68
- จากนั้นอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนบริเวณประเทศกัมพูชา แล้วอ่อนกำลังต่อเนื่องเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศลาว เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพายุดีเปรสชัน ในวันที่ 7 พ.ย. 68
- แล้วเคลื่อนตัวต่อเนื่องผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและประเทศเมียนมาตามลำดับ
- ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ตอนบนของไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

14


ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน








ตารางสรุปสถานีน้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำปิง ปีน้ำ 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)







ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ




27

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ภาคเหนือ
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568



28


ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน





รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนแก่งเสือเต้น ภาคเหนือ
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568



รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนภูมิพล ภาคเหนือ
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568







ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกหนักต่อเนื่องและกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ทำให้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลได้ยาก
- พื้นที่ลุ่มต่ำและคอขวดของลำน้ำ ทำให้เกิดการระบายน้ำช้า
- วัชพืช ตะกอน และสิ่งกีดขวางในลำน้ำบางช่วง ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ระบบติดตามและแจ้งเตือนในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมหรือมีข้อจำกัด

ข้อเสนอแนะ

- ติดตามข้อมูลฝนและระดับน้ำแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีประกาศเตือนฝนตกหนัก
- บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านอุทกนิยามวิทยา ทรัพยากรน้ำ และชลประทาน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์
- แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า พร้อมเตรียมแผนอพยพและแผนรับมืออุทกภัยอย่างต่อเนื่อง




สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง
ปีน้ำ พ.ศ. 2568
ลุ่มน้ำปิง





สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำวัง ปี พ.ศ. 2568

ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำวัง (รหัสลุ่มน้ำ 07)



- พื้นที่ลุ่มน้ำ 10,788.86 ตารางกิโลเมตร
- จำนวนลุ่มน้ำสาขา 11 ลุ่มน้ำสาขา
- ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง และตาก
- ความยาวลำน้ำโดยประมาณ 488 กิโลเมตร
- ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ต๋อยและน้ำแม่สอย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ น้ำแม่จางมีต้นกำเนิดจากดอยผาแดงในเทือกเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นสันปันน้ำของลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำยมทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ำ
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 100 – 1,100 เมตร รทก.
- พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 6,030.14 ตร.กม.
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 10,738.55 ตร.กม.



ฝนเฉลี่ยรายปี

1,393.50 มิลลิเมตร

อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ

- เขื่อนกิ่วลม อ่างเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความจุ 106.22 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนกิ่วคอหมา อ่างเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความจุ 170.00 ล้าน ลบ.ม.

น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,611 ล้านลูกบาศก์เมตร



ฤดูฝน

1,369 ล้านลูกบาศก์เมตร



ฤดูแล้ง

242 ล้านลูกบาศก์เมตร

Diagram illustrating the 2019-2020 Thai solar eclipse cycle, showing the sequence of eclipses and the corresponding Thai solar terms (Pangyuan, Wipha, Bualoi, Kalmaegi, Nongfa) and their dates.

The timeline is divided into segments by vertical dashed lines, representing the progression of the cycle. The eclipses are marked by circular icons with a red 'L' and a number in parentheses, indicating the date of the eclipse.

The eclipses and their corresponding Thai solar terms and dates are:

- ร่องมรสุม (10-15) - ร่องมรสุม (21-30)
- ร่องมรสุม (1-5) - ร่องมรสุม (11-15)
- ร่องมรสุม (22-28) - ร่องมรสุม (27-28)
- ร่องมรสุม (1-15) - ร่องมรสุม (21-30)
- ร่องมรสุม (26-31) - ร่องมรสุม (6-15)
- ร่องมรสุม (24-25) - ร่องมรสุม (29-30)

The Thai solar terms and their corresponding dates are:

- พายุดีเปรสชัน "วิภา (Wipha)" (27-28)
- พายุดีเปรสชัน "คาจิกิ (Kajiki)" (25)
- พายุดีเปรสชัน "บัวลอย (Bualoi)" (29-30)
- พายุดีเปรสชัน "ไคแมกิ (Kalmaegi)" (7)
- พายุดีเปรสชัน "หนองฟ้า (Nongfa)" (3(-1))

The months shown at the bottom are:

- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- กันยายน
- ตุลาคม
- พฤศจิกายน
- ธันวาคม

สภาพภูมิอากาศ




พายุดีเปรสชัน “หนองฟ้า”



ช่วงเวลา : 30 สิงหาคม- 1 กันยายน 2568



กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน ฉบับที่ 1 “พายุดีเปรสชัน” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย คาดมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรง ช่วงวันที่ 30 สิงหาคมถึง 1 กันยายน 2568 นี้ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ น่าน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงใหม่ โดนมลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยงท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงภาคอีสาน และภาคกลางด้วย อ่าวไทย-อันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

สภาพภูมิอากาศ





สภาพภูมิอากาศ


พายุดีเปรสชัน “คัลแม็ก”

ช่วงเวลา : 7 - 9 พฤศจิกายน 2568



กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น “คัลแม็ก” (KALMAEGI) โดยในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 พายุส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประชาชนต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน

สภาพภูมิอากาศ



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำวัง ปี พ.ศ.2568



▶ เดือนกันยายน



สถานี W.23 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 1 - 3 กันยายน 2568

=> Peak 6.91 m. / 566 cms. (2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.)



สถานี W.24 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 1 - 3 กันยายน 2568


=> Peak 9.20 m. / 557 cms. (2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.)



สถานี W.4A อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 1 - 2 กันยายน 2568

=> Peak 7.15 m. / 607.9 cms. (2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.)



▶ เดือนพฤศจิกายน



สถานี W.23 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 3 - 4, 10 - 13 พฤศจิกายน 2568

=> Peak 7.13 m. / 603.2 cms. (12 พ.ย. 68 เวลา 05.00 น.)



สถานี W.24 อ.สามเงา จ.ตาก

➔ 11 - 13 พฤศจิกายน 2568


=> Peak 8.94 m. / 520.1 cms. (12 พ.ย. 68 เวลา 08.00 น.)



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.23



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.24



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.4A



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.23



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำวัง ปี 2568




• สถานี W.24




สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำวัง ปี 2568


• สถานี W.4A



กราฟแสดงระดับรายน้ำชั่วโมง



กราฟแสดงระดับรายน้ำชั่วโมง



ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม วันที่ 1 - 3 กันยายน 2568




ที่มา: เว็บไซต์, ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม




- เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นบริเวณตอนล่างของกลุ่มน้ำเป็นประจำ ควรมีแผนเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ตรวจสอบเขื่อนกั้นน้ำให้มีความเสถียรและถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ในพื้นที่ได้ทันทั่วถึง
- เพิ่มสถานีตรวจวัดน้ำฝนบริเวณตอนกลางและตอนล่างของกลุ่มน้ำเพิ่มเติม และสามารถนำมาประยุกต์จัดทำความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่า เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น





สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำยม ปี พ.ศ. 2568

ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 08)



- พื้นที่ลุ่มน้ำ 23,995.55 ตารางกิโลเมตร
- จำนวนลุ่มน้ำสาขา 19 ลุ่มน้ำสาขา
- ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และแพร่
- ความยาวลำน้ำโดยประมาณ 793 กิโลเมตร
- ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำาว ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำยมในเขตจังหวัดแพร่ น้ำแม่สองบรรจบกับแม่น้ำยมที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่แม่น้ำรำพัน บรรจบกับแม่น้ำยมที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แม่น้ำพิจิตรบรรจบกับแม่น้ำยมที่บ้านบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 300 – 600 เมตร รทก.
- พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 14,664.84 ตร.กม.
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 23,452.16 ตร.กม.



ฝนเฉลี่ยรายปี

1,369.00 มิลลิเมตร

น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 3,688 ล้านลูกบาศก์เมตร



ฤดูฝน

3,247 ล้านลูกบาศก์เมตร



ฤดูแล้ง

441 ล้านลูกบาศก์เมตร



The diagram illustrates the movement of several tropical storms and typhoons across the Philippines from May to November. The timeline is segmented by months: มิถุนายน (June), กรกฎาคม (July), สิงหาคม (August), กันยายน (September), ตุลาคม (October), พฤศจิกายน (November), and ธันวาคม (December). Storms are depicted as colored circles with arrows showing their trajectory. Blue circles indicate landfall, while yellow circles indicate passage over the sea. Key events include:


- พายุดีเปรสชัน "วิกา (Wipha)"**: Landfall in July (27-28).
- พายุดีเปรสชัน "คากิจิ (Kajiki)"**: Landfall in August (25).
- พายุดีเปรสชัน "บัวลอย (Bualoi)"**: Landfall in September (29-30).
- พายุดีเปรสชัน "คัลแมเกี (Kalmaegi)"**: Landfall in October (7).
- พายุดีเปรสชัน "หนองฟ้า (Nongfa)"**: Landfall in November (30-1).

Other labeled storms include ร่องมรสุม (Monsoon Trough) and พายุโซนร้อน (Tropical Storm) with specific date ranges.

สภาพภูมิอากาศ


พายุโซนร้อน "วิภา"

ช่วงเวลา : 22 - 31 กรกฎาคม 2568



ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง


สภาพภูมิอากาศ



สภาพภูมิอากาศ




พายุดีเปรสชัน "คากิ" ช่วงเวลา : 24 - 27 สิงหาคม 68



พายุโซนร้อนกำลังแรง "คากิ" ได้ลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วบริเวณ แขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 40 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือของจังหวัดบึงกาฬ จากอิทธิพลดังกล่าว ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และลำปาง สำหรับภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุ

สภาพภูมิอากาศ



สภาพภูมิอากาศ


พายุดีเปรสชัน “หนองฟ้า”

ช่วงเวลา : 30 สิงหาคม- 1 กันยายน 2568



กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน ฉบับที่ 1 “พายุดีเปรสชัน” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย คาดมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรง ช่วงวันที่ 30 สิงหาคมถึง 1 กันยายน 2568 นี้ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ น่าน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงใหม่ โดนถล่มซ้ำอีกรอบ เสี่ยงท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงภาคอีสาน และภาคกลางด้วย อ่าวไทย-อันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

สภาพภูมิอากาศ



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำยม ปี พ.ศ.2568



เดือนกรกฎาคม 2568

สถานี	อำเภอ	จังหวัด	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Y.36	อ.ปราง	จ.พิจิตร																
Y.31	อ.เขมมพิมาย	จ.พิจิตร																
Y.28	อ.เขมมพิมาย	จ.พิจิตร																
Y.13A	อ.จาร	จ.พิจิตร																
Y.20	อ.สง	จ.พิจิตร																
Y.1C	อ.เมือง	จ.พิจิตร																
Y.37	อ.วัง	จ.พิจิตร																
Y.33	อ.วัง	จ.พิจิตร																
Y.16	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																
Y.64	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																




เดือนสิงหาคม 2568

สถานี	อำเภอ	จังหวัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Y.20	อ.สง	จ.พิจิตร																															
Y.1C	อ.เมือง	จ.พิจิตร																															
Y.33	อ.วัง	จ.พิจิตร																															
Y.16	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.64	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															



เดือนกันยายน 2568

สถานี	อำเภอ	จังหวัด	ลักษณะ																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Y.50	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.16	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.64	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.52	อ.โพธิ์ประทับช้าง	จ.พิจิตร																															
Y.5	อ.โพธิ์ประทับ	จ.พิจิตร																															



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำยม ปี พ.ศ.2568



เดือนตุลาคม 2568

สถานี	อำเภอ	จังหวัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Y.33	อ.วัง	จ.พิจิตร																															
Y.50	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.16	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.64	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.52	อ.โพธิ์ประทับช้าง	จ.พิจิตร																															
Y.5	อ.โพธิ์ประทับช้าง	จ.พิจิตร																															




เดือนพฤศจิกายน 2568

สถานี	อำเภอ	จังหวัด	พฤษภาคม																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Y.26	อ.เมือง	จ.พิจิตร																															
Y.50	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.16	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.64	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร																															
Y.52	อ.โพธิ์ประทับช้าง	จ.พิจิตร																															
Y.5	อ.โพธิ์ประทับช้าง	จ.พิจิตร																															



เดือนธันวาคม 2568


สถานี	อำเภอ	จังหวัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y.50	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร										
Y.16	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร										
Y.64	อ.บึงระก้า	จ.พิจิตร										



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำยม ปี 2568




• สถานี Y.20



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในกลุ่มน้ำยม ปี 2568




• สถานี Y.1C



สถิติระดับน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำยม ปี 2568




สถานี Y.33




สถานี Y.4



สถานี Y.16




สถานี Y.64



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำยม ปี 2568




สถานี Y.20



สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำยม ปี 2568




• สถานี Y.1C




สถิติปริมาณน้ำสูงสุดรายปีของสถานีน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำยม ปี 2568




• สถานี Y.33




• สถานี Y.4





• สถานี Y.16



• สถานี Y.64





ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง



ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง, เว็บไซต์,ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม วันที่ 26 กรกฎาคม - 10 ธันวาคม 2568




ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาสถาบันภาคเหนือตอนล่าง, เว็บไซต์,ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพเหตุการณ์น้ำท่วม วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2568



ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาสถาบันภาคเหนือตอนล่าง, เว็บไซต์,ข่าวประชาสัมพันธ์



พื้นที่ได้รับผลกระทบ



แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำยม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 12.00 น. สถานี Y.33 ระดับน้ำ 10.96 ม. (ร.ส.ม.)



ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาลพพรานภาคเหนือตอนล่าง

พื้นที่ได้รับผลกระทบ



แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำยม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.17 น. สถานี Y.4 (จนบุรีราษฎร์การ) ระดับน้ำ 8.04 ม.(ร.ส.ม.)



ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาลพพรานภาคเหนือตอนล่าง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม




- ควรเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เนื่องจากเมื่อฝนตกเป็นปริมาณมากในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ แต่ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งตามมาในตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ำ
- ตรวจสอบเขื่อนกั้นน้ำให้มีความเสถียรและถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ในพื้นที่ได้ทันทั่วถึง
- ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีฝ่ายและปตร. ในพื้นที่หลายจุด เพื่อนำข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์สถานการณ์ต่อไป





สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำน่าน ปี พ.ศ. 2568

ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 09)




- ☐ พื้นที่ลุ่มน้ำ 34,837.70 ตารางกิโลเมตร
- ☐ ความยาวลำน้ำของแม่น้ำน่านโดยประมาณ
 - ช่วงเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 250 กิโลเมตร
 - ช่วงใต้เขื่อนสิริกิติ์ 450 กิโลเมตร
- ☐ จำนวนลุ่มน้ำสาขา 23 สาขา
- ☐ ระดับความสูง 25 - 2,076 เมตร รทก.
- ☐ ปริมาณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำน่านเฉลี่ย 30 ปี (2538-2567) 1,160.0 มม.
 - ปริมาณฝนลุ่มน้ำน่าน ปี พ.ศ.2568 1,493.9 มม.
- ☐ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 30 ปี (2538-2567) 12,597.48 ล้าน ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำน่าน ปี พ.ศ.2568 21,089.29 มม.


ที่มา: โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2564




3




4




กรกฎาคม 2568




7



8




9




10

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 7 – 13 กรกฎาคม 2568

11




12




13


สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
21 - 28 กรกฎาคม 2568




15





16



สิงหาคม 2568





สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 24 – 30 สิงหาคม 2568




ปริมาณฝนจริง วันที่ 24 ส.ค. 68 - 6 ก.ย. 68

หมายเหตุ: ตัวเลข แสดงร้อยละความสอดคล้องกับข้อเขียนแผนคาดการณ์และฝนจริง
ปริมาณฝน (มม.)


พายุ “คาจิกิ”




พายุ “หนองฟ้า”



พายุ “หนองฟ้า”



25



26



สรุปสถานการณ์น้ำ 25 – 31 สิงหาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568



สถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่าน จากอิทธิพลของ พายุหนองฟ้า




27




สรุปสถานการณ์น้ำ 25 – 31 สิงหาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568




สถานการณ์อุทกภัย แม่น้ำเข็ก ลุ่มน้ำน่าน สถานี N.24A อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

- ปริมาณฝนสะสม (สถานี อบต.ทุ่งสมอ และสถานีสะพานน้ำเข็ก) วันที่ 30 ส.ค. 68 ประมาณ 93.3 มม.
- ส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานี N.24A ล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 68 เวลา 07.00 น. และเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ



สถานการณ์อุทกภัย หัวเขมพู ลุ่มน้ำน่าน สถานี N.43A อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

- ปริมาณฝนสะสม (สถานี ทด.เนินมะปราง) วันที่ 30 ส.ค. 68 ประมาณ 203.0 มม.
- ส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานี N.43A ล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 68 เวลา 07.00 น. ระดับน้ำสูงสุดที่ 10.97 ม. (ร.สม.) สูงกว่าตลิ่ง +1.31 ม. วันที่ 31 ส.ค. 68 เวลา 10.00 น.
- เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ




28





ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค



- การคาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า โดย ANNs ไม่ได้ใช้ข้อมูลฝนคาดการณ์ล่วงหน้ามาใช้ ทำให้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ยาวนานเท่าที่ควร ซึ่ง ANNs เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า 3 วัน ซึ่งไม่ได้มีการคิดคำนวณจากข้อมูลฝนคาดการณ์ล่วงหน้าในโปรแกรม ทำให้ผลการคาดการณ์ในบางครั้ง (อีกทั้งยังนำเอาข้อมูลปริมาณน้ำของวันนั้นมาคิด โดยไม่ได้มีการพิจารณาอิทธิพลของการเพิ่มขึ้น/ลดลงของปริมาณน้ำ เกิดจากอิทธิพลของข้อมูลใดที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์)
- ข้อมูล Rating Curve หรือ Rating Table ควรมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เป็นหลัก โดยเฉพาะสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้เขื่อนลี้ริกดิ์ เนื่องจากพื้นที่ได้เขื่อนลี้ริกดิ์ มีเขื่อนทดน้ำ/ประตูระบายน้ำ/ฝาย อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ข้อมูลจุดสำรวจต้องมีความพอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลำน้ำ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ปัญหาของการบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่า ทางเจ้าหน้าที่บริหารน้ำหรือปล่อยที่ปริมาณเท่าใด การเข้าถึงข้อมูลบริหารจัดการน้ำของเขื่อน/ฝาย/ประตูระบายน้ำ หรือแผนการระบายน้ำที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง และทันต่อเหตุการณ์
- HEC-HMS เป็นโปรแกรมที่ใช้คาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า 8 วัน โดยใช้ข้อมูลฝนคาดการณ์ล่วงหน้า ในการคำนวณความแม่นยำของการคาดการณ์น้ำทำขึ้นอยู่กับความแม่นยำของข้อมูลฝนคาดการณ์ด้วยเช่นกัน







ลักษณะกายภาพลุ่มน้ำเจ้าพระยา



- ☐ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้
- ☐ พื้นที่ลุ่มน้ำ 20,441.94 ตารางกิโลเมตร
- ☐ ความยาวลำน้ำ ประมาณ 378 กิโลเมตร
- ☐ ลุ่มน้ำสาขา 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาฝั่งตะวันออก และ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา
- ☐ ระดับความสูง 0 - 24 เมตร (รทก.)
- ☐ ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,222.90 มิลลิเมตร
- ☐ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,780 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ฤดูฝน 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ฤดูแล้ง 80 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ☐ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำสะแกกรังไหลมาบรรจบเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ลำน้ำสาขา ได้แก่ แม่น้ำน้อย คลองบางแก้ว แม่น้ำลพบุรี
- ☐ แม่น้ำเจ้าพระยา มีจุดกำเนิดอยู่ที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ไหลจากทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ผ่านที่ราบภาคกลาง




























































ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด

- ขาดข้อมูลแผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการระบายน้ำของ เขื่อน,อ่าง,บึง,ปตร. ล่วงหน้าหรือข้อมูลการระบายน้ำที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
- การคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 3 วันโดยใช้ ANN ไม่ได้นำข้อมูลฝนคาดการณ์ล่วงหน้ามาใช้ ทำให้การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ยาวนานเท่าที่ควร
- ข้อมูล Rating Curve หรือ Rating Table ควรมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เป็นหลัก ข้อมูลจุดสำรวจต้องมีมากพอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลำน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ขาดข้อมูลของลำน้ำสาขาเหนือและท้ายสถานี C.2 ในการคาดการณ์ เช่น สถานี C.64, C.65, บึงบอระเพ็ด และคลองท่าโพ ไหลลงท้ายสถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง (เครื่องโทรมาตรหายหรือเสีย ทำให้ขาดข้อมูลระดับ - ปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์)
- การคาดการณ์สถานี C.13 ซึ่งเป็นสถานีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช้การไหลตามธรรมชาติซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูงมาก ควรจะมีแผนการบริหารจัดการน้ำก่อนการคาดการณ์ทุกครั้งเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- ขาดข้อมูลระดับ - ปริมาณน้ำบางจุด เช่น บริเวณคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ,ข้อมูลระดับน้ำสถานี C.22A และตามจุดสำคัญในพื้นที่ กทม. ถึงอำเภอไทย

สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. 2568 ส่วนอุทกวิทยา สบอ.

37





สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปีน้ำ พ.ศ. 2568 ลุ่มน้ำสะแกกรัง



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



ลุ่มน้ำสะแกกรัง (รหัสลุ่มน้ำ 11)


- พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 4,911.48 ตารางกิโลเมตร
- ความยาวแม่น้ำสะแกกรังประมาณ 225 กิโลเมตร
- ระดับความสูงโดยเฉลี่ย 20-1,700 เมตร (รทก.)
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,288.50 มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,173 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ฤดูฝน 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ฤดูแล้ง 173 ล้านลูกบาศก์เมตร
- แม่น้ำสะแกกรังมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภูเขาในจังหวัดอุทัยธานี ไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ก่อนบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอุทัยธานี
- สภาพภูมิประเทศตอนบนเป็นเทือกเขาและป่าไม้ ส่วนตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกคลื่น และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ เหมาะสำหรับการเกษตร
- อาคารชลศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำทับเสลา, อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว และ ฝ่ายทดน้ำแม่น้ำสะแกกรัง





ลักษณะและสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง


พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



5

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



เส้นทางเดินพายุที่ส่งผลกระทบลุ่มน้ำสะแกกรัง



★ พายุไต้ฝุ่น “คัลแม็ก” (KALMAEGI) : ส่งผลกระทบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568

6

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง



9

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


ตารางสรุปสถานีนํ้าล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำสะแกกรัง ปีน้ำ 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569)



10

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน


Ct.4



11



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

Ct.5A




12

ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



Ct.5A




14



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

Ct.5A



14



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ




17



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนห้วยเสลา ภาคกลาง
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568



18



ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



ปัญหาและอุปสรรค

- ฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ ทำให้คาดการณ์สถานการณ์ได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้การประเมินพื้นที่น้ำท่วมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไป
- ลำน้ำบางช่วงมีวัชพืชและตะกอนกีดขวางการระบายน้ำ
- ระบบติดตามและแจ้งเตือนบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม
- ข้อจำกัดของเครื่องมือและบุคลากร เช่น เครื่องมือในการตรวจวัดชำรุดหรือไม่เพียงพอ และบุคลากรมีจำกัด ทำให้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ทันท่วงที

ข้อเสนอแนะ

- ติดตามข้อมูลฝนและระดับน้ำแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้การประเมินพื้นที่น้ำท่วมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไป
- บำรุงรักษาลำน้ำและสถานีตรวจวัดน้ำให้พร้อมใช้งาน
- พัฒนาระบบแจ้งเตือนและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที




สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง
ปีน้ำ พ.ศ. 2568
ลุ่มน้ำสะแกกรัง





สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำป่าสัก ปี พ.ศ. 2568


ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12)





- ☐ พื้นที่ลุ่มน้ำ 15,603.33 ตารางกิโลเมตร
- ☐ ความยาวลำน้ำของแม่น้ำป่าสักโดยประมาณ
 - ช่วงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 450 กิโลเมตร
 - ช่วงท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 165 กิโลเมตร
- ☐ จำนวนลุ่มน้ำสาขา 11 สาขา
- ☐ ระดับความสูง 5 - 1,753 เมตร รทก.
- ☐ ปริมาณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำป่าสักเฉลี่ย 30 ปี (2538-2567) 1,389.03 มม.
 - ปริมาณฝนลุ่มน้ำป่าสัก ปี พ.ศ.2568 1,390.10 มม.
- ☐ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 30 ปี (2538-2567) 1,455.20 ล้าน ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำป่าสัก ปี พ.ศ.2568 1,501.22 มม.


ที่มา: โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ฟากจีน, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2564





สิงหาคม 2568






สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
24 สิงหาคม 2568 - 6 กันยายน 2568





กันยายน 2568

13



14




สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 28 กันยายน 2568 - 3 ตุลาคม 2568


17



ปริมาณฝนจริง วันที่ 28 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68

**หมายเหตุ: สีตัวเลข แสดงร้อยละความสอดคล้องกับของข้อมูลแบบดาวเทียมและใบจริง
ปริมาณฝน (มม.)





ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค

- ข้อมูลฝนเรดาร์ Solid State Polarimetric X-band นั้น สามารถนำมาใช้พิจารณาได้เพียงพื้นที่ระหว่างใต้สถานีวัดน้ำท่า S.4B อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จนถึง จุดที่ตั้งหัวงานของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นในปีนั้น เกิดที่พื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ดังนั้น ควรติดตั้ง Solid State Polarimetric X-band อีกตัวบริเวณ อ.หล่มสัก และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- การจัดทำแบบจำลองสำหรับคาดการณ์น้ำ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์




สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำท่าจีน ปี พ.ศ. 2568

1



ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำท่าจีน





สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำท่าจีนเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นที่ราบเดียวกันกับที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตอนบนของลุ่มน้ำเป็นที่เชิงเขาแต่มีระดับไม่สูงมากนัก ส่วนตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกับที่ราบลุ่มของลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีนแยกออกมาทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกต่างๆ กันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปากแม่น้ำ คือ คลองมะขามเฒ่า แม่น้ำสุพรรณบุรี แม่น้ำนครชัยศรี และแม่น้ำท่าจีน ซึ่งแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนออกเป็น 2 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่


1. ลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว
2. ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำท่าจีน



2



- ข้อมูลสถานีอุทกวิทยา กรมชลประทาน







พายุและร่องมรสุมที่ผ่านลุ่มน้ำท่าจีนในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2568





















13




14












21



22



23



24



25



26



ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน

- ความไม่พร้อมของเครื่องมือ เช่น เสาวัดระดับน้ำ หรือระบบโทรมาตรน้ำทำ
ต่างๆ มีการชำรุดหรือเสียหาย
- ขาดเทคโนโลยีในการประเมินสถานการณ์น้ำที่เหมาะสม
- มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของลำน้ำบริเวณตลิ่งริมน้ำทำให้
การประเมินพื้นที่น้ำท่วมไม่แม่นยำเท่าที่ควร
- ระดับตลิ่งและความจุเตือนภัยน้ำท่วมไม่สอดคล้องกับระดับและปริมาณน้ำ
ที่เริ่มท่วมจริง
- ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน

27



แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา


- ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพ เช่น ปริมาณน้ำ พื้นที่รูปตัด หรือสภาพแวดล้อม
โดยรอบ มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- ลงพื้นที่ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของพื้นที่และสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
- บำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทันต่อเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ภาคสนาม หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับอุทกภัยอยู่เสมอ

28



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำแม่กลอง ปี พ.ศ. 2568


ลุ่มน้ำแม่กลอง (รหัสลุ่มน้ำ 14)




- ☐ พื้นที่ลุ่มน้ำ 30,228.12 ตารางกิโลเมตร
- ☐ จำนวนลุ่มน้ำสาขา 17 สาขา
- ☐ ระดับความสูง 2 - 2,118 เมตร รทก.
- ☐ ปริมาณฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำเฉลี่ย 30 ปี (2538-2567) 1,376.23 มม.
 - ปริมาณฝนลุ่มน้ำแม่กลอง ปี พ.ศ.2568 1,319.56 มม.
- ☐ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 30 ปี (2538-2567) 6,005.12 ล้าน ลบ.ม.
 - ปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำแม่กลอง ปี พ.ศ.2568 5,757.83 มม.



พฤศจิกายน 2568



5












สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 31 ตุลาคม 2568 - 7 พฤศจิกายน 2568




ปริมาณฝนจริง วันที่ 31 ต.ค. 68 - 7 พ.ย. 68

**หมายเหตุ: ตัวเลข แสดงร้อยละความสอดคล้องกับของเขื่อนชลประทานและบึงจริง
 ปริมาณฝน (มม.)





11



12




ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค

- ขาดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝนอัตโนมัติ ในบางพื้นที่ของกลุ่มน้ำแม่กลอง
- การจัดทำแบบจำลองสำหรับคาดการณ์น้ำฝน-น้ำท่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ตะเพิน และลุ่มน้ำสาขาแควน้อย
- จัดทำ Flood Mark ระดับน้ำสูงสุดที่สถานี K.49 และ K.12 ลำตะเพิน เพื่อใช้เป็นแนวทางเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำบางปะกง ปี พ.ศ. 2568


ลักษณะทางกายภาพลุ่มน้ำบางปะกง



- **ลุ่มน้ำบางปะกง** มีพื้นที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 20,390 ตร.กม.
- ความยาวลำน้ำปราจีนบุรี – บางปะกง ประมาณ 491 กม.
- ความยาวลำน้ำนครนายก ประมาณ 142 กม.

- **แม่น้ำปราจีนบุรี** เกิดจากการบรรจบกันของ คลองพระปรง กับแควหนุมาน ที่บ้านตลาดใหม่ อ.กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา
- ลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปราจีนบุรี
- ลำน้ำสายสาขา คือ คลองพระสัเทีย คลองพระปรง และแควหนุมาน
- **แม่น้ำบางปะกง** เกิดจากการบรรจบของแม่น้ำนครนายก กับแม่น้ำปราจีนบุรี ที่บริเวณอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
- ลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางปะกง ประกอบด้วย แม่น้ำนครนายก คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ (ฝั่งน้ำ)



สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง พ.ศ. 2568



- 
สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 - ➔ 9 - 13 กันยายน 2568
 - ➔ 30 กันยายน 2568
 - ➔ 1 - 2 ตุลาคม 2568
- 
สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว
 - ➔ 29 - 30 กันยายน 2568
 - ➔ 1 - 4 ตุลาคม 2568
- 
สถานี Kgt.15B อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 - ➔ 29 กันยายน 2568
- 
สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 - ➔ 29 - 31 พฤษภาคม 2568
 - ➔ 17 กันยายน 2568
 - ➔ 2 - 3 ตุลาคม 2568
 - ➔ 10 - 11 ตุลาคม 2568
 - ➔ 13 - 17 ตุลาคม 2568
 - ➔ 1 - 6 พฤศจิกายน 2568
 - ➔ 9 - 11 พฤศจิกายน 2568
 - ➔ 14 พฤศจิกายน 2568





เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568



4



พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568




5

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 29-31 พ.ค. 68


ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย



6

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 29-31 พ.ค. 68



7

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568



สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 29-31 พฤษภาคม 2568
 ระดับสูงสุด 2.15 ม.ร.ม.
 สูงกว่าตลิ่ง 0.45 ม. วันที่ 29 พ.ค. 68


8

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)




บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เดือนพฤษภาคม (2568)

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2568



เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2568 ในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2568 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน และเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 2.15 เมตร (ร.ม.) สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.45 เมตร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568


9



เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568



10




11

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

รองมรสุม
วันที่ 9-13 ก.ย. 68


ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก บริเวณจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำรอการระบาย โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุม พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



12

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

รองมรสุม
วันที่ 9-13 ก.ย. 68




13

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 17 ก.ย. 68


มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนอง พังงา จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้



14

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 17 ก.ย. 68




15

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

รองมรสุม
วันที่ 29-30 ก.ย. 68


มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ เนื่องจากมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



16

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

รองมรสุม
วันที่ 29-30 ก.ย. 68



17

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากเขื่อน

สถานี	ประเภทความเสี่ยง	ระดับสูงสุด (ม.รทศ.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วิ)	สูงกว่าตลิ่ง (ม.)	วันที่	ก.ย.	พ.
สถานี Kgt.3 อ.บึงนาราง จ.พิจิตรบุรี	High Risk	9.21	572.10	0.42	10	ก.ย.	68
สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว	High Risk	8.94	544.00	0.15	30	ก.ย.	68
สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว	Medium Risk	9.49	148.20	0.74	30	ก.ย.	68
สถานี Kgt.15B อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	High Risk	8.42	-	0.58	29	ก.ย.	68
สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	High Risk	1.84	-	0.14	17	ก.ย.	68

บริเวณบ้านเลขที่ ๓๓๓๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เวลา 10:38 น. ระดับน้ำ +0.10 ม. จากพื้นถนน

หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าผาเมือง)
เวลา 10:51 น. ไม่มีน้ำท่วมขัง


สถานี Kpt-3A

เวลา	10:50 - 10:56 น.	13:56 - 14:03 น.
WL	8.88 ม.	8.84 ม.
A	595.487	591.852
V	0.518	0.486
Q	308.262	287.311

สถานี Kpt-3B

เวลา	11:32 - 11:36 น.	14:31 - 14:35 น.
WL	13.69 ม.	13.77 ม.
A	338.892	341.122
V	0.757	0.738
Q	256.447	251.882


จัดทำโดย: ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์นกสวนนก กรุงเทพมหานคร



(20)



(21)




สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)


บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เดือนกันยายน (2568)

ในช่วงเดือนกันยายน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมหลายระลอก ได้แก่ 1-10 กันยายน, 15-20 กันยายน และ 21-30 กันยายน 2568 รวมทั้งอิทธิพลของ พายุดีเปรสชัน "บัวลอย (BUALOI)" ในช่วงวันที่ 29-30 กันยายน 2568 ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งที่สถานีสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ สถานี Kgt.3 อ.ปทุม จ.ปราจีนบุรี ช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2568 ระดับน้ำสูงสุด 9.21 เมตร (รสม.) ปริมาณน้ำ 572.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.42 เมตร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยระดับน้ำสูงสุด 8.94 เมตร (รสม.) ปริมาณน้ำ 544.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.15 เมตร สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว เกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 29-30 กันยายน 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 9.49 เมตร (รสม.) ปริมาณน้ำ 148.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.74 เมตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 สถานี Kgt.15B อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เกิดน้ำล้นตลิ่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 8.42 เมตร (รสม.) สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.58 เมตร สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เกิดน้ำล้นตลิ่งอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยมีระดับน้ำสูงสุด 1.84 เมตร (รสม.) สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.14 เมตร

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2568




กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง




24

กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง






25

กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง ลุ่มน้ำบางปะกง




กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง ลุ่มน้ำบางปะกง





สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568




- สถานี Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
→ 1-2 ตุลาคม 2568
ระดับสูงสุด 8.94 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 544.00 ลบ.ม./วิ
สูงกว่าตลิ่ง 0.15 ม. วันที่ 1 ต.ค. 68
- สถานี Kgt.12A อ.เมือง จ.สระแก้ว
→ 1-4 ตุลาคม 2568
ระดับสูงสุด 9.49 ม.รสม. ปริมาณน้ำ 148.20 ลบ.ม./วิ
สูงกว่าตลิ่ง 0.74 ม. วันที่ 1 ต.ค. 68
- สถานี Kgt.30 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
→ 2-3 ตุลาคม 2568
ระดับสูงสุด 1.78 ม.รสม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.08 ม. วันที่ 3 ต.ค. 68
- 10-11 ตุลาคม 2568
ระดับสูงสุด 2.01 ม.รสม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.31 ม. วันที่ 11 ต.ค. 68
- 13-17 ตุลาคม 2568
ระดับสูงสุด 1.93 ม.รสม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.23 ม. วันที่ 14 ต.ค. 68

31

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 1-4 ต.ค. 68


ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน



32

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
 วันที่ 1-4 ต.ค. 68




33

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
 วันที่ 10-11 ต.ค. 68


ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



34

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

รองมรสุม
 วันที่ 10-11 ต.ค. 68




35

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

รองมรสุม
 วันที่ 13-17 ต.ค. 68


ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย



36


ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 13-17 ต.ค. 68




37

กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง




38

กราฟเปรียบเทียบรายชั่วโมง กลุ่มน้ำบางปะกง




39



เหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568




40



สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 6 พ.ย. 68


บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน



43

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

ร่องมรสุม
วันที่ 6 พ.ย. 68




44

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

รองมรสุม
วันที่ 9 พ.ย. 68


บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน



45

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

รองมรสุม
วันที่ 9 พ.ย. 68




46

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

รองมรสุม
วันที่ 14 พ.ย. 68


บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน



47

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง

รองมรสุม
วันที่ 14 พ.ย. 68



48


สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)



บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (2568)


เหตุการณ์เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568 หลังจากเหตุการณ์ในช่วงปลายเดือนกันยายน ปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่าหลายแห่งเกิดน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่อง ได้แก่ สถานี Kgt.12A ในช่วงวันที่ 1-4 ตุลาคม 2568, สถานี Kgt.30 ในช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคม, 10-11 ตุลาคม และ 13-17 ตุลาคม 2568 รวมถึงช่วงวันที่ 1-6 พฤศจิกายน, 9-11 พฤศจิกายน และ 14 พฤศจิกายน 2568 ขณะที่ สถานี Kgt.3 และ Kgt.15B ยังคงมีระดับน้ำสูงจากปริมาณฝนสะสมและการไหลหลากจากพื้นที่ต้นน้ำ

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2568




(49)

สภาพน้ำท่า แม่น้ำปราจีนบุรี




(50)

สภาพน้ำท่า แม่น้ำบางปะกง



ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

รายงานปริมาณน้ำใน เขื่อนนฤปดินหรีดดินตา ภาคตะวันออก
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568





- ปริมาณน้ำในเขื่อนช่วงต้นปี 2568 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากประมาณ 220 ล้าน ลบ.ม. เหลือประมาณ 70-80 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งและมีการระบายน้ำเพื่อการใช้น้ำ และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ำในเขื่อนเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุม ที่ทำให้มีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงเดือนกันยายน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับช่วงที่เกิดฝนตกหนักและเหตุการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจนใกล้เกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด โดยมีปริมาณน้ำสูงสุด 302.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 3 พ.ย. 2568 หรือคิดเป็นประมาณ 102.4 % ของเกณฑ์เก็บกักปกติ (295 ล้านลูกบาศก์เมตร)

ข้อเสนอแนะ



เครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา

สถานีตรวจวัดน้ำฝน ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

สถานีตรวจวัดน้ำท่า ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ









ฝนสะสมรายเดือน

เดือนสิงหาคม-กันยายน 2567



ปริมาณฝน (มม.) เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568
ที่ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝน (มม.) เดือนกันยายน พ.ศ.2568
ที่ต่างจากค่าปกติ

ที่มา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, 2568

6


สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

7


สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

ร่องมรสุม
วันที่ 14 ส.ค. 68


ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ชัยภูมิ ทรราช หนอง และพิจิตร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศไทยตอนบน




สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568



สถานี	แม่น้ำ	ที่ตั้ง	ช่วงเวลาล้นตลิ่ง	สูงสุด
Z.14	คลองพญาธิ	บ้านฉาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี	16 ส.ค. 68	8.24 ม.รสม. ปริมาณ 236 ลบ.ม./วิ (16 ส.ค. 68)



12

สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง




13

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)


ร่องมรสุม
วันที่ 8 ก.ย. 68

ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก บริเวณจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ระลอกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมขังหรือน้ำรอการระบาย โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและ น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ อ่าวไทย




14

สถานีน้ำท่าที่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568




สถานี	แม่น้ำ	ที่ตั้ง	ช่วงเวลาล้นตลิ่ง	สูงสุด
Z.38	คลองท่ามา	บ้านเขาโสด อ.เมือง จ.ระยอง	8 ก.ย. 68	3.12 ม.รสม. ปริมาณ 71.70 ลบ.ม./วิ (8 ก.ย. 68)

15



16






18

สภาพอากาศ (ข้อมูล แผนที่อากาศ และภาพวิเคราะห์ดาวเทียม)

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรี (2568)

ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นระยะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยฝนตกชุกและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกันยายนยังได้รับอิทธิพลจาก หย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ ที่ช่วยเสริมกำลังมรสุม ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและมีฝนสะสมในปริมาณสูง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ซึ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏมีปริมาณฝนสะสมสูงถึงประมาณ 193 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอมะขาม ได้แก่ ต.วังแหม่ม ต.บัวรี ต.อ่างศิระ ต.ฉนวน ต.มะขาม ต.ท่าหลวง และ สถานี ย.14 บ้านฉนวน อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ 0.29 เมตร ก่อนจะเริ่มลดลงเมื่อปริมาณฝนลดลงสำหรับจังหวัดระยอง แม้จะไม่เกิดฝนรุนแรงต่อเนื่องเช่นจังหวัดจันทบุรี แต่ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักหลายระลอกในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ระดับน้ำในคลองและลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ สถานี Z.38 บ้านนาโปลด์ อ.เมือง จ.ระยอง มีระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ 0.62 เมตร โดยเฉพาะหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกันยายน 2568 มีปริมาณฝนรวมของประเทศไทย สูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 21 ขณะที่ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ 200-400 มิลลิเมตร และบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีและตราดมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 400 มิลลิเมตร

ปริมาณฝนสะสม (มม.) เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2568



19

สภาพน้ำฝน

รายงานสภาพน้ำฝน ภาคตะวันออก(ชลบุรี)

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก(ชลบุรี) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รหัสสถานี	สถานี	ลุ่มน้ำ	อำเภอ	จังหวัด	สภาพน้ำฝน(วันที่) เวลา 7.00 น.								ฝนสะสม 7 วัน
						จ. 11 ส.ค.	อ. 12 ส.ค.	ท. 13 ส.ค.	พ. 14 ส.ค.	ศ. 15 ส.ค.	ส. 16 ส.ค.	อา. 17 ส.ค.		
1	660071	Z.10	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	เขาสมิง	ตราด	0.5	28	63.2	1.5	209.5	109.8	14.6	427.1	
2	480241	Z.11	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	แกลง	ระยอง	24.6	1	0	0	9.8	2.7	7.9	46	
3	480201	Z.18	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	เขาชะเมา	ระยอง	23.3	8.8	0	0	4.3	6.3	0	42.7	
4	060121	Z.21	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	มะขาม	จันทบุรี	3.3	12.5	8.6	48.2	128.2	40.2	17.5	258.5	
5	060131	Z.28	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	แก่งหางแมว	จันทบุรี	0	0	38.6	0	8.7	4.5	2.1	53.9	
6	660131	กองร้อยทหารพราน	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	บ่อไร่	ตราด	20.2	4.8	16.9	11.7	10.8	86.4	38.2	189	
7	478201	อุตุนิยมวิทยา ระยอง	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	เมืองระยอง	ระยอง	0	0	0	0	2.7	43.5	0	46.2	
8	060013	อุตุนิยมวิทยา จันทบุรี	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	3.2	20.3	51.2	4.9	41.7	121.3	0.9	243.5	
9	660032	อุตุนิยมวิทยา ตราด	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	เมืองตราด	ตราด	114.2	58	60	37.7	178.3	222.3	27	697.5	
ปริมาณฝนเฉลี่ย (มม.)						21.03	14.82	26.50	11.56	66.00	70.78	12.02	222.71	
ปริมาณฝนสูงสุด (มม.)						114.2	58	63.2	48.2	209.5	222.3	38.2	697.5	

น้ำฝน

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเหตุการณ์ เท่ากับ 222.71 มิลลิเมตร (รวมทั้งหมด 7 วัน) จากสถานีตรวจวัดฝนจำนวน 9 สถานี ได้แก่ Z.10 อ.เขาสมิง จ.ตราด, Z.11 อ.แกลง จ.ระยอง, Z.18 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง, Z.21 อ.มะขาม จ.จันทบุรี, Z.28 อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี, สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ระยอง, สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.จันทบุรี, กองร้อยทหารพราน อ.บ่อไร่ จ.ตราด และสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ตราด
- ปริมาณฝนสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมง (Maximum 1 Day) ของเหตุการณ์ เท่ากับ 222.3 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ตรวจวัดได้ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ตราด (อ.เมือง จ.ตราด)

20

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา

สถานีตรวจวัดน้ำฝน ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ

สถานีตรวจวัดน้ำท่า ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ


ลุ่มน้ำ	ที่ตั้ง (บริเวณพื้นที่รายด.)	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก	1. ต้นน้ำคลองทับมา ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	เพื่อประเมินปริมาณฝนบริเวณคลองทับมา สำหรับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ อ.เมือง จ.ระยอง	12.842391, 101.116586

21



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ปี พ.ศ. 2568

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ



ที่ตั้งและอาณาเขต


ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 29,601.16 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ละติจูดที่ 07°47' เหนือ ถึง 11° 13' เหนือ ลองจิจูด 98° 21' ถึง 100° 26' ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่เกือบทั้ง จังหวัดจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช และพื้นที่บางส่วน ของอีก 6 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ ระนอง พังงา และ พัทลุง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำประมาณ 1,959 มม. (ฝนเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ. 2532-2561 ส่วนอุทกวิทยา)

แม่น้ำสายหลักที่สำคัญในจังหวัดชุมพร

- **แม่น้ำท่าตะเภา:** เป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญที่สุด ไหลผ่านอำเภอท่าตะเภาและอำเภอเมืองชุมพร มีความยาวรวมทั้งลุ่มน้ำประมาณ 210 กิโลเมตร ก่อนจะออกสู่อ่าวไทยที่บริเวณปากน้ำชุมพร
- **แม่น้ำหลังสวน:** มีต้นกำเนิดจากทิวเขาภูเก็ต ไหลผ่านอำเภอพะโต๊ะและอำเภอหลังสวน ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำสำคัญของสวนผลไม้และไหลลงสู่อ่าวไทย
- **แม่น้ำชุมพร:** มีต้นกำเนิดจากจังหวัดระนอง ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และเชื่อมต่อกับลำน้ำสาขาต่าง ๆ ในลุ่มน้ำชุมพร ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล



ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ




แม่น้ำสายหลักที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี



- **แม่น้ำตาปี** : เป็นน้ำสายใหญ่ มีความยาวแม่น้ำประมาณ 273 กม. และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคใต้ ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร และออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี บริเวณปากแม่น้ำเป็นแหล่งที่ดึงดูดของชุมชนและพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ


แม่น้ำสายหลักที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช

- **คลองท่าดี** : มีต้นน้ำจากบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ทางทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณ อำเภอลานสกา ไหลลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออกผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีความยาวลำน้ำ ประมาณ 66 กม. อีกทั้งพื้นที่อำเภอมืองนครศรีธรรมราชยังแบ่งคลองย่อยสำคัญอื่นๆในตัวเมือง ได้แก่ คลองท่าชัก คลองป่าเหล้า คลองสวนหลวง คลองคูพาย และคลองหัวตรุด นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาย สำคัญเช่น คลองบ้านดาล และ คลองเสาชิง




ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ (ฝั่งน้ำ)






พฤศจิกายน 2568






เส้นทางพายุที่ผ่านประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568



เส้นทางเดินพายุพายุโซนร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2568

ข้อมูลปริมาณฝน









ฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 68 ถึงเวลา 01.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 68 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)







ภาค	จังหวัด	สถานีวัด	อำเภอ/เขต	ปริมาณฝน (มม.)
เหนือ	ตาก	ดอยมูเซอ	เมืองฯ	1.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-
กลาง	-	-	-	-
ตะวันออก	-	-	-	-
ใต้ฝั่งตะวันออก	นครศรีธรรมราช	ต.บางจาก	เมืองฯ	292.2
ใต้ฝั่งตะวันตก	ตรัง	-	เมืองฯ	71.7
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	-	-	-	-
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน	0.1-10.0 มม. = ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม. = ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกว่า 90.0 มม. = ฝนหนักมาก			

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง




ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ


ฝนสะสม 24 ชั่วโมง




ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ




แผนที่แสดงจุดสถานีน้ำล้นตลิ่ง




กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง




กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง




สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง





แผนที่แสดงจุดสถานีน้ำล้นตลิ่ง




กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง






กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง



กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง





ธันวาคม 2568


25




พายุและร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทย เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568




26




27




ข้อมูลปริมาณฝน






สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
12 -13 และ 28 ธันวาคม 2568


สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง




❗ X.203 คลองท่าดี บ้านนาป่า อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
- 12-13 , 28 ธ.ค. 68


แผนที่แสดงจุดสถานีน้ำล้นตลิ่ง





ปริมาณฝนรายเดือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประจำปี 2568





37



สรุปถอดบทเรียนอุทกภัย ปี 2568



1. ลักษณะเหตุการณ์

- เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้หลายพื้นที่มีฝนสะสมสูงในระยะเวลาสั้น

2. ปัญหาที่พบ

- ระบบเตือนภัยยังแจ้งเตือนได้ในระดับจังหวัด แต่ยังขาดการคาดการณ์ผลกระทบรายพื้นที่หรือรายชุมชน
- การไหลของน้ำจากต้นน้ำลงสู่พื้นที่เศรษฐกิจเกิดขึ้นรวดเร็ว ทำให้หลายพื้นที่มีเวลาเตรียมตัวจำกัด
- การระบายน้ำบริเวณเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำยังเป็นคอขวด โดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุน
- ข้อมูลฝน ระดับน้ำ และการบริหารอ่างเก็บน้ำยังไม่เชื่อมโยงแบบ Real-time ระหว่างหน่วยงาน ทำให้การตัดสินใจบางช่วงล่าช้า

3. บทเรียนสำคัญ

- เปลี่ยนจากการตอบสนองหลังเกิดเหตุ เป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงคาดการณ์ (Forecast-based Management) โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์ฝนและแบบจำลองน้ำท่วมล่วงหน้า
- บูรณาการข้อมูลทั้งลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจ
- พัฒนาระบบเตือนภัยระดับตำบลและชุมชน พร้อมระบุระดับความเสี่ยงและเวลาที่คาดว่าจะถึง
- จัดทำแผนอพยพและซักซ้อมในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ
- เพิ่มการจัดการพื้นที่รับน้ำและแก้มลิง รวมถึงฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำและลดความรุนแรงของอุทกภัย

สรุปถอดบทเรียนอุทกภัย ปี 2568




4. ข้อเสนอแนะ



- พัฒนา Digital Twin ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน เพื่อจำลองสถานการณ์น้ำแบบ Real-time และสนับสนุนการตัดสินใจ
- เชื่อมโยงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตั้งสถานีตรวจวัดฝนและระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มในพื้นที่ต้นน้ำและลำน้ำสาขา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น โดรน ภาพถ่ายดาวเทียม และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทกภัย



5. บทสรุป

อุทกภัยปี 2568 ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารจัดการน้ำต้องดำเนินการในระดับ “ทั้งลุ่มน้ำ” โดยบูรณาการข้อมูลแบบ Real-time ใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นฐานการตัดสินใจ พัฒนาระบบเตือนภัยรายพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพของชุมชนควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับมือกับฝนสุดขั้วที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ









ลักษณะอากาศ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2568



9

ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 มีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นหลายจุด โดยปกคลุมเรียงตัวกันเป็นแนวจากมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามันตอนล่าง ประเทศมาเลเซียและทะเลจีนใต้ตอนล่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นได้เคลื่อนตัวอยู่กลุ่มอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ก่อนจะทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันและยกระดับเป็นพายุไซโคลน “ซินยาร์” (SENYAR) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งการเคลื่อนที่ปกคลุมอยู่บริเวณเดิมเป็นระยะเวลานานในครั้งนี้นำมาซึ่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและเกิดการตกค้างอยู่เป็นเวลานานหลายวันในพื้นที่ตอนล่างของภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา ตรัง สตูล เป็นต้น หลังจากพายุได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “ซินยาร์” ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และส่งผลทำให้บริเวณตอนบนของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดิมมีฝนตกหนักอยู่แล้ว กลับมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นไปอีก ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 พายุได้เคลื่อนตัววกกลับมาทางทิศตะวันออก และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในช่วงค่ำของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ผ่านประเทศมาเลเซีย ลงสู่อ่าวไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นลักษณะการวกตัวซ้ำลง ทำให้แนวพายุห่างออกจากประเทศไทยมากกว่าตอนที่ก่อตัวเป็นพายุ จึงส่งผลเพียงแต่ทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีฝนตกหนักกระจุยทั่วบริเวณจังหวัดปัตตานีหลังจากเคลื่อนลงสู่อ่าวไทย พายุได้เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและได้เกิดปรากฏการณ์ “ฟูจิوارา” (Fujiwara Effect) กับพายุไต้ฝุ่น “โคโตะ” (KOTO) ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้สภาวะอากาศบริเวณทะเลจีนใต้และพื้นที่ใกล้เคียงมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก

จากภาพรวมทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ฝนหนักช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ฝนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เกิดจากการรวมตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหลายระบบ ร่วมกับอิทธิพลของพายุซินยาร์และพายุโคโตะ ทำให้เกิดการสร้างความชื้นเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง (หน้า 11) หลักฐานจากแผนที่อากาศ (หน้า 12) ภาพกลุ่มเมฆจากดาวเทียม HIMAWARI-8 (หน้า 13) ภาพฝนจากภาพถ่ายดาวเทียม (หน้า 14) เรดาร์ตรวจอากาศ (หน้า 15) และข้อมูลจากสถานีตรวจวัด (หน้า 16) ให้ผลสอดคล้องกัน คือ มีเมฆฝนและฝนตกหนักปกคลุมซ้ำบริเวณเดิมหลายวัน โดยเฉพาะช่วงวันที่ 19-25 พฤศจิกายน ส่งผลให้เกิดฝนสะสมสูงและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว

20


เส้นทางพายุโซนร้อน "ซินยาร์" และ พายุไต้ฝุ่น "โคโตะ"







ที่มา : https://www.thaiwater.net/uploads/contents/current/2025/hatyai_nov2025/storm.html

21


แผนที่อากาศ







ปริมาณฝนสะสมตัวแทนคลองอุตะเถาและคลองหวัะ





จากปัจจัยสภาพอากาศดังกล่าว ทำให้ปริมาณฝนสะสมเดือนพฤศจิกายนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสูงที่สุดในสถิตินับจากการตรวจวัด โดยขึ้นชั้นได้จากสถานี 580421 ตัวแทนต้นน้ำคลองอุตะเถา และสถานี 580411 ตัวแทนต้นน้ำคลองหวัะ


27

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2568



28







เครื่องมืออุทกวิทยา


น้ำฝน

☐ เพียงพอ
 ☒ ไม่เพียงพอ


น้ำท่า

☐ เพียงพอ
 ☒ ไม่เพียงพอ



การเตือนภัย

☒ มี
 ☐ ไม่มี

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
ได้วิเคราะห์พื้นที่ที่จะติดตั้งเพิ่มเติม
และได้ของบประมาณแล้ว

เกณฑ์ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา สถานี X.90 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
<https://water.rid.go.th/hydhme/hydmag/journal/October-4-54-60.pdf>

มีเกณฑ์ความสัมพันธ์ น้ำฝน-น้ำท่า และ ระดับน้ำสถานี เหนือท้าย ของคลองอู่ตะเภา ยังไม่ครอบคลุมคลองหวัะ ที่เป็นแม่น้ำหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ และยังไม่มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการเตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในปี พ.ศ. 2568 นี้









สรุปสรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปี พ.ศ. 2568

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ



ที่ตั้งและอาณาเขต



- ตั้งอยู่ละติจูดที่ 5°36' 47.95" เหนือ ถึง 6° 56' 49.82" เหนือ
- ลองจิจูดที่ 100°58' 3.27" ตะวันออก ถึง 102°5'53.36" ตะวันออก
- ตามการกำหนดลุ่มน้ำใหม่ 22 ลุ่มน้ำ ในพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำพ.ศ.2564
- มีขนาดพื้นที่ 10,605.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,628,406 ไร่
- ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศไทย มีพิกัดเขตรัฐบาลเป็นเส้นพิกัดด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นต้นน้ำของลำน้ำสำคัญ 4 สายได้แก่ แม่น้ำปัตตานี, แม่น้ำสายบุรี, แม่น้ำบางนราและแม่น้ำโก-ลก




- **คลองตุงเขา** : เกิดจากคลองชะเมา คลองท่าเรือจันทน์มีคลองท่าสาบมาบรรจบและเรียกว่า คลองสายโฮ ต่อจากนั้น เรียกคลองบารมีและลงคลองตุงเขารวมความยาวจากต้นน้ำงนอก อ่าวไทยประมาณ 60 กิโลเมตร
- **แม่น้ำปัตตานีเหนือเขื่อนบางลาง** : มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแนวเขตชายแดนประเทศ ไทยกับ มาเลเซียและแนวเทือกเขาจีนปันน้ำกับกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาบุรีไนเซต อ.เบตง จ.ยะลาไหลขึ้น ทิศเหนือผ่านพื้นที่ อ.เบตงและลงสู่เขื่อนบางลางที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ความยาวสำาน้ำจากต้นน้ำ ประมาณ 65 กิโลเมตร
- **แม่น้ำปัตตานีเหนือเขื่อนบางลาง** : แม่น้ำปัตตานีช่วงท้ายเขื่อนบางลาง ไหลจากท้ายเขื่อนบาง ลางขึ้นมาทางทิศเหนือไป ตามรอยเขตลุ่มน้ำปัตตานี ความยาวรวมประมาณ 103 กิโลเมตร



- **คลองยะหริ่ง** : (กำเนิดจากเทือก
ตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน้ำใน
เหนือพื้นที่ราบในเขต อ.ยะหริ่ง

- แม่น้ำสายบุรี : ต้นกำเนิด
เทือกเขาสันกาลาคีรีพรมแดนระห
และประเทศมาเลเซียที่ อ. สุนทร
จากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ
ความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร






พฤศจิกายน 2568



ข้อมูลปริมาณฝน









ห้วงมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และประเทศไทย ประจวบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 23 พย. 68 ถึงเวลา 13.00 น. วันที่ 24 พย. 68 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)

ภาค	จังหวัด	สถานีวัด	อำเภอ/เขต	ปริมาณฝน (มม.)
เหนือ	-	-	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-
กลาง	-	-	-	-
ตะวันออก	-	-	-	-
ใต้ฝั่งตะวันออก	ยะลา	-	เมืองฯ	849.2 มม.
ใต้ฝั่งตะวันตก	สตูล	-	เมืองฯ	1,899.6 มม.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	-	-	-	-
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน				
0.1-10.0 มม. = ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม. = ฝนปานกลาง 35.1-70.0 มม. = ฝนหนัก 70.1 มม. ขึ้นไป = ฝนหนักมาก				


ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง




ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง



ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง




1 X.10A แม่น้ำปัตตานี สะพานเคราบุรี
อ.เมือง จ.ปัตตานี
- 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 68

1 X.40A น้ำบัตตานี บ้านท่าสาป
อ.เมือง จ.ยะลา
- 24-28 พ.ย. 68


1 X.275 แม่น้ำปัตตานี บ้านปรือ
อ.เมือง จ.ปัตตานี
- 20-30 พ.ย. 68



1 X.283 แม่น้ำปัตตานี บ้านปรือ
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- 24-30 พ.ย. 68


แผนที่แสดงจุดสถานีน้ำล้นตลิ่ง




กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง










แผนที่แสดงจุดสถานีน้ำล้นตลิ่ง




กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง







กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง



ธันวาคม 2568




25



26

ข้อมูลปริมาณฝน




ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน

3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. 68 ถึงเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 68 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)

ภาค	จังหวัด	สถานีวัด	อำเภอ/เขต	ปริมาณฝน (มม.)
เหนือ	-	-	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-
กลาง	-	-	-	-
ตะวันออก	-	-	-	-
ใต้ฝั่งตะวันออก	นราธิวาส	-	เมืองฯ	53.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	-	-	-	-
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน	0.1-10.0 มม. = ฝนเล็กน้อย	10.1-35.0 มม. = ฝนปานกลาง	35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก	มากกว่า 90.1 มม. = ฝนหนักมาก

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลปริมาณฝน







ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง

3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 13.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 68 ถึงเวลา 13.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. 68 (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา)


ภาค	จังหวัด	สถานีวัด	อำเภอ/เขต	ปริมาณฝน (มม.)
เหนือ	-	-	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-
กลาง	-	-	-	-
ตะวันออก	ตราด	-	คลองใหญ่	1.5
ใต้ฝั่งตะวันออก	นราธิวาส	-	เมืองฯ	121.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	กระบี่	-	เหนือคลอง	7.8
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	-	-	-	-
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน	0.1-10.0 มม. = ฝนเล็กน้อย	10.1-35.0 มม. = ฝนปานกลาง	35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก	มากกว่า 90.1 มม. = ฝนหนักมาก

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา







กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง



ปริมาณฝนรายเดือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประจำปี 2568





35



สรุปถอดบทเรียนอุทกภัย ปี 2568



1. สาเหตุของการเกิดอุทกภัย

- ฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และห่อความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้มีฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงผิดปกติ
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นน้ำและปลายน้ำของลุ่มน้ำสำคัญ เช่น แม่น้ำปาดานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก ทำให้เกิดน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งอย่างรวดเร็ว
- การระบายน้ำลงทะเลทำได้ช้า เนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุน และปริมาณน้ำจำนวนมากไหลมาพร้อมกัน

2. ปัญหาที่พบ

- การแจ้งเตือนยังไม่สามารถสื่อสารระดับความรุนแรง และช่วงเวลาที่น่าจะมาถึงได้อย่างแม่นยำ
- ข้อมูลจากหลายหน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้การคาดการณ์สถานการณ์และการตัดสินใจล่าช้า
- ถนนและสะพานหลายแห่งถูกตัดขาด ส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่และการลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือ
- ศูนย์อพยพบางแห่งมีข้อจำกัดด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มเปราะบาง

3. บทเรียนสำคัญ

- ต้องพัฒนาระบบเตือนภัยเชิงคาดการณ์ (Forecast-based Warning) ให้แจ้งพื้นที่เสี่ยง ระดับน้ำ และเวลาที่คาดว่าจะถึง
- บูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานท้องถิ่นให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียว
- จัดทำแผนอพยพระดับชุมชน พร้อมซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำ แก้มลิง และพื้นที่หน่วงน้ำให้รองรับฝนที่มีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติ เพราะเป็นกำลังสำคัญในช่วงก่อนและระหว่างเกิดเหตุ

สรุปถอดบทเรียนอุทกภัย ปี 2568



4. ข้อเสนอแนะ

- พัฒนาระบบ Digital Twin และแบบจำลองน้ำท่วมแบบ Real-time เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- เชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์ฝน ดาวเทียม และสถานีวัดน้ำแบบอัตโนมัติ
- ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำและป่าต้นน้ำควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมืออุทกภัยในระยะยาว



สรุปเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2568

เนื้อหาการนำเสนอโดยสังเขป

ปก

1. ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

2. สาเหตุ การเกิดน้ำท่วม

2.1 สภาพอากาศ

2.2 สภาพน้ำฝน

2.3 สภาพน้ำท่า

2.4 สภาพน้ำในเขื่อน/อ่าง

3. การคาดการณ์น้ำหลาก

3.1 คาดการณ์น้ำท่า



4. ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วม

5. ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด

6. ข้อเสนอแนะ




ภาคผนวก

ข้อมูลทั่วไปกายภาพลุ่มน้ำ




- ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นลุ่มน้ำที่อยู่ทาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีเทือกเขาภูเก็ต และ เทือกเขา นครศรีธรรมราชเป็นแนวแบ่งเขตลุ่มน้ำ ระหว่างลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- มีพื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 18,801 ตารางกิโลเมตร โดยประมาณ
- มีพื้นที่ครอบคลุม จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง และจ.สตูล
- มีปริมาณฝนสะสมรายปีรายปีเฉลี่ย 2,430 มิลลิเมตร มีปริมาณน้ำท่าสะสมรายปีรายปีเฉลี่ย 18,226 ล้านลูกบาศก์เมตร

ฝั่งน้ำ และแผนที่สำรวจทางอุทกวิทยา



X.150	คลองล่ง	บ้านวังพระเตียน อ.ล่ง	วันที่ 21-28
X.231A	คลองล่ง	ชุมชนประชาบำรุง อ.ล่ง	วันที่ 22-28
X.239	คลองตุล	บ้านดงเหนือ อ.เมือง	วันที่ 20-29
X.279	คลองตุล	บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน	วันที่ 20, 22-27
X.280	คลองตุล	ซอยทรายทอง อ.เมือง	วันที่ 23-29
X.281	คลองตุล	บ้านดสน อ.ควนโดน	วันที่ 20-27


สภาพอากาศ น้ำฝน (พฤศจิกายน 2568)




ปัจจัยสภาพอากาศ: มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและอันดามัน

ปัจจัยหนุน: หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านปลายแหลมมลายู (ช่วงวันที่ 26–30 พฤศจิกายน 2568)
 ทำให้ฝนตกชุกตัวรุนแรง

- แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (สสน.) / ภาพดาวเทียม (อุตฯ)



สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)



สถานี X.281 บ้านคุสน อ.ควนโดน

ระดับน้ำสูงสุด 31.36 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 29.19 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 2.17 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)

สถานี X.279 บ้านบันจอร์ อ.ควนโดน

ระดับน้ำสูงสุด 23.97 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 23.20 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.77 ม. ปริมาณน้ำ 109.95 ลบ. ม./วิ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 10.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งเมื่อวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)

สถานี X.239 บ้านดงเหนือ อ.เมือง

ระดับน้ำสูงสุด 16.72 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 16.20 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.52 ม. ปริมาณน้ำ 114.20 ลบ. ม./วิ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 68 เวลา 23.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งเมื่อวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)


สถานี X.280 ซอยทรายทอง อ.เมือง จ.สุสุล

ระดับน้ำสูงสุด 4.61 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 3.00 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.61 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 23 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 28 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม คลองคุสน อ.ควนโดน และอ.เมือง จ.สุสุล วันที่ 23-24 และ 27 พฤศจิกายน 2568



สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)



สถานี X.150 บ้านวังพระเคียน อ.ละงู

ระดับน้ำสูงสุด 14.75 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 12.80 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.95 ม. ปริมาณน้ำ 480.50 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 15.00 น. (เริ่มต้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 28 พ.ย.68)


สถานี X.231A ชุมชนประชาบำรุง อ.ละงู

ระดับน้ำสูงสุด 3.98 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 3.00 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.77 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 23.00 น. (เริ่มต้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 28 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568



สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)



สถานี X.139A บ้านปะเหลียนใน อ.ปะเหลียน

ระดับน้ำสูงสุด 24.77 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 24.20 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 0.57 ม. ปริมาณน้ำ 263.60 ลบ. ม./วิ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 10.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 26 พ.ย.68)

สถานี X.236 บ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ระดับน้ำสูงสุด 6.52 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 5.10 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.42 ม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 18.00 น.
(เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 27 พ.ย.68)

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม บ้านปะเหลียนใน จ.ตรัง อ.ปะเหลียน วันที่ 24, 26, 28 และอ.ย่านตาขาว วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2568




ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Gieda Disaster Platform

สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)




สถานี X.228 วันที่ 1-30 พ.ย. 68




สถานี X.228 ตรีง บ้านกลาง อ.เมือง

ระดับน้ำสูงสุด 9.53 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 8.40 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.13 ม. ปริมาณน้ำ 697.40 ลบ.ม./วินาที 26 พ.ย. 68 เวลา 15.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 22 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 29 พ.ย.68)

สภาพน้ำท่า (พฤศจิกายน 2568)



สถานี X.233 วันที่ 1-30 พ.ย. 68



สถานี X.233 แม่น้ำตรัง บ้านไสหาร อ.ห้วยยอด

ระดับน้ำสูงสุด 23.57 (ม.รทก./ม.รสม. : ระดับตลิ่ง 21.70 ม.รทก./ม.รสม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.87 ม. วันที่ 22 พ.ย. 68 เวลา 17.00 น. (เริ่มล้นตลิ่งวันที่ 21 พ.ย.68 ลดลงต่ำกว่าตลิ่งวันที่ 29 พ.ย.68)



• ปัญหาและอุปสรรค

- พื้นที่ลุ่มต่ำและคอขวดของลำน้ำทำให้เกิดการระบายน้ำช้า
- วัชพืช ตะกอน และสิ่งกีดขวางในลำน้ำบางช่วง ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ระบบติดตามและแจ้งเตือนในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมหรือมีข้อจำกัด
- ฝนตกต่อเนื่องและกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ทำให้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลได้ไม่แม่นยำ

• ข้อเสนอแนะ

- **เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำ:** ควรมีการขุดลอกคลอง ขยายช่องทางระบายน้ำ หรือจัดทำระบบผันน้ำในจุดที่ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงมาก เช่น บริเวณสถานี X.150 อ.ละงู และสถานี X.139A อ.ปะเหลียน เพื่อเร่งระบายน้ำสู่ทะเลอันดามันให้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาการท่วมซ้ำ
- **พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แม่นยำ:** เนื่องจากกลุ่มน้ำนี้มีปริมาณฝนและน้ำท่าสะสมต่อน้ำสูงมาก จึงควรใช้ข้อมูลสถิติช่วงเวลาที่น่าเริ่มล้นตลิ่ง (ช่วงวันที่ 21-23 พฤษภาคม) ในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล) เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที



