

ดดส ปี

อลส์กร สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

http://water.rid.go.th/hydhome/

ໃนฉบับ:	เรื่อง	หน้า
🛇 สารจากผู้บ	ริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้	2
ดู่มือการตร โดยวิธีการ	รวจสภาพอาคาร/ระบบชลประทาน Walk Thru	3 - 12

ปีที่ 7 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



สวัสดีชาว สบอ.ทุกท่านครับ เดินทางมาถึงเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะครับ ในช่วงนี้ ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือตอนบนเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ โดยมีอุณหภูมิลดลงต่ำในช่วงเช้าและอากาศเย็นเกือบทั่วบริเวณแล้ว ส่วนทางภาคใต้ยังคงมี

ฝนตกชุกหนาแน่น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาภารกิจการดำเนินงานของ สบอ. ได้เข้าร่วมกับศูนย์ติดตามและแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำท่าและปัญหา เรื่องอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ยังหารือถึงแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/64 สภาพเพาะปลูกปี 2563 รวมทั้งแผนการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปี งบประมาณ 2564 ส่วนทางด้านผู้บริหารกรมชลประทานเราได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อน ภาคการเกษตรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชน รวมถึงผลักดันให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกร และประชาชนอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพต่อไปครับ

จุลสารฯ ฉบับนี้ได้นำเสนอเรื่อง "คู่มือการตรวจสภาพอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru ผ่าน Mobile application" ของส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้รู้จักกับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการตรวจสภาพอาคารชลประทานได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน สบอ. ของเราครับ

> นายธีระพล ตั้งสมบุญ ผส.บอ.

คู่มือการตรวจสภาพอาคาร/ระบบชลประทาน โดยวิธีการ Walk Thru ผ่าน Mobile application

Walk - thru เป็นการตรวจสภาพอาคารชลประทานทุกแห่งในคลองแต่ละสาย ทั้งคลองสายใหญ่ คลองซอยและคลองแยกซอย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาวางแผนบำรุงรักษา โดยกำหนดลำดับ ความสำคัญก่อนหลังการดำเนินงาน การเดินตรวจสามารถวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในระยะเริ่มแรก จากปัญหาเล็กน้อย สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันก่อนที่ความเสียหายเหล่านั้นจะลุกลามใหญ่ขึ้น ผู้ทำการ ตรวจสภาพจำเป็นจะต้องมีความรู้และสามารถวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้อาคารในระบบสงน้ำชำรุดเสียหาย พร้อมจดบันทึกให้ชัดเจน

ในปัจจุบันอาคารชลประทานที่กรมชลประทานรับผิดชอบมีจำนวนมาก การรวบรวมข้อมูลและ การจัดทำฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถสืบค้นและ เลือกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ได้ ข้อมูลอาคารชลประทานที่มีอยู่ จะมีความสัมพันธ์โดยตรง กับการของบประมาณ จึงต้องมีฐานข้อมูลอาคารชลประทานที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล (Database System) และมีการศึกษาถึงวิธีการนำระบบฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ (Information System) เพื่อให้ สามารถเข้าถึงและเข้าใจมากยิ่งขึ้น การแสดงผลข้อมูลใน Web base จะสามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่อย่างสะดวกและรวดเร็วในระบบออนไลน์ผ่าน Mobile application มีวิธีการใช้งานดังนี้

1. การสมัครเข้าใช้งานระบบ

สมัครเข้าใช้งานระบบด้วยการสแกน Qr code ตามรูปที่ 1 และ Log in ด้วย Line ตามรูปที่ 2 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามรูปที่ 3 โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุล จริงเป็นภาษาไทย



2. ขั้นตอนการดาวน์โหลด application walk thru ระบบปฏิบัติการ IOS
 2.1 ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลด application RID Walk Thru ที่ https://testflight.apple.com/join/pLbWq5W

2.2 ช่องทางที่ 2 ดาวน์โหลด application RID Walk Thru ที่ QR Code





ขั้นตอนที่ 1 เปิด Link ดาวน์โหลด application Walk Thru * เนื่องจากในระบบ IOS application ยังไม่มีบน app store จึงต้องดาวน์โหลดผ่านแอพ ทดสอบระบบ **ขั้นตอนที่ 2** ดาวน์โหลด application TestFlight

3. ขั้นตอนการดาวน์โหลด application walk thru ระบบปฏิบัติการ android

* 436 State 1210	ATLEN		¢ 7 000
	Welcome to TestFligh	t	
	Accept Ballion	D.L.D.A.	
	Real Data Solitors.		
	A Provide Facilitate Provide Facilitate		
	 Miss Revelopers to M Server again by Providence & Definition of the providence 	ed Er p	
	The second s		
	(500,100		

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อดาวน์โหลด application TestFlight เสร็จเรียบร้อย เปิด application และกด Continue

	••	- G	
C Appa			*····-
Ċ	and a state of the state		
What to Tes			
general long for	a. reclass		
Ano Deta Is			
Pesin Natificatio Pervises Ballos	es.		•
Stop Teating			
Ū) =	

ขั้นตอนที่ 4 ดาวน์โหลด application RID Walk Thru หากกรณีไม่ขึ้น app RID Walk Thru ให้ดาวน์โหลดให้กับไป เปิดที่ Link ในขั้นตอนที่ 1

 ALASE
 2107
 CCC-2000

 ←
 ridwalkthru
 Q
 Q

 Image: Constraint of the standard
 Pengahan teartail

 Image: Constraint of the standard
 Image: Constraint of the standard

 Image: Constraint of the standard
 Spiritual Daily Order

 Image: Constraint of the standard
 Medical E

 Image: Constraint of the standard
 PaceKIT

 Image: Constraint of the standard
 PaceKIT

วิธีที่ 1 ดาวน์โหลด application RID Walk Thru เข้าไปที่ play store ค้นหาด้วยชื่อ rid walk thru



วิธีที่ 2 ดาวน์โหลด application RID Walk Thru ที่ QR Code



Application RID Walk Thru หลังติดตั้งเรียบร้อย แล้ว

4. การยืนยันสิทธิ์ หลังการสมัครเข้าใช้งานระบบ

4.1 เข้าไปที่ Website https://imd.rid.go.th และ Log in ด้วย Line ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ



4.2 เลือกเมนู รายการการจัดการ และเลือก จัดการผู้ใช้งาน จะแสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าใช้งาน

ปรับปรุงบำรุงรักษา									ີ ຈັດເຮົາກໍ
นการตรวจสภาพอาคาร 🗸	Drag a column header h	ere to group by that colu	mn				+ 16	uuandu Q Sea	ch
	ชื่อ - มามสกุด	daño	nen.	โครงการ	<i>6</i> 14.	āvá	โทรศัพท์	การอื่นอันดัวดน	
A	🕡 รเนส เมืองสอาค	ฝ่ายส่งน้ำและบ่ารุงรักษา	#21J. 10	คมสการาช	6 12.3	ผู้สำรวจ	0926638838	1011771883	Edit Dolete
จัดการแบบสอบกาม จัดการคอะแบบการพรวจสภาพ	🧑 ลัดจิรา เวียน วัฒนนัย	สำอส่งน้ำและนำรุงกิกษา	etazl. 6	คม.กาฟฟันธุ์	eu.3	ผู้สำรวจ	0610699092	รองรวาสอบ	Edit Delete
รอการกลุ่มการประเมินประจำปี © ร้อการผู้ให้มาน 🌟	🐷 กิลมิศักด์ นำคา	สายสอง้านสะบารุงรักษา	waal. 8	กบบุลกลาง	#¥.2	<u>ijil1529</u>	0815494899	50147731631	Edit Delete
ยชื่อผู้ใช้งาน 🗸	🤣 ประกัฒน์ สุว มาต์	ส่านสอน้ำและนำรุงจักษา	waal, 8	คนเหรือตั้งการซึ่	#¥.3	ijil1 529	0918340071	ยินขับด้างหมต่า	Edit Delete
	GUEN 25562102	ฝ่ามส่อน้ำและนำรุงสักษา	etaal. 11	คนเจ้าเจ็ดมางมีพม	#¥.3	ແລດຄົນ	0856592519	มินมันด้วยแปลว	Edit Delete
	🧼 มันพพงศ์ หนูรุ่อ	ส่านส่งน้ำและบ่ารุงวักษา	eranji 14	eal.spaws	#¥.3	ผู้สำรวจ	0852461446	อินอันดัวงานฝา	Edit Delete
	🕼 มริต วงษ์เรช	โครงการของของประหาน	#22]. 14	คปเทบรบุรี		ແລກກິນ	0818718003	ອັນດັນດ້າຍແຜດ	Edit Delete
	🚳 านิตา พอเร็กษ์	สายส่อน้ำและนำรุงรักษา	etaal. 14	eal atoms	etu.2	ผู้สำรวจ	0982741446	ในอันดัวงานตำ	Edit Delete
	8 30 50 100					Pa	ge 1 of 197 (1572 items)	1 2 3 4	5 197

4.3 เลือกเมนู รอตรวจสอบ จะแสดงรายละเอียดของผู้สมัคร หากถูกต้องกด ยืนยันข้อมูล หากข้อมูล
 ไม่ถูกต้องกด ไม่ผ่านการตรวจสอบ

								4	Nine anito a	
เการตรวจสภาพอาคาร 🗸	Drag a column header h	sere to group by that colu	mn				+ ch	n uanti u Q, Se		Martin Carlo and an and and and
n150154E015	ชื่อ - นามสกุล	ตังกัด	maal.	โครงการ	81J.	êvd	โทรศักร์	การอันอัน		
<u> </u>	🥡 ธเนส เมืองสอาด	สำขส่งน้ำและปารุงรักษา	stad, 10	คมเมาราช	สม.3	ผู้สำรวจ	0926638838	USHFERNER	Edit Delete	
ดการแบบพอบการ ดการครบบบบารครวจสภาพ	🧑 สัดจิรา เวียน วัฒนชัย	ฝ่ามส่งน้ำและปารุงรักษา	#111.6	คป.การ์สินธุ์	ສນ.3	(dista)	0610699092	SZERTTREE	Edit Delete	
โดการกลุ่มการประเมินประจาปี ∂ รัดการผู้ใช่มาน	🤕 กิตติศักส์ น้ำค่า	ส่วนส่งน้ำและปารุงชีกษา	maal. 8	คมมูลกลาง	ສນ.2	ญ์สำรวจ	0815494899	5205773820	Edit Delete	ชื่อ: ธเบศเบืองสอาด
นื่อผ่ไข่งาน	🤹 ประพัฒน์ สุว มาติ	ผ่ายส่งน้ำและปารุงไทษา	wasil. 8	คนหุ่งสังฤทธิ์	#11.3	ผู้สำรวจ	0918340071	ด้านการในเริ่มปี	Edit Delete	เข้าสู่ระบบผ่าน : LINE
	🤹 RUUT 2555KHDJ	สำขส่งน้ำและปารุงก็กษา	wasil, 11	คมเจ้าเงื่อมางมีหน	#1 .3	ແລະເບີນ	0856592519	ຢັນຮັບທັດຄາມທົ່ວ	Edit Delete	เบอร์โทรศัพท์: 0926638838
	🦚 นับทางส หบูรุ่อ	สำขส่งน้ำและปารุงกิกษา	mail. 14	entrove	#1 13	ผู้สำรวจ	0852461446	ยืนอันจังหมะคำ	Edit Delete	สังกัด : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก:
	นรีศ วงษ์เวน	โครงการของชัดประหาน	etaul. 14	คป.เพชรบุริ		ແລກມິນ	0818718003	ต้นแหต่งเป็นปี	Edit Delete	สำนักงานชลประทานที่ 10
	🚳 รนิดา หองรักษ์	สำแห่งน้ำและปารุสักษา	wasil 14	คป.มุมพร	#1J.2	ผู้สำรวจ	0982741446	มีแม้หรือเมืองไ	Edit Delete	คบ.มหาราช
	8 30 50 100					Paç	e 1 of 197 (1572 items)	1 2 3 4	5 197	สบ.3

5. ขั้นตอนการมอบหมายงาน

5.1 เข้าไปที่ Website https://imd.rid.go.th และ Log in ด้วย Line ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ



5.2 เลือกเมนู รายการตรวจสภาพอาคาร และเลือก เพิ่มจุดตรวจสภาพอาคาร

ปรับปรุงบำรุงรักษา				🤯 tenfur
อการคราสสภาพอาคาร	 เสียกกลุ่มการสำรวจ 	เลือกกลุ่มการสำรวจ		
รายสารณรรณศภาพอาหาร คินอันการมหารสาราชการ	เดือกกลุ่มการสำรวจ			
มลการแรวของการลาง 	เสือกล่ามีกงามของประหาน	และเกราะบนสราการ		
O nandaschagen and	เสือกโครงการแหน่ระหาน	เสือกโครงการสงประหาน	Contraction of the second seco	Same Constant
มการการจัดการ	ulladajáteres (0 ma)	เสียกปุสาราจ	A Stands A Standard	minito
ยชื่อผู้ให้งาน	- idanann	เสียกอาหาร	104 ALTER	กัมพูชา
			AN INT INT INTERNET	ncontentio Next
			347.	stear singles
			And a	- 40
			ang pa	

5.3 ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มการสำรวจ หมายถึง กลุ่มงานสำรวจในแต่ละปี เช่น กลุ่ม Walk Thru 2563 ขั้นตอนที่ 2 เลือกผู้ดำเนินการตรวจสภาพ (โดยถ้าเป็นระดับ วศ./จน. หรือแอดมินระดับ โครงการจะสามารถมอบหมายงานให้ได้ทุกคนในโครงการ แต่หากเป็นระดับ สบ.จะสามารถมอบหมายงานได้

แค่ภายในฝ่ายฯ ของตนเองเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3 เลือกอาคารชลประทาน (แนะนำให้ค้นหาจากชื่ออาคารหัวงาน เมื่อค้นหาแล้วจะขึ้น อาคารหัวงาน คลองของหัวงาน และอาคารชลประทานภายในคลองของหัวงานนั้น)

้ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเลือกผู้สำรวจและอาคารที่จะตรวจสภาพเรียบร้อย ให้กดปุ่ม เพิ่มจุดตรวจสภาพ



อาคาร

5.4 อธิบายรายละเอียดเมนูรายการการตรวจสภาพ

 หน้าแรกของผู้ม[ื]อบหมายงานจะแสดงรายการงานที่มอบหมายและผู้สำรวจ รวมถึงสถานะ ของงานที่มอบหมาย

2. หากมอบหมายงานผิด สามารถกด delete และมอบหมายงานใหม่

3. สถานการณ์มอบหมายงาน

- รอการสำรวจ มอบหมายงานแล้วแต่ยังไม่เริ่มตรวจสภาพ

- กำลังสำรวจ เริ่มสำรวจแต่ยังไม่เรียบร้อย

สำรวจเสร็จแล้ว ทำการสำรวจ ครบทุกองค์ประกอบ แต่ยังไม่ได้ยืนยันการสำรวจ (ยังแก้ไข

ข้อมูลการตรวจได้)

- ตรวจสอบแล้ว ยืนยันการสำรวจแล้ว เตรียมออกรายงาน (จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล

การตรวจได้)

นปรับปรุงบ่ารุงรักษา								1	🕈 วิสุทธิ์ ชาติวัก
รายการครวจสภาพอาคาร ^	กลุ่ม 4	isownu †		+ เท็มจุดเ	เรวจสภาพอาคาร	+ เชิ่มการเ	ประเม็นประจำปี	Ø Q Sea	rch
C \$100158538401Waters	แสดง/ไม่แสดง	วันที	โครงการ	ชื่ออาคาร	ประเภทการสา	ผู้สำรวจ	สถานะการสำร	แก้ไขสาแหน่ง	
ขึ้นขันการธรรจสภาพลาการ	* ກສຸ່ມ: Walk Thru ປີ	2563 (Continue	s on the next page	2)			\sim		
แลการตรวจสภาพลาดาร	 สำนักงานขอป 	ระพาน: <mark>1 (Cont</mark> i	nues on the next p	iage)			(3)		
เส้นของราวสถางอางา	\checkmark	20/05/2020	คนแม่กวงอุล	ท่อระบายน้ำ 0	อาคารซลประ	นนทวัฒน์ เข็ม	รอสารวจ	CILL CILL	Delete
	~	20/05/2020	คม.แม่กวงอุค	พ่อระบายน้ำ 0	อาคารช่อประ	ນນາກວັດກໍ ເອັ້ນ	รอสำรวจ	OFF	Delete 2
รายการการวัดการ	✓	20/05/2020	คน.แม่กวงอุด	Side Channel	ลาดารชอประ	นนหวัดณ์ เข็ม	รอสารวจ	orr	Delete
4	\checkmark	20/05/2020	คบ.แม่กวงอุต	สะพาน 0+44	aterna 1	นนทวัดณ์ เข็ม	รอสำรวจ	011	Delete
รายชื่อผู้ใช่งาน 🗸	✓	20/05/2020	คน.แม่กวงอุด	สะพาน 0+49	สะพาน	นนทวัลณ์ เชิ่ม	รอสำรวจ	OFF	Delete
	~	20/05/2020	คน.แม่กวงอุด	ห่อระบายน้ำ 0	อาคารชอประ	นนหวัดณ์ เข็ม	รอสำรวจ	o rr	Delete
	~	20/05/2020	คม.แม่กวงอุค	ห่อส่งน้ำเข้าน	อาคารซเลประ	นนทวัฒน์ เข็ม	รอสำรวจ	CITF	Delete
	\checkmark	20/05/2020	คนแม่กวงอุด	ห่อระบายน้ำ 0	อาคารขอประ	นนทวัลณ์ เชิ่ม	รอสำรวจ	OFF	Delete
	40 30 50 400					P	252 (terms)		

6. ขั้นตอนตรวจสภาพอาคารระบบชลประทาน ด้วย application RID Walk Thru

6.1 เปิด application RID Walk Thru และ Log in ด้วย Line ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ



6.2 เมื่อเข้ามาที่ application RID Walk Thru ถ้าแสดงหน้าจอดังรูปที่ 1 หมายถึง อยู่ระหว่างรอ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน ถ้าแสดงหน้าจอดังรูปที่ 2 จะแสดงรายการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ ดำเนินการตรวจสภาพ



6.3 เมื่อกดเข้ามาที่อาคารที่จะตรวจสภาพจะแสดงดังแสดงในรูปที่ 1 ให้เลือกเมนู แบบสำรวจ จะแสดงรายการแต่ละองค์ประกอบที่ให้ดำเนินการตรวจสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2 และเมื่อกดลูกศรในหัวข้อ ที่ 1 ส่วน Protection เหนือน้ำ จะแสดงองค์ประกอบย่อยของส่วนนี้ และเมื่อเลือกองค์ประกอบย่อย 1.1 พื้นจะแสดงรายการสภาพที่ต้องดำเนินการตรวจสภาพขององค์ประกอบนี้ ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1	************************************	 1.2 สายสายสาย 0/0 2 สายแหโลม้า 0/14 3 สายคารหมู่สา 0/4 สายคารหมู่สา 0/4 อังสายคารหมู่สา 0/4 อังสายคารหมู่สา 0/4 อังสายคารหมู่สา 0/4 อังสายคารหมู่สา 0/4

6.4 เมื่อกดเข้ามาที่องค์ประกอบย่อย 1.1 พื้นจะแสดงรายการสภาพที่ต้องดำเนินการตรวจสภาพ ขององค์ประกอบนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยจะให้คะแนนตามสภาพของบริเวณนั้น จะมีคะแนน 0-4 ยกตัวอย่างการให้คะแนน เช่น พื้นมีน้ำเต็มพื้นที่ จะไม่สามารถมองเห็นสภาพการกัดเซาะ/การทรุดตัว จะให้ คะแนน 0 แต่ในองค์ประกอบพื้นมีสภาพสิ่งกีดขวางทางน้ำ และต้นไม้/วัชพืช สามารถมองเห็นได้ ต้องให้คะแนน 1-4 ตามสภาพ

เมื่อเลือกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้กดเพิ่มรูปภาพ โดยการเพิ่มรูปภาพสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ถ่ายจากกล้อง ณ เวลาที่ตรวจสภาพ และเลือกรูปจากอัลบั้มในโทรศัพท์

เมื่อให้คะแนนและเพิ่มรูปภาพเสร็จแล้ว ให้กดบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลให้ทันที หากต้องการแก้ไข ให้เข้ามาเลือกคะแนนใหม่หรือเลือกรูปใหม่ และกดบันทึก



6.5 หากพิกัดของอาคาร/ระบบชลประทานไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขพิกัดได้ผ่าน application และ จะบันทึกพิกัดใหม่ลงระบบฐานข้อมูล โดยขั้นตอนให้เลือก ที่ตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อเข้ามาจะแสดงพิกัดของ อาคาร/ระบบชลประทานตามฐานข้อมูล หากผิดสามารถ เลื่อนพิกัดสีแดง ไปในตำแหน่งที่ถูกต้องได้และ ทำการบันทึกใน ปุ่มสีฟ้า



6.6 เมื่อตรวจสภาพอาคาร/ระบบชลประทานเรียบร้อยแล้ว ในทุกๆ องค์ประกอบ ดังรูปที่ 1 ให้เลื่อน รายการที่ตรวจสภาพเสร็จแล้วไปทางซ้าย จะขึ้นปุ่ม เสร็จสิ้น ดังรูปที่ 2 ระบบจะไปแสดงสถานะตรวจเสร็จ เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ ให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ



7. ขั้นตอนรวมข้อมูลและสรุปรายงาน

7.1 แสดงรายชื่องานตรวจสภาพอาคารชลประทานทั้งหมด

	← → C ▲ Not secure imd	+ .rid.go.th/rid_dc/#/support-	structure							• ☆ 🙆 i
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา								8	🕈 วิสุทธิ์ ชาติวันชัย
	ເມນູ	กลุ่ม 4 สำนักงานชม	dsewnu †		+ เพิ่มจุดตรวจส	กาหอาคาร	+ ulumate	ະເທົ່າເປາະຈາປີ	Ø Q Sea	rch
	รายการตรวจสภาพอาคาร	แสดง/ไม่แส	วหรื	โครงการ	ชื่ออาคาร	ประเภทการ	ผู้สำรวจ	40116115	แก้ไขสาแหน่ง	
	เพิ่มวออกวารอาการอาก	 กลุ่ม: ฝึกอบรมเขีย 	งไหม่ รุ่นที่1 (Co	ontinues on the	e next page)					
	Chargener reality in the	 สำนักงานชล 	Isenna: 1 (Con	tinues on the	next page)			_		
	จัดการแบบสอบถาม	\checkmark	09/01/2020	e1.min28	RRDI LMC	ระบบส่งน้ำ/ร	กนกวรรณ เริ่	d152916555_	011	Delete
	จัดการกลุ่มการประเมินประ	\checkmark	09/01/2020	e1.001020	อาคารอัดน้ำ	อาคารช่อปร	กาเกวรรณ เชิ	สารวจเสริจ	C17	Delete
2011 N 2010	จัดการยไปร้อาน		09/01/2020	e1.831028	RRDJ LMC	ระบบส่งน้ำ/ร	กษกวรรณ เปิ.	สารวจเสริจ	e 1	Delete
4.175/14/1916		\checkmark	09/01/2020	estiminae	ถนน LMC ฝ	01111	กาเกวรรณ เปิ.	d15291659_	011	Delete
• วันทีตรวจ	รายนิณผู้ใช่งาน	Image: A start and a start	09/01/2020	esuminos	dawini UMC	สะพาพ	กาเกวรรณ เชิ.	ดรวรสอบแ	err 📕	Delete
 โครงการที่รับผิดชอบ 		Image: A start and a start	09/01/2020	91.Win20	ฝ่ายของขันธ์	ฝาย (หัวงาน)	กษกวรรณ เชิ.	dารวจเสร็จ		Delete
. dagagardurgag		~	09/01/2020	scnimura	INNI LMC IL.	0101	กนกวรรณ เป็	d15294659_	011	Delete
		~	08/01/2020	scnimure	RRDI LMC	ระบบส่งน้ำ/ร	นายชัยวัลก์	rection	ON	Delete
 ผู้ได้รับมอบหมาย 		~	08/01/2020	e1.831020	MAN LMC N	01111	หายชัยวัดณ์	sadista	on 📕	Delete
 สถานะของงาน 			08/01/2020	e1.001028	ฝ่ายชอชันธ์	ฝาย (สังงาน)	หาอขัยวัตณ์	9533dauu	01	Delete
			08/01/2020	ex.minos	dawini LMC	สะพาน	นายชัยวัลณ์	rectifier	ON	Delete
			08/01/2020	enuminos	INNI LMC N	01414	นายชัยวัลณ์	sadista	ON	Delete
			08/01/2020	e1.win24	อาคารสัตน้า	อาคารชอปร	หายขัยวัดกล่	reduces		Delete
			08/01/2020	e11,001000	eeo IMC	รางแต่งนั้ว/ร	นวกจักรัฐกไ	95336310		Delete
			08/01/2020	องไปขึ้นเป็นที่	nano tine il	and a second second	uprating Ba	and some		Delete
		11 ×	00,01/2020	and dealers	00000000	0 m (2080)	souther a	1001514		Delete
			06/01/2020	WUX2DITHE	HING LINC	20004081/2	sammitis abs	wyrenauu	01	Louiste
		×	08/01/2020	คปเชียงใหม่	downs UMC	สอพาน	เอกพันธ์ ดิง	กำลังการวจ	ON	Delete
		V	08/01/2020	คปเรียงใหม่	ABD4 LMC	ระบบส่งน้ำ/ร	ເວກທັນຮ໌ ລິ້າ	กำลังสำรวจ	ON	Delete



7.2 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการตรวจสภาพ หากต้องการยืนยันอาคาร/ระบบชลประทาน รายการใด ให้กดดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น

ntes estérergeurs	ma x +		- 0	×
ส่วนปรับปรุงบ่	vet secure imanaugo.tti/nd_dO#/support-structure		🔍 น 🛃	io
	διαια κ.ντ (Ναυσύ-δάδη - Δ - διατικη κατά τη τη της η δητης - διατική της της η δητης - διατικής της της η δητης - διατικής της η διατικής - διατικής της η διατικής - διατικής της η διατικής - διατικής	 หกับระยาท ระอะเอียมแลกาปปะเมิน 	 × Decise > Sector > Secto	หากตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนให้กด ยืนยันการสำรวจ เพื่อออกรายงานตามแบบฟอร์ม
คะแนนภาพรวมของของ อาคาร/ระบบชลประทาน	caption ~ ส่วน Protection เหลือน้ำ ร์ใน	score 3.72 ตราจสอบแล้ว (10/10) 3.53 ตราจสอบแล้ว (4/4)	กรณีกรอกคะแนนบน application ผิด	**เมอกดยนยนการสารวจแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้**
	ลาดสารประ - ส่วนเหนือม้า - ส่วนความลูกไว ค่ายความสุดใว และปริบโตปลา - กำแหรปว	3.90 ตรางสอบแล้ว (6/6) 3.65 พรางสอบแล้ว (14/14) 3.77 ตรางสอบแล้ว (14/14) 3.33 พรางสอบแล้ว (6/6) 3.85 พรางสอบแล้ว (6/6)	Deliste Deliste Deliste	
	 ประดู/ปลงระบายทราย แห่งสลายหลังราหน้าปลายรางเท สะพาน 	3.89 ตรวจสอบแล้ว (18/18) 4.00 ตรวจสอบแล้ว (3/3) 4.00 ตรวจสอบแล้ว (5/5)	Delete Delete Delete	
		ตรว ของ ที่ตร	จสอบความถูกต้อง _{Balan} คะแน และรายการ _{Balan} รวจสภาพ _{Balan}	

ในเมนู รายละเอียดการประเมิน จะแสดงลำดับน้อย-มาก ของคะแนนที่ต่ำกว่า/เท่ากับ 2.99 เพื่อสามารถนำองค์ประกอบนั้น ไปจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

	รักษา	¥	วิสุทธิ์ ชาติวัน
รายการตรวจสภา รายการครวจสภา	สื่ออาหาร : สภาาน กม.8-020 เกินตดองไกาโสย 8-020 RMC เกินตดองไกาโสย ประเภทการกร่างรา : สภาาน ผู้ส่วงรา : ถ้างรา เมื่อสุภายาม คะแนน : 206 วันที่สังกาดส่วาน : 2020-5-14 13:35:15	• • • •	
เพิ่มจุดตรวจสขา เพิ่มจุดตรวจสขา เพิ่มจุดตรวจสขา	🖉 ruenduesendutu	3 ประวัติการสารวจ	Delete
รายการการจัดกา	Q. Seech Aufornseinusmu	2.55	
รายชื่อผู้ใช้งาน	คอสถารมส่วนกราช - การแหญ่รับส่วนสอกาน	2.88	
	การอากแล้วแองกน	3.00	
	1777 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990	3.33	

7.2.1 รายงานตรวจสภาพอาคารชลประทาน Form 1

เมื่อกด ยืนยันการสำรวจ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของอาคารนั้น ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนทำการกด บันทึก

นปรบปรุงปา	ข้อมูล walkthru		× ริสุทย์ มาส
รายการครวจสภา	1 ผลการพรวจสภาพ	🙆 แบบฟอร์มเสนอความต้องการ	3 แบบท่อร่มเสนอโครงการ ก
รายการครวจสภา	รายละเอียดเบื้องดัน		
⊘ อินอันการคร	ชื่อคลอง/ห่อ:		
ผลการพรวจสภา	คลองปกาไสย		Delete
เพิ่มจุดตรวจสภา	ชื่ออาคารหัวงาน:		all the second s
	สรพาน กม.8+020 ฝายคลองปกาไสย		
รายการการจั <mark>ดกา</mark>	จุดสำรวจ		
รายชื่อผู้ใช้งาน	เริ่มต้น คม.ที่		
	8+000		
	สับสุด กม.ที:		
	8+020		
	หน่วยงานย่อย ที่ดำเนินการ:		
	-m. 2		
			บันทึก ยกเล็ก

faun smithers X 🐼 form1.pdf	arrows (Assessment (2.4%) Re	+ +			-	ø
	erces;/sorrey/c-w/k	ann gan			ч µ.	i.
•	5					
การสารวจ	1612411.12612.	วงสอบอาคาร/ระบบขล	บระทาน เ	พยารถการ walk Inru		
ประเภท ฝ่าย (หัว	งาน)			uan	นที่ 1	
สำนักชลประทานที่	1	โครงการ ศูนย์ศึกษาเ	าารพัฒนาห์ว	มยฮ่องไคร้อันเนื่องาจากพร	ระราชดำริ	
ปี พ.ศ. ที่ตรวจสภาพ	2563	ชื่อหัวงาน ฝ่ายขลขันธ์พื	นิจ 1			
ตำบล	อำเภอ	จ้	งหวัด	กม.		
ผลการประเมิน 3.14		หน่วยงานย่อยที่ดำเนินการ				
1. ส่วน Protection เหนื	<u>อน้ำ</u> 3.75	+ รูโพรง	4	+ การแตกร้าว	0	
1.1 พื้น	0.00	+ การรั่ว	4	+ สิ่งกีดชวางทางน้ำ	4	
+ การกัดเซาะ	0	+ การเคลื่อนตัว	4	+ รูโพรง	0	
+ การทรุดตัว	0	+ ต้นไม้/วัชพืช	3	+ การรั่ว	1	
+ สิ่งกีดขวางทางน้ำ	0	3. ส่วนควบคมน้ำ	3.20	+ การเคลื่อนตัว	4	
+ ตนไม/วัชพืช	0	3.1 ฝ่ายควบคุมน้ำ		3.3.2 กำแพงข้าง	4.00	
1.2 ลาดด้านข้าง	3.75	และบันไดปลา	2.87	+ การกัดเขาะ	0	
+ การกัดเซาะ	3	+ การกัดเซาะ	2	+ การทรุดตัว	0	
+ การทรุดตัว	4	+ การทรุดตัว	2	+ การแตกร้าว	4	
+ การแตกร้าว	4	+ การแตกร้าว	4	+ รูโพรง	4	
+ รูโพรง	4	+ สิ่งกีดขวางทางน้ำ	3	+ การรั่ว	4	
+ การรั่ว	4	+ การรั่ว	4	+ การเคลื่อนตัว	0	
เหมไม่/วัฒพืด		11.4.4		A	0 11 da 1an 141	53

เมื่อกดบันทึกจะออกแบบฟอร์มที่1 โดยมี รายละเอียดของแบบฟอร์มดังนี้

1. รายละเอียดอาคารชลประทานที่ตรวจสภาพ

2. ผลการประเมินภาพรวมของอาคาร/ระบบ ชลประทาน

- 3. ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
- 4. คะแนนแต่ละสภาพที่กรอกข้อมูล

โดยจะต้องนำแบบฟอร์มที่1 แนบมาพร้อม คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในการของบประมาณ



|--|

$\stackrel{\texttt{A}}{\leftarrow} \rightarrow \mathbb{C} \text{ind}$	× + Lrid.go.th/rid_dc/#/support-structure			- σ × * Θ:
สวนปรับปรุงบำ	ข้อมูล walkthru		×	5 สุทย์ มาสรับมัย
รายการตรวจสภา	🔗 ผลการแรวจสภาพ	🥝 แบบฟอร์มเสนอความต่องการ	🔇 แบบฟอร์มเสนอโครงการ	n.
รายการคราวสมท	🗸 พื้นมีวงราจรด่วนสะพาน		2.55	
หากต้องการ ตั้ง	🗸 กำแพงหูบ้างส่วนสะพาน		2.91	
งบประมาณทั้ง 3 รายการ	🗸 ดอสะหานส่วนสะหาน		2.88	Delete
2.4.1.5	- พลการคราวจุดภาพอาการหรือมไปงานผ่านใกณกา:	รณ์ตรวจสภาพ กต บันทึก เพื่อบันทึกการตรวจสภาพ		
มีสุดภาพ เพื่¥ พั	พื้นผิวจราจรส่วนสะพาน คะแนน :2.55		~	
รายชื่อผู้ใช้งาน	กำแพงหูข้างส่วนสะพาน คะแนน :2.91		×.	+
	คอสะพานส่วนสะพาน คะแนน :2.88		~	
			บันทึก ยกเล็ก	เมื่อเลือกรายการทั้ง 3 รายการ จะต้องกดลุกศร V
				เพื่อให้แสดงรายการข้อมูล
				เพื่อกรอกข้อบลให้ครบก้าน
© Copyright 2018-305				ส่ ะ อั_
98201160_171136jp	g 🔺 🖹 99136720_532896prg 🔺 🖹	97994453_194265png ^ 🖲 99010875_166848png ^ 🖻 99281929_	241082png ^ 🖹 98471874_194888png ^	เมอกรอกขอมูลทั้ง 3
🚝 🔎 Type here to	o search	a e 🦻 🚍 💼 😰 🧕 🖸	^ \$\$ <i>ii</i> =	รายการ กด บันทึก

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 เมื่อออกรายงานจะต้องลงนาม ผู้เสนอ : ตำแหน่ง สบ. ผู้ตรวจสอบ : วศ./จน. ผู้อนุมัติ : ผคป./ผคบ. โดยจะต้องนำแบบฟอร์มที่2 แนบมาพร้อม คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในการของบประมาณ

m2.p	df							171							¢ :	£	÷
					ຊຸປຣາອຈານໂຄ	ารงการตรา บ	รงสอบอาค ไระเภท ปร	การ/ระบบชลประหา ระดูระบายน้ำ (หัวงา	น โดยวิธีการ น)	Walk Thr	2					400	ฟอร์ม
ยป.	พน่วยงาน ดำเนินการ	ערא/צרחטרצ -	ดบานที่ด่างปันดาร					รายตะเอียด ความเสียดาม/		10000	300		ประเมิน		200	111	ELVIS.
191.			ศักร	shune	queza	Lat	Long	สามพรุ/ าอิมสมอิมาส	guirm	visedlu	estan Berera	ปริเทณราม	ราคาเบื้องคัน (บาท)	-Upertune.ut	กิจกรรมงาน		or send
5	สูนย์ศึกษาการพัฒ นาภูษานอันเนียง มาจากพระราชคำ รู	ข่อมแขนอาคค้านข้างห้า ขน้ำ ของเชื่อนระบายน้ำห้วยห อวง 1 แห่ง พื้นที่วับประโยชน์ 2000 ไร่	กุษอับ	เมืองทัด	Beccue	17.421	102.598	มกิดจาการหรุดคัว		2.83	2	1 11/14	50,000	1	rep		
5	ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาภูพานฮินเนื่อง มาจากพระราชคำ	ซุดสอกโดยระชุดดำเนินก าร์เอง	ກຸສຈັບ	เมืองเพีย	ยุครราชี	17.421	102.598	เกิดจากสิ่งปัดชวางหาง น้ำวัชพืช		2.00	2	100 #5.5	1,000,000	1	bkh		
-	3		_									I					
	3			7											L		

จุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

- วัตถุประสงค์ รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละส่วนให้อยู่ในที่เดียวกัน ง่ายต่อการค้นคว้า และนำไปใช้ประโยชน์
 - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในสำนักให้กับผู้อ่าน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในองค์กร
 - เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์
- ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
 ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา
 ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน
 ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
 ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเชื่อน
 ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
 ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
 ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคฯ
- **บรรณาธิการ** นายคณิต โชติกะ
- **กองบรรณาธิการ** นายสถาพร นาคคนึง นางสาวสะแกวัลย์ คันธะเรศย์ นางสาววัชรภรณ์ ประทุมโพธิ์
- **สถานที่ติดต่อ** : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360
 - : Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/
 - : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน โทร./Fax. 0-2241-4794
 - : ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร.0-2241-5050
 - : E-mail: sataporn7312@gmail.com



ค่านิยมกรมชลประทาน Core Values

Work Smart

A รับผิดชอบงาน ccountability

Teamwork & Networking

E เชี่ยวชาญงานที่ทำ xpertise

Rนำประโยชน์สู่ประชาชน esponsiveness