




สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ ประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก




ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

อันดับ	ที่ตั้ง	ปริมาณฝน (มม.)
1	ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	184.2
2	ต.วาปี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	145.0
3	ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	140.0
4	ต.ป่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด	138.5
5	ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด	138.2



ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 69




ภาค	ความจุ	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
1 เหนือ	26,009	13,497 (52%)	6,662 (35%)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,577	4,500 (43%)	2,676 (31%)
3 กลาง	1,750	518 (30%)	416 (25%)
4 ตะวันตก	26,775	17,609 (66%)	4,321 (32%)
5 ตะวันออก	2,633	1,013 (38%)	856 (35%)
6 ใต้	8,922	4,809 (54%)	3,045 (43%)
รวมทั้งประเทศ	76,666	41,946 (55%)	17,976 (34%)

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.



การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา



4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ความจุ 24,783 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 12,417 ล้าน ลบ.ม. (50%)
เป็นน้ำใช้การ 5,710 ล้าน ลบ.ม. (32%)

ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล สิริกิตี และเขื่อนน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์ ปัจจุบัน 496 ลบ.ม./วินาที ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow ทำให้มีปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 557 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- ระบายน้ำฝั่งตะวันออก คิดเป็น 36% (200 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายน้ำฝั่งตะวันตก คิดเป็น 46% (257 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) คิดเป็น 18% (100 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก 20 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย -3 ลบ.ม./วินาที



การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

พื้นที่	น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ค.69	แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ค.69 – 31 ต.ค.69	ผลจัดสรรน้ำ	คงเหลือ
ทั้งประเทศ การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	21,398	14,956 ความต้องการใช้น้ำ 32,237 ล้าน ลบ.ม.	9,136 (61%)	5,820 (39%)
เจ้าพระยา การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	7,533	4,500 ความต้องการใช้น้ำ 10,653 ล้าน ลบ.ม.	3,599 (80%)	901 (20%)
แม่กลอง การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69 4,211	(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69) 4,000 ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม.	264 (7%)	3,736 (93%)

การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2569 (8 ก.ค. 69)

ทั้งประเทศ	ข้าวนาปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม	เจ้าพระยา	ข้าวนาปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	16.97	0.58	17.55	แผนเพาะปลูก	8.08	0.12	8.20
ผลเพาะปลูก	11.39	0.20	11.59	ผลเพาะปลูก	6.70	0.09	6.79
เก็บเกี่ยว	-	-	-	เก็บเกี่ยว	-	-	-

หน่วย : ล้านไร่



คุณภาพน้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 69 เวลา 07.00 น.)

หน่วย : กรัมต่อลิตร


แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง/ควบคุม	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็มวันนี้
แม่น้ำเจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.17 (ปกติ)
แม่น้ำบางปะกง	วัดบางคาง	1.00	N/A
แม่น้ำท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.25 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.19 (ปกติ)
แม่น้ำแม่กลอง	อัมพวา	2.00	0.14 (ปกติ)

การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือฤดูฝนปี 2569




หมายเหตุ ผล/แผน

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569



กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชด้วยเรือกวาดวัชพืชนาขนาดเล็ก และเรือกวาดวัชพืชนาขนาดใหญ่ บริเวณคลองซอยที่ 13 สายล่าง พื้นที่แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อตัดวงจรการเจริญเติบโตของวัชพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 ดำเนินการลงพื้นที่นำรถตัดหญ้าชุดหลัง บริเวณ คลอง ร.1 ขวา 4 ขวา สุพรรณ 3 ตำบลวังยาง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น



ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนเครื่องจักรกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานชัยนาทและโครงการชลประทานอุทัยธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนา สำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์พร้อมชุดตัดหญ้าไฮดรอลิกให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกปามาบือซา หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอมือฉางนา จังหวัดนราธิวาส

