




สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “นาร์รา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก




ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

อันดับ	ที่ตั้ง	ปริมาณฝน (มม.)
1	ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน	93.0
2	ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน	82.5
3	ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี	82.0
4	ต.บุไຍะ อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย	77.5
5	ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน	75.5



ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง


ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 69



ภาค	ความจุ	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
1 เหนือ	26,009	15,984 (61%)	9,149 (48%)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,577	5,300 (50%)	3,477 (40%)
3 กลาง	1,750	640 (37%)	538 (33%)
4 ตะวันตก	26,775	20,541 (77%)	7,253 (54%)
5 ตะวันออก	2,633	1,357 (52%)	1,199 (48%)
6 ใต้	8,922	5,182 (58%)	3,418 (48%)
รวมทั้งประเทศ	76,666	49,004 (64%)	25,034 (48%)

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.



- ระบายน้ำฝั่งตะวันออก คิดเป็น 19% (207 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายน้ำฝั่งตะวันตก คิดเป็น 24% (265 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) คิดเป็น 57% (620 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ เชื้อนปากักชลสิทธิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก
15 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก **19 ลบ.ม./วินาที**
 ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก
 จ.ปทุมธานี เฉลี่ย **340 ลบ.ม./วินาที**

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

พื้นที่	น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ค.69	แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ค.69 – 31 ต.ค.69	ผลจัดสรรน้ำ	คงเหลือ
ทั้งประเทศ การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	21,398	14,956 ความต้องการใช้น้ำ 32,237 ล้าน ลบ.ม.	14,439 (97%)	517 (3%)
เจ้าพระยา การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	7,533	4,500 ความต้องการใช้น้ำ 10,653 ล้าน ลบ.ม.	5,165 (115%)	เกินกว่าแผน 665 (15%)
แม่กลอง การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69 4,211	(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69) 4,000 ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม.	1,108 (28%)	2,892 (72%)

การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2569 (19 ส.ค. 69)

ทั่วประเทศ	จำนวนปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	16.97	0.58	17.55
ผลเพาะปลูก	14.84	0.39	15.23
เก็บเกี่ยว	0.90	0.22	1.12

เจ้าพระยา	จำนวนปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	8.08	0.12	8.20
ผลเพาะปลูก	7.53	0.10	7.63
เก็บเกี่ยว	0.60	0.01	0.61

หน่วย : ล้านไร่



สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น **28 จังหวัด** ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย อุตรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร จันทบุรี ตราด เพชรบูรณ์ สระบุรี เพชรบุรี ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี และนครพนม

การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมืออุทกภัย ปี 2569

เครื่องสูบน้ำ



413/1,914 ชุด

เครื่องผลักดันน้ำ



22/367 คัน

เครื่องจักรกล
สนับสนุนอื่นๆ



78/3,248 หน่วย

รวม **513** หน่วย

หมายเหตุ ผล/แผน

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำอุทกภัย ปี 2569

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2569

จำนวนครั้ง
ประชาสัมพันธ์



351 ครั้ง
สะสม **9,042** ครั้ง

จำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการฟังประชาสัมพันธ์



825 คน
สะสม **29,116** คน




กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ


ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลปฏิบัติการกิจกำจัดตะกอนดิน ปรับพื้นที่เตรียมวางถักปักแน็ค บริเวณฝายน้ำยาง ตำบลปากา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน



โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลอง MC ช่วงที่ 4 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ



ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยเรือชุดชนิดปูตักแบบแบคโฮลงโป๊ะ บริเวณพื้นที่คลองชายทะเล ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ



โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการตรวจสอบสภาพและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจำนวน 2 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนองเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

